


ИЗОБРАЖЕНИЯ

ВИДЫ

РАЗРЕЗЫ

СЕЧЕНИЯ



ГОСТ 2.305—68

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т


ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

**ИЗОБРАЖЕНИЯ — ВИДЫ, РАЗРЕЗЫ,
СЕЧЕНИЯ**


Издание официальное

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1 Изображения предметов должны выполняться по методу прямоугольного проецирования. При этом предмет предполагается расположенным между наблюдателем и соответствующей плоскостью проекций - рис а .



а)



б)

1.2 За основные плоскости проекций принимают шесть граней куба ; грани совмещают с плоскостью , как показано на - рис б .




1.3 Изображение на фронтальной плоскости проекций принимается на чертеже в качестве главного . Предмет располагают относительно фронтальной плоскости проекций так , чтобы изображение на ней давало наиболее полное представление о форме и размерах предмета .

3





1.4 Изображения на чертеже в зависимости от их содержания разделяются на :

виды разрезы сечения

1.5 **Вид** - изображение обращённой к наблюдателю видимой части поверхности предмета .





1.6 **Разрез** - изображение предмета, мысленно рассечённого одной или несколькими плоскостями при этом мысленное рассечение предмета относится только к данному разрезу и не влечёт за собой изменений других изображений предмета . На разрезе показывается то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней .



4 1.7 Сечение - изображение фигуры , получающейся при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями . На сечении показывают только то , что получается неподственно в секущей плоскости .

Допускается в качестве секущей применять цилиндрическую поверхность, развёртываемую затем в плоскость .



ВИДЫ

2.1 Стандарт устанавливает следующие названия видов , получаемых на основных плоскостях проекций .




- 1 - вид спереди (главный вид)
- 2 - вид сверху
- 3 - вид слева
- 4 - вид справа
- 5 - вид снизу
- 6 - вид сзади

Виды деталей следует располагать таким образом , чтобы главный вид давал наиболее полное представление о форме и размерах детали . Все виды на чертеже должны , по возможности , располагаться в проекционной связи , что облегчает чтение чертежа . В таких случаях на чертеже не наносятся какие - либо надписи , разъясняющие наименование видов .

5 В целях наиболее рационального использования поля чертежа ГОСТ 2. 305 - 68 допускает располагать вне проекционной связи на любом поле чертежа .


Так , например , на рисунке вид справа расположен не слева от главного вида , а размещён вне проекционной связи с главным видом . В таких случаях у связанного с подобным видом изображения предмета наносится стрелка , указывающая направление взгляда на предмет .

2.1 Если какую -либо часть предмета невозможно показать иным способом без искажения формы и размеров , то применяют дополнительные виды , получаемые на плоскостях , непараллельных основным плоскостям проекций



2.2 Дополнительные виды

Дополнительный вид получается проецированием предмета на плоскость , не параллельную ни одной из основных плоскостей проекций . Такие виды применяются в случаях , когда изображение предмета или его элемента не может быть показано на основных видах без искажения формы и размеров .



На рисунке изображена деталь с наклонной боковой площадкой . На виде сверху эта площадка с отверстием изображается в искажённом виде (рис а) . В этих случаях наклонные элементы детали проецируют на параллельные им плоскости . Например , если спроектировать наклонную площадку детали (рис б) на плоскость , не параллельную не одной из основных плоскостей проекций , то получим действительное изображение и размеры этой площадки . Полученный дополнительный вид , когда на нём изображена только часть детали , является **местным** , поэтому он ограничен тонкой сплошной линией .

Если дополнительный вид располагается не в проекционной связи (смешён) , то направление взгляда должно быть указано стрелкой А , а над изображением делается надпись << А >> . Дополнительный вид допускается поворачивать . В этом случае к надписи с правой стороны добавляется знак поворота изображения

РАЗРЕЗЫ





- 2.3 Для представления о внутренней форме предмета на чертеже применяются линии невидимого контура . Это может затруднить чтение чертежа и привести к ошибкам. Применение условных изображений -- **разрезов** -- упрощает чтение и построение чертежей .

Разрезом называется изображение предмета , полученное при мысленном рассечении его одной или несколькими секущими плоскостями .

При этом часть предмета , расположенная между наблюдателем и секущей плоскостью , мысленно удаляется , и на плоскости проекций изображается то , что получается в секущей плоскости и что расположено за ней .

- 2.4 Разрезы разделяются , в зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций , на :


горизонтальные



8

вертикальные - секущая плоскость перпендикулярна к горизонтальной плоскости проекций .


Вертикальными называют разрезы , образованные секущими плоскостями , перпендикулярными горизонтальной плоскости проекций . Вертикальный разрез называется фронтальным , если секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций , и профильным , если секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций .



фронтальный разрез


Часть детали , расположенная перед секущей плоскостью , мысленно удалена , а оставшаяся часть , полностью изображённая на месте главного вида , представляет собой фронтальный разрез детали . Все контурные линии , расположенные в секущей плоскости и за ней , показаны на разрезе как видимые .

В каждом из рассмотренных примеров секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии детали в целом , а разрез расположен в непосредственной проекционной связи с видом и они не разделяются другими изображениями . В таких случаях при выполнении горизонтальных , фронтальных и профильных разрезов положение плоскости не отмечается и разрез надписью не сопровождается





профильный разрез

Деталь рассекается секущей плоскостью А , параллельной профильной плоскости проекций . Получающийся в этом случае профильный разрез расположен на месте вида слева .




На данном рисунке выполнены два вертикальных разреза : фронтальный (А - А) и профильный (Б - Б), секущие плоскости которых не совпадают с плоскостями симметрии детали в целом . Поэтому на чертеже указано положение секущих плоскостей , а соответствующие им разрезы сопровождаются надписями . Положение каждой секущей плоскости указывается линией сечения , выполняемой разомкнутой линией . Штрихи разомкнутой линии сечения не должны пересекать контур изображения . На штрихах линии сечения перпендикулярно к ним ставят стрелки , указывающие направление взгляда . Стрелки наносят на расстоянии 2 - 3 мм от внешнего конца штриха линии сечения . Около каждой стрелки наносится одна и та же прописная буква русского алфавита . Надпись над разрезом содержит две буквы , которыми обозначена секущая плоскость .





На этом рисунке показано образование горизонтального разреза: деталь рассечена плоскостью А параллельной горизонтальной плоскости проекций, а полученный горизонтальный разрез располаген на месте вида сверху . Часть детали , расположенная над секущей плоскостью , мысленно удалена и на горизонтальной плоскости проекций изображена оставшаяся нижняя часть детали. В данном случае секущая плоскость не совпадает с плоскостью симметрии детали в целом .





Если вертикальный разрез выполняется секущей плоскостью , не параллельной ни фронтальной ни профильной плоскостям проекций , то разрез строится и располагается в соответствии с направлением взгляда . Допускается поворот разреза до положения , соответствующего положению, принятому для предмета на главном изображении . В этом случае к надписи над разрезом добавляется знак повёрнут

РАЗРЕЗЫ ПРОСТЫЕ - НАКЛОННЫЕ

Наклонными называются разрезы , образованные секущими плоскостями , составляющими с горизонтальной плоскостью проекций угол , отличный от прямого . Положение секущей плоскости отмечается линией со стрелками , указывающими направление взгляда .


Наклонные разрезы должны строиться и располагаться в соответствии с направлением взгляда . При необходимости допускается располагать наклонные разрезы на любом месте поля чертежа вне проекционной связи с видом , но с учётом направления взгляда , указанного стрелками .




РАЗРЕЗЫ МЕСТНЫЕ

Разрез , служащий для выявления формы предмета [лишь в отдельном ограниченном месте](#) , называется **местным** и ограничивается на виде сплошной волнистой линией .


Если местный разрез выполняется на части детали , представляющей собой тело вращения и , следовательно изображённой с осевой линией , то местный разрез с видом могут разделяться этой осевой линией или линией обрыва .




ПРИМЕРЫ МЕСТНЫХ РАЗРЕЗОВ




Б





В




Г





Д



Е




Ж










РАЗРЕЗЫ СЛОЖНЫЕ

Сложными называются разрезы , получаемые с помощью двух и более секущих плоскостей . Они применяются в случаях , когда количество элементов деталей , их форма и расположение не могут быть изображены на простом разрезе одной секущей плоскостью и это вызывает необходимость применения нескольких секущих плоскостей .

Сложные разрезы разделяются на **ступенчатые и ломаные** . Они могут быть также , как и простые разрезы , горизонтальными , фронтальными и профильными . Сложные разрезы могут быть и комбинированными , т. е. состоящими из ступенчатого и ломаного .



ПРИМЕРЫ СЛОЖНЫХ СТУПЕНЧАТЫХ РАЗРЕЗОВ




Б $\odot 135^\circ$

РАЗРЕЗЫ СЛОЖНЫЕ СТУПЕНЧАТЫЕ


Ступенчатыми разрезами называют разрезы , выполненные несколькими параллельными секущими плоскостями .

На рисунке дан пример горизонтального ступенчатого разреза , выполненного двумя горизонтальными секущими плоскостями , положение которых отмечено на главном виде ступенчатой линией . Положение секущих плоскостей указывается штрихами линии сечения со стрелками , отмеченными одной и той же буквой . Линия сечения имеет также перегибы , показывающие места перехода от одной секущей плоскости к другой . Над изображением разреза наносится надпись , указывающая обозначение плоскостей , в результате применения которых получен разрез . Допускается сложные ступенчатые разрезы располагать вне проекционной связи .



РАЗРЕЗЫ СЛОЖНЫЕ ЛОМАНЫЕ

Ломаными называются разрезы , полученные от рассечения предмета не параллельными , а пересекающимися плоскостями .



Секущие плоскости условно поворачивают около линии взаимного пересечения до совмещения до совмещения с плоскостью, параллельной какой-либо из основных плоскостей проекций , поэтому ломаные разрезы могут быть фронтальными , горизонтальными или профильными .


На рис а рычаг мысленно рассечён двумя пересекающимися секущими плоскостями, одна из которых является фронтальной плоскостью. Левая секущая плоскость мысленно поворачивается вокруг линии пересечения секущих плоскостей до совмещения с фронтальной секущей плоскостью . Вместе с секущей плоскостью поворачивается расположенная в ней фигура сечения детали .

На рис б для наглядности нанесены линии связи и положение части детали после поворота . Эти построения на чертеже показываться не должны .

18

Ломаные разрезы могут быть помещены и на месте других видов , например , на виде сверху при условии , что совмещенные плоскости окажутся параллельными горизонтальной плоскости проекций .



В данном случае ломаный разрез называется горизонтальным .



СЕЧЕНИЯ


Сечением называется изображение фигуры , получающейся при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями .

Секущие плоскости должны выбираться так , чтобы получились нормальные поперечные сечения . В отличие от разреза на сечении показывается только то , что расположено непосредственно в секущей плоскости , а все , что расположено за ней , не изображается .




Сечения в зависимости от расположения их на чертеже делятся на наложенные и вынесенные . Наложенные сечения изображаются непосредственно на изображении детали (рис б) . Вынесенные сечения могут располагаться на свободном поле чертежа (рис а) или в разрыве изображения детали (рис в) .


а)



б)




в)




сечение вынесенное




сечение наложенное




сечение помещённое в разрыве







Если секущая плоскость проходит через некруглые отверстия (рис а) и сечение получается состоящим из отдельных частей (рис б), то сечение должно быть заменено разрезом (рис в)



Для нескольких одинаковых сечений, относящихся к одной детали, линию сечения обозначают одной буквой и вычерчивают одно сечение .



При совпадении секущей плоскости с осью поверхности вращения , ограничивающей отверстие или углубление , контур отверстия или углубления в сечении показывается полностью, хотя этот контур и не расположен в секущей плоскости , т. е. сечение оформляет-ся как разрез .




Допускается располагать сечение на любом месте поля чертежа, а также с поворотом с добавлением условного графического обозначения

ВЫНОСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Если какая - либо часть детали требует графического пояснения формы ввиду мелкого её изображения , то применяют дополнительное её изображение (**обычно увеличенное**) , называемое **выносным элементом** .




При применении выносного элемента соответствующее место детали отмечают замкнутой сплошной тонкой линией (окружностью или овалом) с обозначением выносного элемента прописной буквой или сочетанием прописной буквы с арабской цифрой на полке линии - выноски . Над изображением выносного элемента указывают обозначение и масштаб , в котором он выполнен . Выносной элемент располагают возможно ближе к соответствующему месту на изображении детали .



УСЛОВНОСТИ И УПРОЩЕНИЯ

Для того чтобы сделать чертежи более простыми и понятными , а также с целью экономии времени при выполнении чертежа ГОСТ 2. 305-68 устанавливает некоторые условности и упрощения .

Например , такие элементы деталей как тонкие стенки , рёбра жёсткости , ушки и т. п. , показываются на разрезе незаштрихованными в том случае , когда секущая плоскость проходит вдоль оси или длинной стороны этих элементов деталей .






Рис 1




Рис 2




Рис3

Если деталь имеет несколько одинаковых , равномерно расположенных элементов , то на изображении этой детали полностью показывают один - два таких элемента , а остальные элементы показывают упрощённо или условно (рис1) .

Допускается изображать часть детали (рис 2 , 3) с надлежащими указаниями о количестве элементов , их расположении и т. п.




Рис 4




Рис 5

На видах и разрезах допускается упрощённо изображать проекции линий пересечения поверхностей , если не требуется точного их построения . Например , вместо лекальных кривых проводят дуги окружности и прямые линии (рис 4 , 5)




Рис 1




Рис 2




Рис 3



Рис 4



Рис 5






Рис 6

Плавный переход от одной поверхности к другой показывают условно (рис 1-3) или совсем не показывают (рис 4 - 6)



При необходимости выделения на чертеже плоских поверхностей предмета на них проводят диагонали сплошными тонкими линиями .



На чертежах деталей со сплошной сеткой , орнаментом , рельефом , накаткой и т.д. допускается изображать эти элементы частично , с возможным упрощением .

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й Й С Т А Н Д А Р Т

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ




**ОБОЗНАЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛОВ И ПРАВИЛА
ИХ НАНЕСЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖАХ**

Издание официальное

- 27 1. Настоящий стандарт устанавливает графические обозначения материалов в сечениях и на фасадах , а также правила нанесения их на чертежи всех отраслей промышленности .
2. Графические обозначения материалов в сечениях в зависимости от вида материалов должны соответствовать приведённым ниже .

Материал	Обозначение
1. Металлы и твёрдые сплавы	
2. Неметаллические материалы , в том числе волокнистые монолитные и плитные (плитные), за исключением указанных ниже	
3. Древесина	
4. Камень естественный	
5. Керамика и силикатные материалы для кладки	
6. Бетон	
7. Стекло и другие светопрозрачные материалы	
8. Жидкости	
9. Грунт естественный	

28 3. При выделении материалов и изделий на виде (фасаде) графические обозначения их должны соответствовать указанным в таблице ниже :

Материал	Обозначение
1. Металлы	
2. Сталь рифленая	
3. Сталь просечная	
4. Кладка из кирпича строительного и специального, клинкера, керамики, терракоты,нского, искусственного и естественного камней любой формы и т.п.	
5. Стекло	

29 4. Наклонные параллельные линии штриховки должны проводиться под углом 45° к линии контура изображения (рис1) или к его оси (рис2) или к линиям рамки чертежа (рис3)



Рис 1



Рис 2




Рис 3

5. Если линии штриховки , приведённые к линиям рамки чертежа под углом 45° , совпадают по направлению с линиями контура или осевыми линиями , то вместо угла 45° следует брать угол 30° или 60° (рис 4 и 5)




Рис 4




Рис 5

30 6. Узкие и длинные площади сечений , ширина которых на чертеже от 2 до 4 мм , допускается штриховать полностью только на концах или у контуров отверстий , а остальную площадь сечения -- небольшими участками в нескольких местах (рис 1 и 2) . Линии штриховки стекла следует наносить с наклоном $15 - 20^{\circ}$ к линии большей стороны контура сечения рис3.




Рис 1



Рис 2




Рис 3

7. Узкие площади сечений , ширина которых на чертеже менее 2 мм , допускается показывать зачернёнными с оставлением просветов между смежными сечениями не менее 0,8 мм (рис 4 ,5)




Рис 4



Рис 5

8. Для смежных сечений двух деталей следует брать наклон линий штриховки для одного сечения вправо , а для другого -- влево . В смежных сечениях со штриховкой одинакового наклона и направления следует изменять расстояние между линиями штриховки (рис 6) или сдвигать эти линии в одном сечении по отношению к другому, не изменяя угла их наклона (рис 7)




Рис 6




Рис 7

