



- Муфты это устройства, служащие для соединения соосных деталей, например труб, валов, стержней и т.д.
- Выбираем муфту для соединения выходного вала редуктора и вала привода конвейера между собой по назначению, номинальному крутящему моменту и диаметру выходного конца вала редуктора

Исходные данные для расчета муфты:

- $d_g = 36$ мм (Приложение Б3[1]-«выходной вал редуктора»1 ЦУ-200-4 12)
- $T_3 = 450 \,\mathrm{H}\cdot\mathrm{M}$ крутящий момент, передаваемый выходным валом редуктора

Расчетный крутящий момент определяется по формуле:

$$T_p = K_p T$$
; где – коэффициент режима работы;


Для пенточных конвейеров

Принимаем


$$K_p = 1,15...1,3$$

$$K_p = 1,15$$
 H·**M**

Выбираем култачисковую муфту типа 630-36-1У3 ГОСТ Р 20720-93



Эскиз кулачково-дисковой муфты.



Основные параметры муфты (ГОСТ 20720-93)

[T], H-M	d, mm	D, MM	L, mm	1, мм
630	36	210	190	82

'n

Подбор шпоночных соединений

Подбор шпонки под муфту: $d_{_{g}} = 36$ мм. T=450H·м.

- По таблице 1.10[3] выбираем размеры шпонки: b=10мм,h=8 мм,
- $t_1 = 5$ MM, $t_2 = 3.3$ MM, l = 70MM.
- Проверочный расчет шпонки на смятие:

$$\sigma_{\scriptscriptstyle CM} = \frac{Q}{(h-t_1)\cdot l} \le \sigma_{\scriptscriptstyle adm} \quad ,$$
 где - сила смятия,
$$Q = \frac{2T}{d}$$
 • $Q = \frac{2\cdot 450}{0,036} = 2500$ H,

• $\frac{2500}{(8-5)\cdot 36} = 23,48 \le 120$ M \square a.

•