




Способы получения металлов.



Металлургия.



- **Металлургия** – наука о промышленных способах получения металлов из природного сырья.



Пирометаллургия Гидрометаллургия Электрометаллургия

Пирометаллургия.

Пирометаллургия – это получение металлов из природных руд реакциями восстановления при высокой температуре.



Получение из оксидов.

1) Восстановление углеродом.



2) Восстановление угарным газом.



Такими способами получают металлы средней активности и неактивные.

Получение из оксидов.

3) Восстановление водородом.



Таким способом получают редкоземельные металлы.



Алюмотермия



Таким способом получают Mn, Cr, Ti, Mo, W




Получение из сульфидов.

Получение происходит по схеме:

сульфиды \longrightarrow оксиды \longrightarrow
металлы



Получение из сульфидов.




Гидрометаллургия.

Гидрометаллургия – получение металлов из растворов их солей.

Получение происходит по схеме:

Руда \longrightarrow раствор соли \longrightarrow металл



Гидрометаллургия.



Таким способом получают Cu, Ag, Au, Zn, Mo, U и другие металлы.




Электрометаллургия.


Электрометаллургия – получение металлов с помощью электрического тока (электролиз).



Таким способом получают только самые активные металлы.



Доменный процесс





Выплавка чугуна (сплав железа с углеродом) производится в доменных печах или домнах. Это сложное сооружение объемом 5000 м³ и высотой до 80 м с внутренней обкладкой из огнеупорного кирпича и стальным внешним кожухом (для прочности). Верхняя половина домны называется шахтой, верхнее отверстие - колошником, самая широкая часть - распаром, нижняя часть - горном.


Образование CO:



Восстановление железной руды:



Образование шлаков:




Основным восстановителем в доменной печи является CO, образующийся при сгорании кокса (C).

Восстановление железной руды представляет собой цепочку последовательных превращений:

$\text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 (\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{FeO}) \rightarrow \text{FeO} \rightarrow \text{Fe}$, происходящих при температурах от 400°С до 1840°С.



Для удаления из чугуна примесей (например, SiO_2) в доменную печь добавляют флюсы (например, CaCO_3) образующие с последними легкоплавкие соединения - шлак (например, CaSiO_3).

Получение стали в кислородном конвертере



При конверторном способе расплавленный чугун поступает в специальный конвертор - большой металлический сосуд, выложенный изнутри огнеупорным кирпичом. Через конвертор продувается воздух, обогащенный кислородом. При этом происходит выгорание (окисление) примесей. Это очень производительный процесс, позволяющий за 20 минут получить до 20 т высококачественной стали.

Окисление примесей и частичное окисление - восстановление железа:



Превращение окисленных примесей шлак:



Раскисление железа:



Для превращения чугуна в сталь, требуется удалить из него примеси: углерод, кремний, серу, фосфор и т.д. Для этого примеси окисляют воздухом обогащенным кислородом, а затем превращают в легкоплавкий шлак с помощью раскислителей (ферромарганец).