Игра по теме «Фрезерные станки с ЧПУ»

Начать игру

G-коды	<u>100</u>	<u>200</u>	<u>300</u>	<u>400</u>	<u>500</u>
М-коды	<u>100</u>	<u>200</u>	<u>300</u>	<u>400</u>	<u>500</u>
Вопрос по описани ю	<u>100</u>	<u>200</u>	<u>300</u>	<u>400</u>	<u>500</u>
Это важно знать	<u>100</u>	<u>200</u>	<u>300</u>	<u>400</u>	<u>500</u>

G-коды 100

Коды G00 и G01 – Это?

G00-ускоренное перемещение. G01-рабочая подача.



G-коды 200

Коды G40 и G43- Это?

G40-отмена коррекции на радиус инструмента.

G43-компенсация длины инструмента.



G-коды 300

Код G73-Это?

G73-высокоскоростное прерывистое сверление.



G-коды 400

Код G99-Это?

G99-плоскость отвода.



G-коды 500

Коды G17,G18 и G19-Это?

Выбор плоскостей х,у и z.



М-коды 100

Код м05-Это?

М05-выключение оборотов шпинделя.



М-коды 200

Код М03-Это?

Включение оборотов шпинделя по часовой стрелки.



М-коды 300

Код М04-Это?



Включение оборотов шпинделя против часовой стрелки.



М-коды 400

Код M30-Это?



Код завершения с переводом курсора.



М-коды 500

Код М06-Это?



Смена инструмента.



Вопрос по описанию 100

-это автоматическое управление станком при помощи компьютера и управляющей программы.

Ответ

Числовое программное управление.



Вопрос по описанию 200

Является математической базой программирования для автоматизированной обработки



Прямоугольная система координат.



Вопрос по описанию 300

-это координата по оси Z (уровень), с которой начинается сверление на рабочей подаче, и в которую возвращается инструмент, после того как он достигнет до обр. отверстия



Плоскость отвода.



Вопрос по описанию 400

-это автоматическое смещение базовой точки инструмента на его радиус .

Ответ

Автоматическая коррекция на радиус.



Вопрос по описанию 500

Коды действующие бесконечно долго , пока их не

отменит другим кодом той-же функциональной группы.



Модальные коды.



Это важно знать 100

Какие на сегодняшний момент наиболее популярными в программировании языки для станков с ЧПУ?

Ответ

ISO-7 bitt и EIA



Это важно знать 200

Какие самые популярные системы для станков с ЧПУ?

Ответ

Fanuc (япония)
Sinumerik (германия)
Heidenhain (германия)



Это важно знать 300

-слой материала заготовки, который необходимо удалить при обработке.

Ответ

Припуск.



Это важно знать 400

- упорядоченный набор команд при помощи которых опр. перемещение исполнительных органов станка.

Управляющая программа



Это важно знать 500

G83-9TO?

Ответ

Цикл прерывистого сверления.

