


Кривошипно-шатунный
ОБРАЗЕЦ ЗАГОЛОВКА
механизм. ЗИЛ 4331
Образец подзаголовка

Разработал: Белоиваненко Владислав
Андреевич ГР 343


Назначение

КШМ – предназначен для преобразования
возвратно-поступательного движения поршня,
во вращательное движение коленчатого вала.




Детали КШМ делится на :

Подвижные



Неподвижные




К подвижным относятся:

1. Поршень в сборе с кольцами
2. Шатун в сборе с пальцем
3. Коленчатый вал
4. Маховик
5. Вкладыши

К подвижным относятся:

Поршень в сборе с шатуном



1. Поршень
2. Поршневой палец
3. Стопорные кольца
4. Компрессионное кольцо
5. Компрессионное кольцо
6. Маслоъемное кольцо
7. Шатун
8. Нижняя разборная головка
9. Бронзовая втулка
10. Вкладыш
11. Вкладыш
12. Винты

К подвижным относятся:

Поршень бензинового ДВС




Днище

Бобышки

Юбка

Поршень дизельного двигателя



**А-метки; 2-днище; 3-камера сгорания; 4-юбка;
5-маслосъемные кольца; 6-болты**

К подвижным относятся:

Шатун




Верхняя неразборная головка

Тело шатуна (в сечении двутавр)

Нижняя разборная головка

К подвижным относятся:

Коленчатый вал




Коренные шейки

Шатунные шейки

К подвижным относятся:

Коленчатый вал и маховик



1 — коленчатый вал;
2 — вкладыш шатунного подшипника;
3 — упорные полукольца;
4 — маховик;

5 — шайба болтов крепления маховика;
6 — вкладыши 1,2,4 и 5-го коренных подшипников;


7 — вкладыш центрального (3-го) коренного подшипника

К неподвижным относятся:

1. Блок цилиндров
2. Головка блока цилиндров
3. Гильза
4. Поддон картера


К неподвижным относятся:

Блок цилиндров



К неподвижным относятся:

Головка блока цилиндров



К неподвижным относятся:

Гильза



<http://vsedetali.deal.by/>

К неподвижным относятся:

Поддон картера



gaz20.spb.ru

Спасибо за внимание