
а)
8
7
6
5
4
Д
Г
В
9
4
10
А
Б
I
3
2
1
I
б)
Б-Б
8
δ
Б
4
А-А
Б
А
А


board.com.ua

forca.ru



Выключатель ВМТ-110:

1 - привод выключателя;

2 и 3 - фарфоровые полые изоляторы;

4 - маслоуказатель;

5 - колпак полюса;

6 - манометр;

7 - стальная рама;

8 - приводной механизм;



1 и 3 - рычаги;
2 и 18 - тяги приводного механизма;
4 - изоляционная тяга;
5 - фарфоровый изолятор;
6 - цементная мастика;
7 - подвижный контакт; 8,12 - трос;
9 и 11 - ролики;
13 - серьга;
14 - резьбовая муфта;
15 - кольцо уплотнения;
16 и 17 - отключающие пружины



1 - подвижный контакт;
2 - дугогасительная камера выключателя;
3 - фарфоровый изолятор;
4 - неподвижный контакт;
5 - токопровод;
6 - маслоуказатель;
7 - манометр;
8 - колпак полюса;
9 - буферная полость;
10 - гайка;
11 - уплотняющее кольцо;
12 - стеклопластиковый цилиндр;
13 - крышка камеры


3
4
2
60°
~900(1400)
1
5
400
190
120
190


2466
1
2
2200
2580
2411
97
357
1916
322
2595
3
1300


В1
ОД1
ОД2
К31
К32
Т1
Т2
В2
В3
В4
10 кВ
В5
В6