

Гигиена труда в гальванических цехах



СПОСОБЫ МЕТАЛЛОПОКРЫТИЯ



- 1. ГАЛЬВАНОСТЕГИЯ**
- 2. МЕТАЛЛИЗАЦИЯ**
- 3. ДИФФУЗНОЕ ПОКРЫТИЕ**
- 4. ПОКРЫТИЕ ПУТЕМ ОКУНАНИЯ В
ВАННУ**

Способы очистки поверхности деталей перед нанесением металла



- **1. Механическая** – шлифовка, с помощью ультразвука.
- **2. Химическая:**
 - а) травление** сильными неорганическими кислотами (HCl , H_2SO_4 , HNO_3);
 - б) обезжиривание** в щелочах, органических растворителях.



СП 2.2.2.1327-03
«Гигиенические требования к
организации технологических
процессов,
производственному
оборудованию и рабочему
инструменту»