
# ЦЕПНЫЕ ПЕРЕДАЧИ




### Виды цепей


Различают следующие виды цепей:


- •роликовые (до 20 м/с);
- •втулочные;
- •зубчатые (до 35 м/с).

# Роликовая цепь




Зубчатые цепи





## Профиль зубьев звездочки бывает:

- •выпуклым
- •прямолинейным
- •вогнутым.



#### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- •Мощность:  $P = F_t v$ ;
- •Скорость цепи и частота вращения звездочки:

$$v = nzp_{II}/60$$
,


- Передаточное число:  $\mathbf{u} = \mathbf{n}_1 / \mathbf{n}_2 = \mathbf{z}_2 / \mathbf{z}_1$
- •К.П.Д передачи 0,96 0,98 при хорошей смазке.
- •Межосевое расстояние  $a_{min} = (d_{a1} + d_{a2})/2 + (30...50),$
- Длина цепи, выраженная в шагах или числом

$$L = \frac{2a}{p_{u}} + \frac{z_{1} + z_{2}}{2} + \left(\frac{z_{2} - z_{1}}{2\pi}\right)^{2} \frac{p_{u}}{a}$$

$$a = \frac{p_u}{4} \left[ L - \frac{z_1 + z_2}{2} + \sqrt{\left(L - \frac{z_1 + z_2}{2}\right)^2 - 8\left(\frac{z_2 - z_1}{2\pi}\right)^2} \right]$$



#### КРИТЕРИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ




износ шарниров цепи.

*p* – давление в шарнирах;


**d** – диаметр валика;

B – ширина цепи $_{\bullet}$ 

Износ цепи пропорционален  $p^{2...3}$ 



## Силы в цепной передаче



Окружная сила

Сила предварительного натяжения

| K <sub>f</sub> | 6 | 3  | 1  |  |
|----------------|---|----|----|--|
| Угол к         |   |    |    |  |
| горизонту,     | 0 | 40 | 90 |  |
| град           |   |    |    |  |

| и              | 12   | 23   | 34   | 45   | 56   | >6   |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| $\mathbf{z}_1$ | 3027 | 2725 | 2523 | 2321 | 2117 | 1715 |

$$z_{min} = 7$$
  $z_{max} = 100...120.$ 

### Кинематика и динамика цепной передачи

