

Что не относится к характеристикам Центробежного литья?

Малая износостойкость.



Далее

Высокая плотность металла.

Отсутствие раковин

В продукции центробежного литья отсутствуют неметаллические включения и шлак.

Показать
ответ

Модельный состав выплавляют при температуре:

100-120 °

С

80— 85°

С

180— 185°

С

25— 35°

С



Далее

Показать
ответ

Литник с напаянными на него моделями называется:

деревом


формой

елкой

стояком



Далее



Показать
ответ

Оболочковые формы не имеют свойства:


.

газопроницаемость

негигроскопичность

податливость

Слабая прочность




Выберете правильный вариант:

Заливка металла происходит в горячую опоку

После прокалки опока готова к литью

Оба случая неверны

Оба случая верны





Вы прошли эти задания