
Стальные и растительные тросы





- **Тросы** это изделия скрученные или сплетенные из растительных и синтетических волокон или свитые из стальных проволок.
- В зависимости от материала, из которого изготовлены тросы, их разделяют на растительные, синтетические, стальные и
- комбинированные.



- Растительные тросы изготовляют из растений (волокон листьев и стеблей).
- Из волокон растений слева вверх направо сливают нить, называемые каболками.
- Из нескольких каболок вьет справка вверх на лево пряди.
- Пряди свивают слева вверх направо получаем трое тросовой работы прямого спуска.
- Обратная свивка дает трое тросовой работы обратного спуска.
- Канаты кабельтовый работы изготовляют из канатов тросовой работы путем обратной их свивки.




Пеньковые канаты

изготовляют из высококачественной пеньки (обработанных волокном конопли). Выпускаются промышленностью бельными и смоляные.

Пеньковые <u>бельные</u> канаты имеют_светло-серый, а смольные – светло-коричневый цвет. Эластичность без нарушения крености составляет 8-10%. Смоленные канаты бывают практически в работе при низких температурах, меньше подвержены к гниению , но прочность их на 10% меньше белых, а масса – на 16-18% больше.

- Пеньковые канаты применяются для оснастки такелажа, швартов, проводников, стропов.
- Мокрые пеньковые канаты указывается на 8-12% и теряют в прочности до 20% по сравнению с сухими.

- Сизальские канаты изготовляют из волокон листьев тропиче ского растения АЧАВЫ.
- Выпускается промышленностью не смолеными трехрядными с размером по окружности от 20 до 350 мм трех групп: Специальные, повышенные и нормальные.
- В канаты специальной группы вводятся две, а повышенной одна цветная каболка. Сизальские канаты имеют светло-желтый цвет, по крепости они примерно равны пеньковым бельным, но несколько легче их и меньше подвержены гниению. Удлиняются без потери прочности на 15-20%.



- Маленькие канаты изготовляют из волокон дико растущего тропического банана АБАКА.
- Имеют золотисто-коричневый цвет, самые прочные и эластичные из всех растительных канатов. Не тонут в воде, мало подвижны гниению, удлиняются без потери прочности на 20-25%.



• Синтетические канаты изготовляют из искусственных волокон химических веществ, образующих пластмассы — капрона, нейлона, полиэтилена, полипропилена.



- **Капроновый канат** имеет шелковистабелый цвет. При равной прочности они легче пеньковых в 5 раз, а стелькам в 2 раза.
- Удлиненность не теряя прочность до 40%.



• Нейлоновые канаты по внешнему виду напоминают шелк, хорошо окрашивается, в зависимости от окрашенных имеют разные оттенки. По прочности и эластичности равноценны капроновым.



■ Полипропиленовые канаты по прочности равнозначны лавсановым, но значительно легче их, не тонут и не намокают в воде.



- Синтетические канаты имеют ряд существенных эксплутационных недостатков:
- 1) При длительном воздействии солнечных лучей теряют прочность до 30%, а от долгого пребывания в воде – до 15%.
- 2) Портятся при соприкосновением с оливой, мазутом, сомрой и минеральными веществами.
- 3) При работе с большим трением оплавляется, сильно электролезуется и могут вызывать искрообразование.

Наибольшее применение синтетические канаты имеют в качестве швартовов, буксиров, дм сигнальных фалов и

шнуров.



• Стальные канаты изготовляют из высококачественной стальной проволоки покрытой алюминием или оцинковкой.



- По конструкции стальные канаты подразделяются:
- Одинарной свивки (спиральные) свитые из отдельных проволок в несколько слоев.
- Двойной свивки состоящие из прядей, пряди из каболок.
- Тройной свивки Состоящие из свитых канатов двойной свивки (стрендей)




- Стальные тросы могут иметь правое Z или левое S направление свивки.
- Наибольшее распространение получили шестипрядные стальные тросы двойной свивки с ограничением сердечником (растительные волокна, пропитанные анти корзинной смазкой.
- Стальные тросы в 6 раз прочнее пеньковых и 2,5 раза синтетических такой же толщины.

• Растительные и синтетические тросы измеряют по их окружности.

Стальные тросы измеряют по их диаметру.


- **Комбинированные тросы** (Геркулес) стальные четырех-шестипрядные канаты с ограничением сердечником.
- Его пряди оплетении капроновой, сизальской или пеньковой пряди.



- Крепость канат характеризуется разрывной нагрузкой (минимальная масса груза, при котором данный канат разрывается).
- Допускаемая нагрузка максимальная масса груза, при которой трое работает положительный срок без потери прочности.
- Разрывные усиления Rк=K*d дм стальных канатов
- Rn=K*C дм раст. И синтетических
- Где К коэффициент прочности
- d диаметр каната
- С окружность каната
- Допустимая нагрузка
- Где n коэффициент запаса прочности

- При ращетах значения коэффициента прочности берут:
- 1) Для растительных тросов n=6
- при работе с людьми n=12
- 2) Для стальных тросов n=5,0
- для работы с людьми n=12,0
- 3) Для синтетических n=6 9

- Такелажные цепи используют из стальных сварных овальных звеньев без контрфорсов толщиной 6-16мм.
- Применяют на судах для оснастки бортовых лееров, штуртросовых цепей, механических талей, цепных стопоров и т.д. .
- Новая такелажная цепь в течении некоторого времени за счет притирания звеньев удлинения на 3-4%.





- Гаки новые или штампованные стальные крюки, применяемые в грузоподъемных устройствах для крепления блоков талей, подъема грузов.
- По назначению гаки бывают:
- 1) Простой
- 2) Повернутый
- 3) Храпци
- 4) Глаголь-гонс
- 5) Пентер-гак
- 6) Вертлюжный
- 7) Грузовой





- Если маркировки на гаки нет, то допустимую нагрузку с кг ращитывают по формуле
- где d = толщина спинки гака
- Запрещаются использовать в работе гаки с трещинама, деформированием, сработынными более чем на 10%.


- Скобы служат для соединения отрезков цепей и тросов, а также для их соединения с различными устройствами и корпусами судна.
- По значению бывают: Якорные, соединительные, грузовые, такелажные.
- Допустимое усиление для скоб можно определить по формуле.



- **Талрепы** применяются для обтягивания и крепления тросов, такелажа, лееров и др.
- Допустимую нагрузку в кг-силах рассчитывает по формуле.



- Обух металлическое полукольцо на соответствующей половине, приваренной к палубе или надстройки судна.
- К обухам крепятся снасти стоящего также, стопоры, топрены и др.
- Допустимую нагрузку на обух рассчитывают по формуле: Где К=4,2



 Рым – стальное круглое или овальное кольцо, продетое через продушены обуха.

Допустимую нагрузку на рым ращитывают

по формуле.



• **Коуши** — это металлические оцинкованные. Применяют для заделки очагов стальных и растительных канатов.




- **Блоки** это приспособления состоящих из одного или нескольких вращающих на оси шкивов с желобами шкивы смонтированы в одном корпусе, имеющим подвеску в виде гака, скобы или обуха.
- По количеству шкивов подразделяются на одно-, двух-, трех-, четырех-, и т.д.
- По материалу изготовления:

П

- Металлические, деревянные, пластиковые.
- Во избежании преждевременного износа и порчи установлено минимально соотношения диаметра шкива Д к диаметру каната d.
- Для металлических блоков
- для деревянных и пластиковых блоков с растительными и капроновыми канатами:
- Для металлических блоков с такелажными цепями






Гордень - простейшее устройство, применяемое на судах для подъема грузов. Состоит гордень из троса продетого в одношкивный блок, который закреплен передвижно.

Конец троса, к которому крепится гак или другое приспособление для подъема груза, называется коренным концом.

 Конец троса, к которому прилагается усилие для подема груза, называется ходовым концом.



- Тали грузоподъемное устройство, состоящее из двух блоков, неподвижного и подвижного и основного в шкивах троса.
- Конец троса прикрепленный к блоку называется коренным концом.
- Конец троса идущий на лебедку или обтягиваемый в ручную, - ходовым.
- Тали дают выигрыш в силе за вычетом потерь на трение клифов и изгибы троса за счет проигрыша в пройденном пути.
- Тали бывают простые и механические.
- При подъеме при помощи талей масса груза распределяется поровну на все ветви лопаря.

П

- Иногда применяют оснастку, при которой ходовой конец лопаря сходит с подвижного блока,
- в этом случае ходовой конец необходимо учитывать наравне с другими ветвями лопаря, поэтому выигрыш будет равен общему числу шкивов + единица т.е.
- Небольшие тали, основанные между блоками с одинаковым членом шкивов и заведение какую либо снасть для ее обтягивания, называется гинцами.
- При числе шкивов более трех в каждом блоке такие тали называется чинями.
- Гини применяются для подъемов тяжелых грузов.
- Основание талей т.е. заводка торса в систему блоков, производится обычно при разложении на щеку блоков, гаки или скобы при этом располагают наружу.
- Применение на судах механические тали называют дифференцируемыми.
- Дифференцируемые тали представляют собой устройство состоящее из двух шлифов разного диаметра, жестко соединенных между собой и помещенных в обойме неподвижного двух шкивного блока и одного подвижного одношкивного блока.
- Бесконечная рабочая цепь охватывает последовательно малый шкив неподвижного блока и большой шкив неподвижного блока.
- При обычном соотношении диаметров шкивов неподвижного блока, равным 7:8 получается 16-и кратный выигрыш в силе.
- Если соотношение равно 11:12 то выигрыш в силе получается 24-кратным.