



**AVTOVAZ**

# Устранение несоответствия по перетиранию шланга радиатора охлаждения о жгут проводов двигателя а/м LADA XRAY.




ТВОЙ ГОД  
ТВОЕ БУДУЩЕЕ




27.10.2017

Притянуть отвод жгута проводов двигателя на генератор к стволу отвода на стартер хомутом 7703085044 как показано на фото с разворотом остаточной длины к двигателю.



Крепление отводов хомутом.



Данное временное решение обеспечивает зазор жгута проводов двигателя с патрубком системы охлаждения.

1. Для устранения несоответствия, при закручивании клеммы на стартер, придерживать рукой жгут проводов для исключения прокручивания клеммы. Таким образом жгут будет дистанцироваться от патрубка радиатора.
2. Притянуть отвод жгута проводов двигателя на генератор к стволу отвода на стартер хомутом 7703085044 как показано на фото с разворотом остаточной длины к двигателю.
3. Излишки хомута отрезать ножницами.

