Ингибиторы коррозии

Ингибиторы — это присадки к коррозионной среде для снижения ее агрессивности. Среда может быть нейтральной (**ингибиторы для нейтральных сред**), кислой (**ингибиторы кислотной коррозии**) или атмосферой (**ингибиторы атмосферной коррозии**).

Механизмы защиты

Анодные ингибиторы - пассивируют поверхность металла образованием защитного оксидного слоя и затрудняют процесс анодного окисления металла.

$$NO_2^- + 6e + 7H^+ \rightarrow NH_3 + 2H_2O_1$$

$$Cr^{+6} + 3e \rightarrow Cr^{+3}$$

Механизмы защиты

Пассивация щелочью. Fe
$$|\leftarrow$$
O H=OH=
Fe $|\leftarrow$ O H=OH=
Fe $+$ 2OH $-$ 2e \rightarrow FeO $+$ H2O.

Пути торможения катодной реакции:

1. Использование продуктов катодной реакции.

$$O_2 + 2H_2O + 4e \rightarrow 4OH^-$$

Ингибитор ZnSO4 : $Zn^{2+} + 2OH^{-} \rightarrow Zn(OH)_{2} \downarrow$.

- 2. Деаэрация воды.
- 3. Образование защитных слоев. $Ca^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow CaCO_3 \downarrow$

Ингибиторы кислотной коррозии

Fe₃O₄ + 8HCI \rightarrow 2FeCI₃ + FeCI₂ = 4H₂O Fe + 2HCI \rightarrow FeCI₂ + H₂↑.

Наводораживание стали!!!

Ингибитор: 1-3% уротропина в НСІ,

(гексаметилентетрамин - (CH₂)₆N₄). Торможение реакции железа с соляной кислотой.

При травлении алюминия – витамин РР.

Наводораживание при травлении и хромировании





Временная защита

Защита на период хранения или транспортировки изделия называется временной (консервацией).

- 1. Консервационные масла и смазки. Масло + маслорастворимый ингибитор коррозии (АКОР, Н-М-1, ФМТ).
- 2. Статическое и динамическое осушение воздуха.
- 3. Инертные атмосферы.
- 4. Ингибиторы атмосферной коррозии.

Ингибиторы атмосферной коррозии

Летучие – НДА, ВНХ-Л-20, ИФХАН-1.

Необходимое условие — наличие изолирующего экрана, упаковки. Внутри этого пространства создается давление пара ингибитора, близкое к насыщенному.

НДА – нитрит дициклогексиламина, (С6H11)2NH•HNO2.

- $P = 10^{-4}$ мм Hg. Срок защиты может составлять 10 лет и более без переконсервации!!!
- Таблетки, гранулы, полиэтиленовые пленки, полимерные изделия произвольной формы.

Контактные ингибиторы

ФМТ- разработан в СПбГМТУ и представляет собой жирные кислоты таллового масла и медные производные хлорофилла в составе веществ хвои.

Применение:

- 1. Масло с ФМТ (1-3%). Консервация котельного оборудования в Таганроге.
- 2. Дизтопливо с ФМТ (1%). Защита линз двойного дна двухкорпусных нефтехранилищ (порт Высоцк).
- 3. Водная эмульсия с ФМТ (1-5%). Консервация шаровых кранов, комплектующих деталей на период транспорта из Тосно в страны Евросоюза (Катерпиллар-Тосно, США).

Оборудование Красного котельщика


Испаритель




Пароохладитель



Двухкорпусное нефтехранилище



Шаровый запорный кран



Продукция Катерпиллар-Тосно





Окрасочная камера



Ингибитор Н-М-1


Контактный ингибитор **H-M-1** - соль циклогексиламина и жирных кислот фракции C₁₀ — C₁₆. Он растворим и в масле, и в воде, защищает черные и цветные металлы. Водные 1-3% растворы H-M-1 используются на ТЭЦ для внутренней консервации котлов, а также на предприятиях, выпускающих емкостное оборудование.

Водным раствором Н-М-1 заполняют емкости при гидроиспытаниях, которые тем самым совмещаются с последующей консервацией - после слива воды остатки ингибитора внутри обеспечивают надежную длительную защиту на 1-2,5 года и более.

Емкостное оборудование



Метод совмещения гидроиспытаний с консервацией



Лакокрасочные покрытия

Это основное средство защиты от коррозии. Краски специального назначения используются во всех современных отраслях промышленности, в них заложены все принципы защиты металлов от коррозии. Проведение окрасочных работ связано с большими финансовыми затратами, так стоимость качественной окраски с дробеструйной очисткой составляет 30 – 50\$/м², а при этом стоимость хорошей краски – 4 \$/м².

Основные затраты приходятся на стадию подготовки поверхности, стоимость дробеструйной очистки может составлять до 60-70% всех затрат.

Подготовка поверхности

- 1. Абразивоструйная очистка (дробеструйная, пескоструйная, шлаками) до степени Sa2,5 по стандарту ISO 85-1.
- 2. Гидроструйная.
- 3. Механическая до степени St2.
- 4. Химическая (состав НОТЕХ).
- 5. μ -jet.

Дробеструйная очистка





Цеховая линия дробеструя



Пескоструйная очистка в цеховом помещении



Пескоструйная очистка в атмосферных условиях



Гидроструйная очистка



Механическая очистка





Типы грунтовок

- 1. Изолирующий грунт (МС-067).
- 2. Пассивирующий грунт (ФЛ-03К).
- 3. Протекторный грунт (ЭП-057).
- 4. Фосфатирующий грунт с добавлением фосфорной кислоты (ВЛ-02).
- 5. Ингибированный грунт с добавлением ингибиторов ФМТ, H-M-1.
- Затем наносят 3-5 слоев противокоррозионной эмали + окраска противообрастающей эмалью (подводный борт).

Компоненты краски

- 1. Пленкообразователь.
- 2. Растворитель. Конструкция $(1+2) = \mathbf{Л}\mathbf{A}\mathbf{K}$.
- 3. Пигмент.
- 4. Наполнитель.

Пленкообразователи

- **1. Алкидные** смолы (эмали типа ПФ). ПФ эмаль пентафталевая.
- 2. Фенолоальдегидные смолы.
- 3. Полиуретаны.
- 4. Эпоксиды.
- 5. Кремнийорганические смолы (эмали ОС).
- 6. Эфиры целлюлозы (эмали типа НЦ).
- 7. Битумные эмали.
- 8. Водные дисперсии и эмульсии полимеров.

Пигменты

- 1. Xроматные (CaCrO₄, ZnCrO₄ 3Zn(OH)₂).
- 2. Фосфатные (CrPO4 •nH2O, Zn3(PO4)2 •nH2O).
- 3. Свинцовый сурик 2РbO РbO₂.
- 4. Цинковые белила ZnO.
- 5. Железооксидные различных цветов красного (Fe₂O₃), черного (Fe₃O₄), желтого (α-FeO OH),
 - 6. Зеленый оксид хрома (Cr₂O₃), сажа, металлические пудры алюминия, цинка, бронзы.

Наполнители

Недорогие неорганические вещества:

Барит (BaSO4).

Тальк (3MgO• 4SiO2 •H2O)

Доломит (CaCO3 • MgCO3)

Кальцит (СаСО3).

Все тщательно перемешивается. Краска представляет собой сложную гетерогенную смесь органических и неорганических веществ. Качество краски в значительной степени зависит от степени помола твердых веществ и их перемешивания. Перед использованием краски обязательно необходимо тщательно перемешать с основой отстоявшиеся на дне пигменты и наполнители.