

полимеры - вещества, молекулы которых состоят из большого числа повторяющихся группировок, соединенных между собой химическими связями.


Низкомолекулярные соединения, из которых образуются полимеры, называют мономерами.

Например, пропилен **CH**₂=**CH**–**CH**₃ является мономером полипропилена:

$$n CH_{2} = CH \longrightarrow (CH_{2} - CH)_{n}$$
 | CH_{3} Пропилен (пропен)








Форма макромолекулы полимеров: а – линейная; б – разветвленная;

в – ленточная; г – пространственная, сетчатая, д – паркетная









Схема строения линейной макромолекулы



Схематичное строение пачки:




а – объединение макромолекул в пачки; б – пачка с аморфным участком



Схематичное изображение молекулярных процессов при деформации:

1 – упругое, 2 – высокоэластичное, 3 – вязкое

диаграммы растяжения полимеров, находящихся в высокоэластическом состоянии



- 1 аморфного термопласта;
- 2 –кристаллического;
- 3 кристаллического при деформации с высокой скоростью

Реакция отверждения эпоксидной смолы

$$4 \sim \text{CH}_2$$
— CH_2 — CH_2 + H_2 N— R — NH_2 \longrightarrow ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА ОТВЕРДИТЕЛЬ


$$CH_2$$
— CH — CH_2 — N — CH_2 — CH — CH_2

$$\longrightarrow$$
 OH R OH
$$CH_2$$
— CH — CH_2 — N — CH_2 — CH — CH_2

$$\longrightarrow$$
 OH
$$\text{OH}$$

$$\text{ОН}$$

Полимеры получают двумя способами:



Важнейшие полимеры, получаемые реакцией полимеризации

пол	A M E P	Форнула	полимер		Форнула
Название	Формала	нононера	Название	Формала	нононера
Полиэтилен	(-CH ₂ -CH ₂ -)n	CH ₂ =CH ₂	Полибутадиен	CH=CH	CH ₂ CH ₂ CH-CH
Полипропилен	(−CH ₂ −CH−)n CH ₃	СН ₂ =СН СН ₃			
Полистирол (поли- винилбензол)	(-CH ₂ -CH->n	CH2=CH	Полиизопрен	C= CH ₂ ->n	CH ₂ CH ₂ C - CH CH ₃
Поливинил— дичолх	(-CH ₂ -CH-)n Cl	CH ₂ =CH CI	Полихлоропрен	(-CH ₂ CH ₂ -)n	CH ₂ CH ₂
Тефлон	(-CF ₂ -CF ₂ -)n	CF ₂ =CF ₂		á	á
Полинетил- нетакрилат	CH ₃ (-CH ₂ -C-)n C=0 O-CH ₃	CH ₃ CH ₂ =C C=0 O-CH ₃	Бутадиен- стирольный каучук (СКС)	(-СН ₂ СН ₂ - СН=СН сополинер бутадиена и ст	

Важнейшие полимеры, получаемые реакцией поликонденсации

полимер		Форнулы нононеров	
Название	Форнача	Форизна нономеров	
Лавсан	[-0-сн₂сн₂-0-с- с-] _п	но-сн ₂ сн ₂ -он + но-с-о-с-он	
Капрон (полианид-6)	[-нн-«сн ₂ » ₅ -с-] _n	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
Найлон (полианид-6,6)	[-NH-(CH ₂) ₆ -NH-C-(CH ₂) ₄ -C-] _n	NH ₂ -(CH ₂) ₆ -NH ₂ + HO-C-(CH ₂) ₄ -C-OH	
Фенол- формаль- дегидные смолы	он сн ₂ п новолак, резол Сн ₂ Сн ₂ п сн ₂ п п п п п п п п п п п п п п п п п п п	он + H;c=о	

Композиционные материалы

Классификация и требования


Наполнитель и матрица

- Композиционные материалы (композиты) представляют собой гетерофазные системы, полученные из двух или более компонентов с сохранением индивидуальности каждого из них.
- В строении композита выделяют наполнитель (армирующий компонент) и связующее (матрицу).
- Матрица связывает композицию (обеспечивает непрерывность), позволяет изготовить необходимую инженерную конструкцию и передавать внешние нагрузки к несущему упрочняющему компоненту.
- Наполнитель является разделенным компонентом и играет усиливающую или армирующую роль.
- Примеры композиционных материалов: алюминиевые сплавы, упрочненные борными или углеродными волокнами; бетон, армированный стальной проволокой; пластмасса, упрочненная стекловолокном; упрочненные нейлоном смолы. Примером естественного композиционного материала является дерево, в котором лигнин упрочнен волокнами целлюлозы.


Характерные признаки

- Состав и форма компонентов материала определены заранее;
- компоненты присутствуют в количествах, обеспечивающих заданные свойства материала;
- материал является однородным в макромасштабе и неоднородным в микромасштабе (компоненты различаются по свойствам, и между ними существует явная граница раздела);
- полученный композиционный материал обладает свойствами, не присущими индивидуальным компонентам.


Классификация



Полиматричные и полиармированные








Полиармированны й

Форма наполнителей



Классификация наполнителей по форме: а – нуль-мерные; б – одномерные; в –







Схема строения композиционных материалов: а – дисперсноупрочненные; б - волокнистые; в слоистые





Волокнистые композиты

- Высокопрочные волокна воспринимают основные напряжения, возникающие в композиции при действии внешних нагрузок, и обеспечивают жесткость и прочность композиции в направлении ориентации волокон.
- **Матрица** обеспечивает совместное действие волокон за счет собственной жесткости и взаимодействия на границе матрицаволокно.
- Механические свойства определяются **тремя основными параметрами**: прочностью армирующих волокон, жесткостью матрицы и прочностью связи на их границе раздела.
- С уменьшением диаметра волокна уменьшается вероятность возникновения внутренних дефектов, размеры дефектов также уменьшаются масштабный фактор.
- В результате повышается прочность волокна: например, стеклянная пластина имеет предел прочности при растяжении σ_в ≈ 70 МПа, у тонкого же стекловолокна σ_в ≈ 2800÷5000 МПа.




Микроструктура КМ ВКА-1 с алюминиевой матрицей,

армированной 50 % волокнами бора



а) хаотическая; б) слоистая; в) розеточная; г)-з) ортогональные; и) аксиально-радиально-окружная; к) аксиально-спиральная; л) радиально-спиральная; м) аксиально-радиально-

Удельные характеристики композитов (р – плотность материала)



Требования к композитам

- К матрице и наполнителю предъявляются эксплуатационные и технологические требования.
- К эксплуатационным относятся требования по механическим, электрическим и теплофизическим свойствам, плотности, стабильности свойств в определенном температурном интервале, химической стойкости и т.п.
- К технологическим требованиям относятся: возможность создания высокопроизводительного процесса изготовления изделий; совместимость наполнителя с материалом матрицы, т.е. возможность достижения прочной связи между

\ /	Характеристика	композитов

Микрочастицы

 $d_{\rm p} = 1 - 50 \text{ MKM}$

В среднем воспринимает

Сдерживает деформацию

 $d_{
m p}$, $l_{
m p}$, $\phi_{
m p}$ — объемная доля

Текучесть, пластичность,

матрицы, придает

 \uparrow с $\uparrow \phi_{p}$, y хрупких \downarrow с $\downarrow I_{p}$

 $\varepsilon_{c} = 0 - 30\%$

Изотропный

Волокнистые

Передает нагрузку

В основном воспри-

нимает нагрузку, пре-

пятствует движению

Размеры и направ-

ление волокна, $\phi_{\scriptscriptstyle \mathrm{f}}$ –

объем. доля волокна

 $\uparrow \sim \phi_{\rm f} (0.01 < \phi_{\rm p} < 0.9)$

Зависит от свойств во-

локна, ориентации, $\phi_{\scriptscriptstyle f}$

Анизотропный

волокну

дислокаций

Характеристика	компо	зитов

нагрузку

твердость

частиц

С дисперсными частицами

Наночастицы

 $d_{\rm p} = 10 - 100 \text{ HM}$

воспринимает нагрузку

Препятствует движению

В основном

дислокаций

 $d_{\rm p}$, $I_{\rm p}$ – расстояние

между частицами, $\phi_{_{\mathrm{D}}}$

 $\uparrow \sim \phi_{\rm p} (0.0005 < \phi_{\rm p} < 0.2)$

Текучесть, при разру-

шении $\epsilon_{c} = 0.1 - 15\%$

Изотропный

Характеристика

Роль матрицы

наполнителя

Армирующие

факторы

Прочность

Деформация є

Вид материала

Роль

Характеристика	композитов

Стёкла

- Основная масса стекол принадлежит к числу **оксидных** и в зависимости **от химического состава** подразделяется:
 - по виду оксида-стеклообразователя (силикатные SiO_2 , боратные B_2O_3 , фосфатные P_2O_5 , германатные GeO_2 , алюминатные Al_2O_3 , алюмосиликатные Al_2O_3 SiO_2 , боросиликатные B_2O_3 SiO_2 , алюмоборосиликатные Al_2O_3 SiO_2 и др.);
 - по содержанию оксидов щелочных металлов (бесщелочные, не содержат оксидов щелочных металлов, но могут содержать оксиды щелочноземельных металлов MgO, CaO, BaO и др.; малощелочные; многощелочные).
- Производятся также:
 - галогенидные стекла, главным образом на основе ВеГ₂
 (фторбериллатные стекла);
 - халькогенидные на основе элементов VIb подгруппы (S, Se, Te).




Схема непрерывной структурной сетки стекла:

а – кварцевого, б – натриево-силикатного

Ситаллы и микалексы

- **Ситаллы** стеклокристаллические материалы, получаемые путем направленной кристаллизации стекла.
- Содержание кристаллической фазы в ситаллах, в зависимости от условий их получения, от 30 до 95 %. Размер кристаллов обычно $\leq 1 \div 2$ мм. Если свойства стекла в основном определяются его химическим составом, то для ситаллов решающее значение приобретают структура и фазовый состав. Электроизоляционные показатели ситаллов, как правило, превосходят показатели стекол того же химического состава: ситаллы имеют более высокие значения ρ , E_{no} и более низкий $tg\delta$.
- Фотоситаллы ситаллы, получаемые в результате кристаллизации специальных светочувствительных стекол, до термообработки подвергнутых ультрафиолетовому облучению.
- **Микалекс** композиционный материал, состоящий из стекла, наполненного слюдяным порошком. **Применение** изоляционные детали мощных приборов, где важна




Схема кристаллизации стекла при образовании ситаллов с помощью катализаторов

1,0-1,5

12-35

20

80-120

12-20

25-40

20-25

45-55

2,2-25

20-30

Электрическая прочность твердых		
ПИОПОИ	TOMICO	
Наименование диэлектрика	<i>Е</i> _{пр} , МВ/м	

Асботекстолит

Гетинакс

Капрон

Лавсан

Микалекс

Полистирол

Полиуретан

Полиэтилен

Электрофарфор

Текстолит