



**Нарушения требований охраны труда,  
промышленной и пожарной безопасности,  
электробезопасности и охраны окружающей  
среды, выявленные комиссией  
ПДК ООО «ВМУ» на объекте ВМЦ-3 Бригада  
вышкостроения Рыбина Н.Б. куст 6  
3-Семивидовское месторождение  
06.04.2018**

---

# Состав ПДК

№ п/п	Должность	Ф.И.О.
1	Инженер по КаПЭБ	Р.М. Гайнетдинов
3	Механик –энергетик ВМЦ-3	Р.А. Хисматов

Проверка проводилась в присутствии производителя работ  
вышкостроения- Рыбина Н.Б.

# Нарушения выявленные при проверке

При въезде на кустовую площадку отсутствует информационный щит



# Нарушения выявленные при проверке

В работе используется электрододержатель не заводского исполнения




# Нарушения выявленные при проверке

Рукава для газовой резки металла имеют глубокие трещины возле пропанового редуктора



# Нарушения выявленные при проверке

Применение стропов 4ск без предохранительных устройств против выпадения.



# Нарушения выявленные при проверке

На приставной лестнице отсутствует табличка с датой испытания и принадлежность бригаде



# Нарушения выявленные при проверке

В работе применяется неисправная приставная лестница (сломана ступенька)



# Нарушения выявленные при проверке

**На входе в жилой вагон не установлены перильные ограждения**



# Нарушения выявленные при проверке

- Формально ведется журнал первого этапа контроля.
- Стропальщики не применяют сигнальные жилеты.
- На посту резки отсутствуют первичные средства пожаротушения