

Тема 6

ОСНОВЫ

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Техника безопасности

Техника безопасности — это система организационных и технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов.

Основные задачи техники безопасности:

- выявление производственных опасностей и их источников;
- оценка выявленных опасностей;
- разработка комплексных мер по безопасности труда с целью снижения несчастных случаев.

Основные причины несчастных случаев на производстве:

- *организационные* (низкий уровень образования, профподготовки работника, нарушение инструкций и прочее);
- *технологические* (низкий технический уровень оборудования, низкий уровень защитных мер и прочее);
- *санитарно-гигиенические* (несоответствие требований санитарных норм, правил, стандартов; характеристик производственной среды);
- *психофизиологические* (физические и нервно-психические перегрузки, утомление и прочее).

6.2 Воздействие электрического тока на человека

Воздействие тока на человека

Электрический ток может причинять человеку повреждения – явные и скрытые.

Проходя через живой организм человека, электрический ток оказывает *действие*:

- термическое (нагрев, ожоги);
- электролитическое (разложение крови и других органических жидкостей);
- биологическое (раздражение тканей, нарушение внутренних биоэлектрических процессов).

Воздействие тока на человека

Различают два *вида поражения* эл. током:

- электрические травмы
- электрические удары

Электрические травмы – четко выраженные местные повреждения тканей организма, вызванные воздействием электрического тока или электрической дуги.

Различают виды электротравм:

- электрические ожоги;
- электрические знаки;
- металлизация кожи;
- механические повреждения;
- электроофтальмия.

Электрические удары – это возбуждение живых тканей организма проходящим через него электрическим током, сопровождающееся непроизвольным судорожным сокращением мышц.

Степени электроударов:

- 1 степень – судорожное сокращение мышц без потери сознания;
- 2 степень – судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранившимся дыханием и работой сердца;

- 3 степень – потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или дыхания (либо того и другого вместе);
- 4 степень – клиническая смерть, т.е. отсутствие дыхания и кровообращения (8 мин).

Способы освобождения пострадавшего от действия эл. тока:

- отключение электроустановки или ее части
- отделение пострадавшего от электроустановки
- отделение токоведущих частей от пострадавшего
- механическое воздействие на токоведущие части
- отделение пострадавшего от земли
- вызов искусственного короткого замыкания с целью отключения электроустановки

6.3. Факторы, влияющие на тяжесть поражения электрическим током

Факторы, влияющие на тяжесть поражения электрическим током

□ *сила тока* – это основной фактор, обуславливающий тяжесть поражения;

При длительном (более 1с) протекании переменного тока промышленной частоты (50 Гц) выделяют следующие характерные значения:

- 1) 0,6 – 1,5 мА – пороговый ощутимый ток, при котором человек начинает ощущать его воздействие;
- 2) 6 – 10 мА – пороговый неотпускающий ток, при котором человек не в состоянии самостоятельно освободится от действия тока;
- 3) 80 – 100 мА – пороговый фибрилляционный ток, при котором начинается фибрилляция сердца, обычно заканчивающаяся его остановкой;

□ род тока (постоянный или переменный). Постоянный ток менее опасен. Для него пороговые значения в 3-4 раза выше, чем для переменного. Неотпускающий эффект при действии постоянного тока отсутствует, и правильнее говорить о болевом пороге, когда человек начинает испытывать сильную боль;

- **частота тока** (промышленная частота 50 Гц практически является наиболее опасной. Опасность поражения уменьшается при значительном увеличении частоты тока);
- **величина напряжения** (менее опасным является переменное напряжение, не превышающее 42 В, и постоянное, не превышающее 110 В);

- **сопротивление тела человека Rh.** Rh зависит от состояния кожи, состояния здоровья, психо-физиологических особенностей, фактора «вни-мания». При расчетах Rh принимается равным 1000 Ом;
- **продолжительность воздействия тока** (увеличение продолжительности – снижение со-противления человека. При очень кратковременном действии человек может выдержать достаточно большой ток);

- *путь тока через тело человека* (наиболее опасно, когда ток проходит через жизненно важные органы – сердце, легкие, головной мозг. Т.е. наиболее опасные пути – «голова-рука», «голова-ноги», «рука-рука», «руки-ноги»);
- *условия внешней среды*: сырость; высокая температура окружающего воздуха; токопроводящая пыль и т.д.

Пороговые значения токов

1. Условно безопасный – 0,1 мА
2. Пороговый ощутимый – 1,1 мА
3. Пороговый неотпускающий – 15 мА
4. Пороговый фибрилляционный – 70 мА
5. Смертельный – 100 мА

6.4. Классификация производственных помещений по степени опасности поражения электрическим током

Классификация производственных помещений по степени опасности поражения электрическим током

Согласно ПУЭ, помещения делят на три группы:

1) *помещения с повышенной опасностью*, в

которых имеет место одно из следующих условий:

- относительная влажность воздуха более 75 %;
- токопроводящий пол;
- токопроводящая пыль;
- температура воздуха более +35 °C;

2) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий:

- относительная влажность воздуха около 100 %;
- химически активная среда, способная разрушать изоляцию;
- одновременно два или более условий первой группы;

3) помещения без повышенной опасности, где отсутствуют вышеупомянутые условия.

С учетом требований электробезопасности рекомендуются следующие номинальные напряжения для электроприемников:

- 12 В – для ручных светильников и переносного электроинструмента, применяемых в особо опасных помещениях;
- 42 В – для тех же целей – в помещениях с повышенной опасностью;
- 65 В – для аппаратов дуговой электросварки.

6.5. Оценка опасности поражения эл. током

Оценка опасности поражения эл. током

Оценка – сравнение максимально возможных токов или напряжения прикосновения с предельно допустимыми значениями за определенный промежуток времени.

Оценка позволяет установить необходимость применения тех или иных мер защиты и при необходимости произвести выбор и расчет необходимых методов и средств. Оценка осуществляется в нормальном и аварийном режимах работы.

Аварийный режим работы сети – при замыкании фазы на землю.

Аварийный режим работы электрооборудования – при замыкании фазы на корпус электрооборудования.

6.6. Технические способы и средства защиты от электропоражений

Технические способы и средства защиты от электропоражений

(могут применяться отдельно или друг с другом)

- Защитное заземление;**
- Зануление;**
- Защитное отключение (УЗО);**
- Малое напряжение;**
- Электрическое разделение сетей;**
- Изоляция токоведущих частей;**

- Выравнивание потенциалов;
- Компенсация токов замыкания на землю;
- Ограждительные устройства;
- Предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности;
- Средства защиты и предохранительные приспособления

Защитное заземление

Защитное заземление – это преднамеренное электрическое соединение с землей металлических нетоковедущих частей ЭУ, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения целостности изоляции или по др. причинам и к которым возможно прикосновение людей.


В качестве заземляющих устройств в первую очередь должны быть использованы естественные заземлители (электропроводящие части строительных и производственных конструкций и коммуникаций).

Зануление

Это преднамеренное, электрическое соединение корпусов оборудования и других металлических нетоковедущих его частей, которые могут оказаться под напряжением, с неоднократно заземлённым защитным проводником сети.

В качестве защиты при занулении могут применяться:

- плавкие предохранители,
- магнитные пускатели с тепловой защитой;
- контакторы с тепловым реле и др.



Защитное отключение

Вид быстродействующей защиты, который обеспечивает автоматическое отключение ЭУ при возникновении в ней опасности поражения электрическим током.

Поврежденная ЭУ и нарушение нормального режима работы сети приводят к изменениям электрических параметров ЭУ или сети, которые могут быть использованы как входные величины для срабатывания устройств защитного отключения (УЗО).

В зависимости от того, что является входной величиной (уставкой), на изменение которой реагирует схема отключения, применяют следующие типы УЗО:

- на напряжении корпуса относительно земли;
- на токе замыкания на землю;
- на токе нулевой последовательности и др.

6.7. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от электрического тока

Меры первой помощи пострадавшим от электрического тока

Первая доврачебная помощь при НС от поражения эл. Током состоит из двух этапов:

- 1. Освобождение пострадавшего от действия тока;**
- 2. Оказание пострадавшему медицинской помощи.**

Освобождение от действия тока

Самым лучшим способ - быстрое его выключение. Однако это не всегда возможно.

Тогда необходимо перерезать или перерубить провод или кабель топором с сухой деревянной ручкой, либо оттащить пострадавшего от источника тока.

При этом необходимо соблюдать меры личной предосторожности: использовать резиновые перчатки, сапоги, галоши, резиновые коврики, подстилки из сухого дерева, деревянные сухие палки и т.п.

При оттаскивании пострадавшего от кабеля, проводов и т.п. следует браться за его одежду (если она сухая!), а не за тело, которое в это время является проводником электричества.

Меры по оказанию первой помощи пострадавшему от электрического тока зависят от состояния пострадавшего.

Действие тока не вызвало потери сознания:

- уложить пострадавшего на ровную поверхность,
- тепло укрыть,
- дать 20-25 капель валериановой настойки, тёплый чай или кофе и немедленно транспортировать в лечебное учреждение.

Потеря сознание, но дыхание и пульс сохранены:

- освободить стесняющую одежду (расстегнуть ворот, пояс и т.п.),
- обеспечить приток свежего воздуха,
- уложить на твердую поверхность (важно предохранять пострадавшего от охлаждения (теплое питье, грелки)),
- дать понюхать нашатырный спирт,
- обрызгать лицо холодной водой,
- транспортировать в лечебное учреждение.

Сердечная недостаточность, частое прерывистое дыхание, бледность кожных покровов нужно приступить к искусственному дыханию.

Нет признаков жизни - искусственное дыхание «изо рта в рот» и одновременно осуществлять непрямой массаж сердца.

Литература к лекции

1. [1] – с.320-405;[2] – с.132-155;[3] – с.188-215