

**Разработка технической документации на  
установку, настройку и техническую  
эксплуатацию портативного маршрутизатора  
TP- linkM7350**

**Студент группы РТ-32**

**Исмаилов Иззет Мурат-огълы**

Рисунок 1.1 – внешний вид портативного маршрутизатора TP-Link M7350



Рисунок 1.2 – расположение элементов под задней крышкой



Рисунок 1.3 – верхняя грань портативного маршрутизатора TP-Link M7350



Рисунок 1.4 – переходники под nanoSIM и  
microSIM для портативного маршрутизатора  
TP-Link M7350



# Рисунок 2.1 – WEB интерфейс настройки портативного маршрутизатора TP-Link M7350



## Рисунок 3.1 – атака «подслушивание»



# Рисунок 3.2 - Атака «отказ в обслуживании» в беспроводных коммуникациях



Пользователи



Глушитель



Точка доступа,  
подключенная в сеть

# Рисунок 3.3 - Атака глушения клиента для перехвата соединения



Пользователь



Глушитель



Атакующий



Точка доступа,  
подключённая в сеть

# Рисунок 3.4 – Атака глушения базовой станции для перехвата соединения



Пользователь



Атакующий



Глушитель



Точка доступа,  
подключенная в сеть