

Работает в нашей школе с 1984 года. Стать учителем предложил директор одной из Ильинских школ. Считает наиболее

способными и трудолюбивыми выпускников 2005 и 2006 годов.










Летом любит заниматься строительством на даче, а в учебном году делает из учеников настоящих станочников.






Декоративная обработка древесины-




одно из древнейших ремесел, освоенных человеком. Развиваясь на протяжении многих веков, передаваясь от поколения к поколению, искусство декоративных работ по дереву обогащалось опытом и национальными традициями.

Токарный станок -



был первой машиной для механической обработки древесины. Он вошел в обиход на 500 лет раньше двуручной пилы и на 1000 лет раньше рубанка.

На протяжении почти трех тысячелетий токарный станок был единственным устройством, обеспечивающим полную обработку древесины — от грубо обрубленной заготовки до готового изделия или его детали.



Материалы для изготовления режущего инструмента

В связи с большими скоростями, при которых ведется обработка древесины, к качеству материалов для режущего инструмента предъявляются высокие требования. Токарные резцы, фрезы, пилы изготавливаются из специальных сортов стали: инструментальной углеродистой У9А, У10А,У12А.

Хороши в работе инструменты из быстрорежущей стали марок Р9, Р18.

Машинное ножовочное полотно, дисковые фрезы, полуобоймы шарикоподшипников, рессоры, клапана и т.д.

Закалка инструмента и заточка

Инструменты из углеродистой инструментальной стали легко закалить в учебных мастерских.

Закалка включает две операции:

Первая – инструменты нагревают до вишнево-красного свечения. Нагретый инструмент быстро опускают в воду и резко перемещают его, чтобы избавиться от паровой оболочки, мешающей контакту металла с водой.

Вторая – отпуск.

Легированные стали закаливают в масле или подогретой воде 70 градусов. Следует учесть, что привысоком и длительном нагревании происходит выгорание углерода.

Затачивание инструмента

Состоит из двух операций: Первая операция - добиться ровной плоскости стачивания (она называется фаской) без заоваливания ее на самой кромке и без пережога стали. Другая задача первой операции - поставить фаски под определенным углом ко второй плоскости. Этот угол, называемый углом заточки, бывает различным: 7-8 градусов у ножа, 15-25 градусов у стамесок, 37-42 градуса/у

Затачивание инструмента


Вторая операция – правка.

Не испортить угол заточки и добиться острого жала лезвия, снятием мелких зазубрин, заусенцев, с полировкой до блеска. Для того чтобы довести до конца заточку инструмента брусок следует закрепить на верстаке, брусок предварительно, а затем периодически надо промывать водой с мылом с помощью щетки, так как он засаливается и забивается металлическими опилками и образивной пылью.

Затем на оселке или заправочной доске, обтянутой кожей, с применением специальных

паст.

Устройство резца и построение основных его углов



3 = 45 **2 35** 15 35 8

Геометрия режущего инструмента

На рис. 3.1 изображены грани режущего клина и обозначены кромки, образованные пересечением граней. Режущими кромками могут быть: передняя АБ, боковые АГ и БВ.

Режущий клин имеет определенный угол, и под определенным углом он входит в древесину. Положение режущих плоскостей резца образует три угла.

Оптимальные величины таковы:

$$\beta = 25 \div 35^{\text{N}}$$


Задний угол

$$\alpha = 10 \div 15^{\text{N}}$$


Угол резания

$$\alpha + \beta = 35 \div 45^{\text{M}}$$


Электроточила и абразивный инструмент для формирования и заточки резцов




Шлифовальный инструмент, изготовленный с применением абразивных шкурок



Измерительный инструмент и способы его применения



Основные разрезы ствола древесины




Знание строения и свойств древесины помогает мастеру в поисках и точном подборе пород, правильном применении технологии изготовления декоративных изделий.

Наглядное представление о строении древесины дает трехплоскостной разрез ствола. Все три среза – радиальный, тангенциальный и поперечный – имеют разную текстуру, обусловленную слоистоволокнистым строением древесины, разную плотность и твердость.

Как видно из рисунка, центр ствола несколько темнее периферических годичных колец. Это типичная картина разреза ядровых пород (дуба, сосны, лиственницы). Существуют также безъядровые (липа, ель) и заболонные (клен, береза) породы древесины, у которых поперечный срез по всей поверхности имеет одинаковый цвет.

Заболонь от ядра отличается не только цветом, но и меньшей твердостью и большей влажностью.

Иногда в безьядровых и заболонных породах образуется ложное ядро, а в ядровых- внутренняя заболонь.




Самые хорошие результаты дает токарная обработка безъядровых и заболонных пород имеющих однородную плотность и твердость по всему поперечному разрезу.


Влажность — физическое свойство древесины. Способность древесины поглощать или отдавать влагу называется *гигроскопичностью*.

Вследствие слоистого строения древесины ее усушка и разбухание приводят к неравномерным изменениям размеров в разных направлениях: в радиальном до 3-5%, в тангенциальном до 6-10%, вдоль волокон 0,1-0,3%.


Способы закрепления деревянных заготовок




Чистовое закрепление деталей на оправах




Чистовое закрепление деталей на зажимных приспособлениях




Инструмент для обработки цилиндрических и конических поверхностей




Приемы обработки цилиндрических и конических поверхностей резцами




Основные приемы работы ручным режущим инструментом




Фасонные стамески и приспособления для стабилизации стамесок




Формирование фасонных поверхностей резцами и стамесками



Точение колец. Построение профиля кольца одним и двумя резцами



Точение кольцевой рамки




Техника исполнения рельефной резьбы

Чаще всего резьбу подразделяют на шесть видов:

- плосковыемчатаяплоскорельефная
- рельефная
- прорезная
- скульптурная
- комбинированная


Плосковыемчатая резьба

Основной ее признакконтуры в виде выемок, которыми обрисовываются фигуры изображения или иные, четко ограниченные выемки на поверхности. Эта резьба подразделяется на два подвида геометрическую и контурную.




Плоскорельефная резьба

Название получила от того, что фигуры изображения, оставаясь в основном плоскими, не только обрисованы выемкой по контуру, но и обработаны по краям что создает иллюзию рельефа.




Резьба с заоваленными контурами.

Со стороны орнамента контурная линия (канавка) закругляется более круто, а со стороны фона – более полого.




Заоваленная резьба с подушечным фоном

Это то же самое, но фон её нигде не остается плоским (в)



Заоваленная резьба с подобранным фоном


Имеет заоваленные контуры, а фон выбранный (углубленный) до плоскости так, что орнамент кажется наложенным на плоскость. Иногда фон для контраста чеканят. (г)





Рельефно-заоваленная резьба

имеет заоваленный фон, а орнамент не плоский. (д)





Рельефная резьба

Рельефной называется резьба, где изображение является выпуклым по отношению к фону и полностью художественно обработано в пределах глубины фона. Рельеф называется вогнутым, если изображение углублено по отношению к фону, рельефная резьба подразделяется на барельеф и горельеф.

Барельеф

Это низкий рельеф, в котором выпуклое изображение выступает над поверхностью фона не более чем на половину своего объема.





Горельеф

Это высокий рельеф, в котором выпуклое изображение выступает над поверхностью фона более чем на половину своего объема



Прорезная резьба

Это резьба на деревянном слое любой формы, где элементы изображения связаны и вместо фона окружены прорезами. В зависимости от формы и обработки поверхности сквозную резьбу можно представить как плоско-рельефную или рельефную, в которой удален фон.

Рельефную прорезную резьбу принято называть ажурной, особенно если она искусно сделана, как кружево.



Накладная резьба

Если прорезная резьба наклеена или смонтирована каким-либо другим способом на поверхности основы (изделия), она называется накладной или наклейкой.

