Технология изготовления керамических и металлокерамических коронок



1. Опрос (клинический этап)



2.Осмотр (инструментальное обследование) (клинический этап)



3. Специальные методы исследования:

(клинический этап)

- 1. Рентгенография
- 2. Ортопантомография
- 3. Радиовизеография
- 4. Апекс-локация
- 5. Антропометрия



Ортопантомограф



Ортопантомограмма

4. Препарирование опорных зубов


(клинический этап)



5. Получение оттисков (клинический этап)



5. Получение оттисков (клинический этап)



Цифровые (оптические) оттиски

6. Изготовление разборной модели

(технический этап)



Стереолитографическая модель (3D печать)

6. Изготовление разборной модели

(технический этап)




<u>Изготовление разборных моделей по</u> технологии фирмы Renfert

7. Изготовление восковых колпачков



7. Изготовление восковых колпачков



7. Изготовление восковых колпачков



8. Передача восковых колпачков в литьё (технический этап)





9. Обработка металлических колпачков после литья (технический этап)



10. Припасовка металлических коронок в полости рта (клинический этап)




11. Обработка металлических колпачков на пескоструйном аппарате





12. Оксидный обжиг колпачков



13. Нанесение опака



14. Нанесение опак-дентина



15. Обжиг конструкции в электровакуумной печи (технический этап)



16. Нанесение дентина и эмали, обжиг





17. Механическая обработка коронок

(технический этап)

После обжига дентина с эмалью производится механическая обработка керамической поверхности



17. Механическая обработка коронок

(технический этап)



Предварительная полировка и контурирование поверхностей

17. Механическая обработка коронок

(технический этап)

Придание индивидуальных особенностей и цвета искусственным зубам, обжиг



18. Проверка коронок в полости рта

(клинический этап)



19. Глазурование коронок



20. Сдача готовой работы

(клинический этап)



Гальванопластика

Гальванопластика — способ получения металлических копий с любого металлического или неметаллического оригинала (модели) путем электролиза — разложением водных солей растворов металлов при прохождении через них электрического тока и осаждением частиц металла на модели или матрице.

Такой способ был изобретен итальянским ученым Л. Гальвани (Galvani L., 1737—1798), отсюда название. В России его применил в 1836 г. Б. С. Якоби.

Гальваноколпачки— это на 99,9 % чистое золото




Прибор для гальванопластики фирмы DeguDent - «SOLARIS»



Этапы изготовления колпачка методом гальванопластики

- 1. Получение оттиска
- 2. Изготовление моделей
- 3. Подготовка штампика
- 4. Дублирование штампика
- 5. Изготовление дубликата штампика




Этапы изготовления колпачка методом гальванопластики

6. Установка катода

7. Нанесение серебряного токопроводящего лака

8. Заполнение кольца под электроды

9. Гальванизация



Гальванизация в приборе для гальванопластики фирмы DeguDent - «SOLARIS»





Готовые гальваноколпачки



Печи для обжига керамики



Электровакуумная печь

Печи для обжига керамики





Универсальная электровакуумная печь для обжига и прессования керамики

Программы обжига керамических масс

(ЭВП 1.0 ПРАКТИК-ПРЕСС)

CALLERY OF CALLERY OF CA											Marin de la Marin de							April 10 April 10			
Материал, слой	Пред. СУШКА		СУШКА				ПРЕДНАГРЕВ				НАГРЕВ				УПРАВЛЯЕМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ			ОТКРЫВА- НИЕ		ВАКУУМ	
	Тем пер атур а, °С	Вр ем я, ми н	Ур ов ен ь, %	Вр ем я за кр ыв ан ия, ми н	Te мп ер ат ур а,° С	Вр ем я су шк и, ми	Ур ов ен ь, %	Вр ем я за кр ыв ан ия	Te мп ер ат ур а,° С	Вре мя пре днаг рев а, мин	Тем пер атур а, °С	Ск ор ос ть на гр ев а,° С/ ми н	Вр ем я, ми н	Вре мя, сек	Тем пер атур а (tзак),°С	Вр ем я ох ла жд е- ни я до t за к, ми н	Вре мя зака лки, мин	Тем пер атур а, °С	Вр ем я, ми н	Тем пер атур а вкл юче ния, °C	Вык люч ени е, ° С/м ин
Duceram Plus																					
Дегазация металла	500	0	100	0	50 0	0	100	0	50 0	0	1030	max	10	0	100 0	0	0	100 0	0	500	10:00
Паст. опак 1	575	5	90	2	57 5	0	90	0	57 5	0	930 **	55	4	0	930 **	0	0	930 **	0	575	930 **
Паст. опак 2	575	5	90	2	57 5	0	90	0	57 5	0	930	55	3	0	930	0	0	930	0	575	930
Опак 1	600	2	90	2	60 0	0	90	0	60 0	2	930	55	4	0	930	0	0	930	0	600	930
Опак 2	600	2	90	2	60 0	0	90	0	60 0	0	930	55	3	0	930	0	0	930	0	600	930
Плечо	575	7	90	2	57 5	0	90	0	57 5	2	920	55	1	30	920	0	0	920	0	575	920
Дентин 1	600	2	90	2	60 0	0	90	0	60 0	2	910	55	1	30	910 *	0*	0*	910 *	0	600	910
Дентин 2	600	2	90	2	60 0	0	90	0	60 0	2	900	55	1	30	900	0*	0*	900 *	0	600	900
Глазурь	600	2	90	2	60 0	0	90	0	60 0	2	890	55	1	30	890 *	0*	0*	890 *	0		
Коррекция * При сплавах КТР (600)>14.2 во	600 EMB 0XII	2 ажлені	90 49 5 Mi	2	60 0	0 ITVDЫ (90 taak) 7(0 0°C и	0 60	1 101/2 (+22	880 v) 850°C	55 B TOUG	1 ⊔ие 3 м	30	880 *	0*	0*	880 *	0	600	880

Прессованная керамика



Только что отпрессованная керамика GPS на каркас из металла (одиночная коронка) и мост на каркасе из оксида циркония.



Та же работа прокращена и отглазурована.



Керамика молочного цвета, непрозрачная, пористая

- 1. Низкий уровень вакуума
- 2. Температура обжига слишком низкая (на 30° С и более)
- 3. Температура предварительного нагрева завышена
- 4. Вакуум достигается слишком поздно



- 1. Слишком короткое время выдержки
- 2. Увеличение времени выдержки не дало результатов недостаточная температура обжига

Керамика шероховатая, сероватая, непропеченная в глубине, неблестящая



1. Слишком высокая температура обжига

Поверхность керамики слишком блестящая, края и контуры закруглены



Трещины из-за напряжения сжатия: горизонтальные трещины в области режущего края или на единицах мостовидного протеза

- 1. Слишком высокий КТР сплава. Требуется замедленное охлаждение или закалка (томление): слишком короткая фаза охлаждения или слишком низкая температура закалки
- 2. КТР сплава выше допустимого



Трещины из-за напряжения растяжения: трещины на поверхности керамики

- 1. KTP сплава ниже допустимого
- 2. КТР керамики слишком высок из-за использования замедленного охлаждения или закалки
- 3. Толщина стенок каркаса слишком мала



Образование пузырей в керамике

- 1. Загрязнение металла или керамики из-за несоответствующих шлифовальных инструментов
- 2. Завальцовка полостей на поверхности металла из-за использования тупых фрез
- 3. Паста-опак нанесена слишком толстым слоем и подверглась недостаточной предсушке
- 4. В слои керамики попали воздушные включения

Технология изготовления керамических и металлокерамических коронок

