

# Линии последовательной передачи данных

#### **RS-232**




G – генератор сигнала (передатчик); R – приемник; A1, A2 – сигнальные проводники; GND – земля

#### **RS-422**




G – генератор сигнала (передатчик); R – приемник; A1, B1, A2, B2 – сигнальные проводники; GND – земля; R<sub>н</sub> – сопротивление нагрузки


# RS-485 (четырехпроводная схема)



# RS-485 (двухпроводная схема)



### Кодирование сообщений



# Режимы кодирования

Биты	Количество
Стартовый бит	1
Информационные биты	5, 6, 7, 8
Бит четности	0, 1
Стоповые биты	1, 1.5, 2

#### Режимы бита четности:

- код с проверкой на четность;
- код с проверкой на нечетность;
- бит четности не передается.

# Открытие порта последовательной передачи данных (Windows)

```
void* CreateFile(
 const char *Name, // "COM1", "COM2", ...
 long AccessFlags, // GENERIC READ|GENERIC WRITE
 long ShareMode, // 0
          // 0
 void *Ptr,
 long CreateFlags, // OPEN EXISTING
 void *TemplateH // 0
void *Hnd;
Hnd = CreateFile( "COM1", GENERIC READ|GENERIC WRITE,
 0, 0, OPEN EXISTING, FILE FLAG WRITE THROUGH, 0 );
if( Hnd == INVALID HANDLE VALUE ) {
 printf("Open error\n");
```

#### Установка режима приема/передачи

```
bool SetCommState( void *Hnd, DCB *dcb );
struct DCB {
 long BaudRate; // скорость передачи в бодах
 long fBinary : 1;  // 1
 long fParity : 1; // вкл./откл. бит четности
 long fDtrControl : 2; // DTR CONTROL DISABLE
 long fRtsControl : 2; // RTS CONTROL ENABLE
 char Parity; // 0-нет, 1-нечетн., 2-четн.
 char StopBits; // 0-1, 1-1.5, 2-2
```

# Установка режима приема/передачи (пример)

```
DCB dcb;
memset( &dcb, 0, sizeof(dcb) );
dcb.DCBlength = sizeof(DCB);
dcb.BaudRate = CBR 9600;
dcb.fBinary = true;
dcb.ByteSize = 8;
dcb.fParity = true;
dcb.Parity = EVENPARITY;
dcb.StopBits = ONESTOPBIT;
dcb.fDtrControl = DTR CONTROL DISABLE;
dcb.fRtsControl = RTS CONTROL ENABLE;
if( !SetCommState(Hnd, &dcb) ) {
 printf("SetCommState error\n");
```

#### Чтение/запись данных

```
bool ReadFile( int Hnd, void *Buf, long N,
  long *M, void *Ptr );
bool WriteFile (int Hnd, void *Buf, long N,
  long *M, void *Ptr );
unsigned char Buf[100];
long BytesRead;
if( !ReadFile( Hnd, Buf, 100, &BytesRead, 0 ) ) {
 printf("ReadFile error\n");
```