

# ДЕФЕКТЫ ОДЕЖДЫ

Н.А. Рахманов и С.И. Стаханова  
«Устранение дефектов одежды»

# Причины возникновения


- Дефекты одежды возникают из-за несоответствия размеров и форм деталей одежды размерам и форме оптимальных разверток поверхности, покрываемой этой деталью, что приводит к образованию зазоров или излишков ткани между соответствующими частями оптимальных разверток.

# Классификация дефектов


- Конструктивные
- Технологические
- Дефекты моделирования

- Конструктивные дефекты возникают из-за несоответствия размеров и формы изделия размерам и форме фигуры человека
- Технологические дефекты возникают из-за искажения конфигурации конструктивных линий вследствие неправильного раскроя деталей швейных изделий, несоответствия сопряженных размеров соединяемых деталей, смещения монтажных надсечек.
- Дефекты моделирования возникают в одежде в результате применения неправильных приемов конструктивного моделирования, приводящих к утрате достоинств базовой конструкции.

# Подготовка чертежа основы к макетированию



# Схема деталей макета изделия



## Последовательность выполнения примерки:




- Уточнение формы опорной поверхности изделия
- Распределение вытачек по линии талии
- Уравнивание деталей в боковом направлении
- Балансирование изделия в переднезаднем направлении
- Уточнение силуэта изделия

# Конструктивные дефекты

- Горизонтальные складки
- Вертикальные складки
- Наклонные складки
- Угловые заломы
- Балансовые нарушения
- Динамическое несоответствие


- Напряженные складки возникают в результате растягивающих усилий из-за недостаточной длины или ширины детали.

# Горизонтальные складки



# Напряженные горизонтальные складки


- Недостаточная ширина детали способствует ее растяжению в процессе эксплуатации, вызывая появление напряженных горизонтальных складок



- Недостаток устраняют, углубив верхний срез заднего полотнища и уменьшив раствор вытачек



# Свободные горизонтальные складки

- Появление горизонтальной складки из-за излишней длины детали




- Горизонтальные складки под воротником на спинке образуются при излишней удлинённости средней части спинки

# Вертикальные складки




# Наклонные складки


Частой причиной возникновения наклонных складок по всей ширине детали является неправильное определение величины бокового баланса, которое проявляется в одностороннем укорочении или, наоборот, удлинении опорного участка детали.



# Наклонные складки



# Угловые заломы





# Угловые заломы





На деталях с недостаточной выпуклостью возникают в середине натяжение, а по краям детали – слабина и заломы, на участках изделия с недостаточной вогнутостью слабина и излишки ткани возникают в середине детали.

Угловые заломы не распространяются по всей ширине или длине детали, а сосредоточиваются на каком-то ее участке.

# Балансовые нарушения



# Динамическое несоответствие



# Фигуры с отклонениями от типовой

Большая грудь, прямая спина, плоские ягодицы



Сутулая фигура





Полные, выступающие ягодицы






Фигура с выступающим животом (полная фигура)



# Недостаточная выпуклость переда в области живота





# Низкие плечи




# Высокие плечи




# Нижняя опорная поверхность: варианты




# Выступающие ягодицы



# Плоские ягодичцы



# Изменение конструкции для большого бюста



# Изменение конструкции для большого бюста

