Тиристоры

- Тиристор полупроводниковый прибор, выполненный на основе монокристалла полупроводника с тремя или более p-n-переходами и имеющий два устойчивых состояния:
- «закрытое» состояние состояние низкой проводимости;
- «открытое» состояние состояние высокой проводимости.

• ПРИМЕНЕНИЕ

 Основное применение тиристоров (с тремя электрическими выводами — <u>анодом</u>, <u>катодом</u> и управляющим электродом) управление мощной нагрузкой с помощью слабого сигнала, подаваемого на управляющий электрод


• ВИДЫ ТИРИСТОРОВ

- Существуют различные виды тиристоров, которые подразделяются, главным образом:
- по способу управления;
- по проводимости:
 - тиристоры, проводящие ток в одном направлении (например, тринистор, изображённый на рисунке);
 - тиристоры, проводящие ток в двух направлениях (например, симисторы, симметричные динисторы).

• <u>BAX</u>

• Вольт-амперная характеристика (ВАХ) тиристора нелинейна и показывает, что сопротивление тиристора отрицател ьное дифференциальное.


- кривая ВАХ на участке, ограниченном прямоугольником с координатами вершин (0;0) и (Уво;IL) (нижняя ветвь), соответствует высокому сопротивлению прибора (прямому запиранию прибора);
- точка (Vвo;IL) соответствует моменту включения тиристора (переключению динистора во включённое состояние);
- кривая ВАХ на участке, ограниченном прямоугольником с координатами вершин (Vвo;IL) и (Vн;Iн), соответствует переключению прибора во включённое состояние (неустойчивая область). Судя по тому, что кривая имеет S-образную форму, можно сделать вывод о том, что сопротивление тиристора отрицательное дифференциальное. Когда разность потенциалов между анодом и катодом тиристора прямой полярности превысит величину Vво, произойдёт отпирание тиристора (динисторный эффект);
- кривая ВАХ от точки с координатами (VH;IH) и выше соответствует открытому состоянию прибора (прямой проводимости);
- на графике показаны BAX с разными токами управления IG (токами на управляющем электроде тиристора): IG=0; IG>0; IG>0. Чем больше ток IG, тем при меньшем напряжении Vво происходит переключение тиристора в проводящее состояние;
- пунктиром обозначена кривая ВАХ, соответствующая протеканию в цепи тока IG»0 — так называемого «тока включения спрямления». При таком токе тиристор переходит в проводящее состояние при минимальной разности потенциалов между анодом и катодом. Для перевода тиристора в непроводящее состояние необходимо снизить ток в цепи анод-катод ниже тока включения спрямления;
- кривая ВАХ на участке от VBR до 0 соответствует режиму обратного запирания прибора;
- кривая ВАХ на участке от -∞ до VBR соответствует режиму обратного пробоя.
- Вольтамперная характеристика симметричных тиристоров отличается от приведённой на рис. 2 тем, что кривая в третьей четверти графика (слева внизу) повторяет участки из первой четверти (справа вверху) симметрично относительно начала координат (см. ВАХ симистора).
- По типу нелинейности ВАХ тиристор относят к S-приборам.





• ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИСТОРОВ и его СХЕМА

• Современные тиристоры изготовляют на токи от 1 мА до 10 кА; на напряжения от нескольких В до нескольких кВ; скорость нарастания в них прямого тока достигает 10⁹ Å/c, напряжения — 10⁹ B/c, время включения составляет величины от нескольких десятых долей до нескольких десятков мкс, время выключения — от нескольких единиц до нескольких сотен мкс; <u>КПД</u> достигает 99 %. К распространённым отечественным тиристорам можно отнести приборы КУ202 (25-400 В, ток 10 А), к импортным — MCR100 (100-600 B, 0.8 A), 2N5064 (200 B, 0.5 A), C106D (400 В, 4 А), TYN612 (600 В, 12 А), ВТ151 (800 В, 7.5-12 А) и другие. Также следует помнить, что не все тиристоры допускают приложение обратного напряжения, сравнимого с допустимым прямым напряжением.

• Схемы тиристоров: а) основная четырёхслойная *p-n -p-n*-структура; б) диодный тиристор; с) триодный тиристор.









Советские тиристоры. Слева направо: Т-15, Т-10, КУ-202В, КУ-101Е

Спасибо за внимание