

# НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ИЗ КОМПЛЕКСНЫХ РУД И ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ

ЧТО ДАЛЬШЕ?

#### Эксперимент

1. Расширение доказательной экспериментальной базы на основе экспериментов с разными рудами и нерудными (техногенными) материалами.

#### Теория

- 2. Термодинамическая и кинетическая температура начала восстановления (методика и расчёт).
- 3. *n* и *p* –проводимости ионных соединений (физика полупроводников, «кулеровская пара»)

#### Практика

- 4. Разработка технологических параметров переработки комплексных руд и техногенных материалов.
- 5. Создание пилотного предприятия («Центр превосходства»)

### Теория

1. FeO·Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + C = Fe + Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + CO  

$$\Delta G_T^{\text{o}} = 205426 - 162,305T; T_{\text{Hay}} = 1185 \text{ K}$$

2. 
$$2/3 \text{ Cr}_2\text{O}_3 + 18/7\text{C} = 4/21\text{Cr}_7\text{C}_3 + 2\text{CO} (T_{\text{Hay}} = 1403 \text{ K})$$

3. 
$$Cr_2O_3 + 81/23C = 2/23Cr_{23}C_6 + 3CO (T_{Hay} = 1424 \text{ K})$$

4. 
$$Cr_2O_3 + 13/3C = 2/3Cr_3C_2 + 3CO(T_{Hay} = 1430 \text{ K})$$


5. 
$$2/3$$
Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 2C =  $4/3$ Cr + 2CO ( $T_{\text{Hay}} = 1513$  K)

$$\Delta_r G_T^{\text{o}} = 0$$


$$\Delta_r G_T^{o} = \Delta_r H^{o} - T_{H_{\theta}}^{o} \Delta_r S_T^{o} = 0$$

$$T^{o}_{He} = \Delta_{r}H^{o}/\Delta_{r}S^{o}_{T}$$

Лякишев Н.П., Гасик М.И. Физикохимия и технология электроферросплавов. -М.: ООО НПП «ЭЛИЗ», 2005. 448 с.




### Последовательность восстановления металлов из хромита железа «через образование карбидов»




*Чернобровин В.П., Пашкеев И.Ю., Михайлов Г.Г. и др.* Теоретические основы процессов производства углеродистого феррохрома из уральских руд. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004, 346 с

### Зависимость температуры начала восстановления углеродом металлов из оксидов (*Тн.в.*) от температуры их плавления (*Тпл.*)




### Изменение электропроводности при нагреве хромовых руд

1 — чистая руда, 2-4 — руда в контакте: 2 — с известью, 3 — с углеродом, 4 — известью и углеродом




а - сплошная, б и в - средневкрапленные актюбинская типа I (б) и уфалейская типа II (в)



### В оксидах нет молекул!

### Структура оксидов






## В основе современных восстановительных технологий лежат <u>химические</u> процессы

удаления из руды кислорода




$$MeO + C = Me + CO$$

$$MeO + CO = Me + CO_{2}$$



В оксидах нет молекул!
В металле нет атомов!


Кристаллическая решётка шпинели ( $\mathrm{Mg}_{m}^{2}$ ,  $\mathrm{Fe}_{n}^{2}$ )[ $\mathrm{Fe}_{x}^{3}$ ,  $\mathrm{Al}_{y}^{3}$ ,  $\mathrm{Cr}_{z}^{3}$ ]O<sub>4</sub>: плотнейшая упаковка анионов и множество катионных вакансий




a – плотнейшая упаковка анионов,  $\delta$  – катионы  $\mathrm{Me}^{2^+}$  в тетраэдрических порах,  $\epsilon$  – катионы  $\mathrm{Me}^{3^+}$  в октаэдрических порах анионной подрешётки

В комплексных рудах катионы восстанавливаемых металлов (Fe, Cr, Mn и др.) вследствие одинаковых зарядов и близких размеров с катионами невосстанавливаемых металлов (Mg, Al, Ti и др.) изоморфно замещают друг друга в тетра- и октапорах плотноупакованной анионной подрешётки.

$$Cr_2O_3 + 3C = 2Cr + 3CO;$$
  
 $3Cr_2O_3 + 9C = 2Cr_3C_2 + 9CO$ 




В оксидах элементы находятся в виде ионов  $Cr^{3+}$ и  $O^{2-}$ , поэтому




Ігри удалении аниона кислорода ооразуется металлический хром

$$Cr_2O_3 + 3C = 2Cr + 3CO;$$
  
 $3Cr_2O_3 + 9C = 2Cr_3C_2 + 9CO$ 



В оксидах элементы находятся в виде ионов  $Cr^{3+}$ и  $O^{2-}$ , поэтому

$$C + 3Cr^{3+} = Cr_3C_3 + V_1 + 3h^+$$
;  $Cr^{3+} + 3h = Cr^{6+}$ 



При удалении катиона хрома образуется шестизарядный хром

В кристаллической решётке оксидов элементы находятся в виде ионов Me2+ и O2-, поэтому C +O2- = CO + Va +2 $\bar{\rm e}$  ; Me2+ + 2 $\bar{\rm e}$  = Me0

$$\Delta_r G_T^{o} = 0$$

$$\Delta_r G_T^{o} = \Delta_r H^{o} - T_{He}^{o} \Delta_r S_T^{o} = 0$$


$$T_{He}^{o} = \Delta_r H^{o} / \Delta_r S_T^{o}$$

### Практика


- 1. Сидериты.
- 2. Титаномагнетиты.
- 3. Хромиты.
- 4. Шлаки и шламы.




### Металло-магнезиальный композит в куске сидеритовой руды








### Безотходная технология получения стали и магнезиального флюса из кусковой сидеритовой руды




Годовое потребление магнезиальных флюсов в России превышает 300 тыс. т.


## Расход материалов на 1т стали при плавке на металлическом ломе




### Железо-магнезиальный композит идеальный шихтовый материал для




# Восстановленное из сидеритовой руды чистое железо — идеальное сырьё для производства плоского проката







# Железо-магнезиальный композит пригоден в качестве добавки чистого железа и магнезии в конвертер на интегрированных заводах




# Получение стали и диоксида титана из ильменитовой и титаномагнетитовой руд — идеальная перспектива для Златоустовского металлургического завода






### Железо и титанатный шлак титаномагнетитовой руды




#### Потребность РФ в диоксиде титана (тыс.т/год)



В настоящее время вся потребность РФ в диоксиде титана закрывается за счет импорта

### В титаномагнетитовых (железных) рудах сосредоточен практически весь ванадий и половина мировых запасов титана



### Вблизи г. Златоуста (15 и 30 км) находятся два наиболее перспективных по содержанию Ті и V месторождения – Медведёвское и Копанское (6 млрд. т)

| Месторожде<br>ние          | Минеральны<br>й тип руд             | Титаномагнетитов.<br>концентрат |                  |          | Ильменитовый<br>концентрат |                                |                               |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|                            |                                     | Fe <sub>общ</sub>               | TiO <sub>2</sub> | $V_2O_5$ | TiO <sub>2</sub>           | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | V <sub>2</sub> O <sub>5</sub> |
| Медведёвское               | Ильменит-<br>титаномагне<br>титовые | 56,7                            | 12,5             | 0,80     | 44,1                       | 35,2-36<br>,3                  | 0,13-0<br>,21                 |
| Копанское                  | Ильменит-<br>титаномагне<br>титовые | 60                              | 11               | 0,85     | 40,2                       | 39                             | 1                             |
| Собственно<br>Качканарское | Титаномагне<br>титовые              | 55-59                           | 3,6              | 0,4-0,5  | -                          | -                              | -                             |


Концентраты этих руд по содержанию ванадия и титана существенно богаче перерабатываемых в настоящее время на НТМК Качканарских концентратов

30

### Схема безотходной переработки шламов



## **Технологическая линия минизавода** по переработке медеплавильных шлаков



## Арматурный пруток из стали, полученной из железа медеплавильных шлаков

| C    | S    | P    | Cu   | Si   | Mn   | As   | Ni   | Cr   | Al   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.28 | 0.04 | 0.04 | 0.97 | 0.58 | 1.32 | 0.18 | 0.17 | 0.08 | 0.14 |

