

Выездная проверка состояния подвижного состава пригородного пассажирского сообщения на МЖУ

Департамент транспорта
и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы

16.09.16 – 30.09.16



Рижское направление

Номер подвижного состава ЭД4М-0296 Москва Рижская – Новоиерусалимская.
Дата проверки 20.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Номер подвижного состава ЭД4М-029601

Грязные автоматические двери.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»
Принятые меры: электропоезд отправлен на ТР-3
Результат: не устранено

Грязные автоматические двери .



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»
Принятые меры: электропоезд отправлен на ТР-3
Результат: не устранено

Номер подвижного состава ЭД4М-029601

Грязные стены в вагоне.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»
Принятые меры: электропоезд отправлен на ТР-3
Результат: не устранено

Грязные стены в вагоне.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»
Принятые меры: электропоезд отправлен на ТР-3
Результат: не устранено



Рижское направление

Номер подвижного состава ЭД4М-0296 Москва Рижская – Новоиерусалимская.
Дата проверки 20.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Номер подвижного состава ЭД4М-029604

Испорчен информационный стикер.



Зона ответственности: ООО «ПК Визуальные технологии»
Принятые меры: устранено при проверке
Результат: устранено 20.09.2016


Вандальные надписи на стеклах в вагоне.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: электропоезд отправлен на ТР-3
Результат: не устранено

Номер подвижного состава ЭД4М-029604

Вандальные надписи на стенах в вагоне.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»
Принятые меры: электропоезд отправлен на ТР-3
Результат: не устранено

Вандальные надписи на стенах в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»
Принятые меры: электропоезд отправлен на ТР-3
Результат: не устранено



Рижское направление

Номер подвижного состава ЭД4М-0296 Москва Рижская – Новоиерусалимская.

Дата проверки 20.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Номер подвижного состава ЭД4М-029607

Вандальные надписи на стенах в вагоне.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»
Принятые меры: электропоезд отправлен на ТР-3
Результат: не устранено

Вандальные надписи на стеклах в вагоне.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: электропоезд отправлен на ТР-3
Результат: не устранено

Номер подвижного состава ЭД4М-029608

Вандальные надписи на внешней стороне вагона.



Зона ответственности: ОАО «ЦППК» МДМВ
Принятые меры: электропоезд отправлен на ТР-3
Результат: не устранено

Вандальные надписи на внешней стороне вагона.



Зона ответственности: ОАО «ЦППК» МДМВ
Принятые меры: электропоезд отправлен на ТР-3
Результат: не устранено



Рижское направление

Номер подвижного состава ЭД4М-0454 Москва Рижская – Новоиерусалимская.

Дата проверки 20.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Номер подвижного состава ЭД4М-045410

Вандальные надписи на стенах в вагоне.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: не устранено требуется покраска МДМВ

Вандальные надписи на стенах в вагоне.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: не устранено требуется покраска МДМВ

Номер подвижного состава ЭД4М-045410

Отсутствует молоток для аварийного выхода из вагона.




Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: данных нет

Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об

устранении результат: устранено 14.10.2016



Рижское направление

Номер подвижного состава ЭД4М-0454 Москва Рижская – Новоиерусалимская.
Дата проверки 20.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»


Номер подвижного состава ЭД4М-045411

Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.




Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено

Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 14.10.2016



Номер подвижного состава ЭД4М-045404

Вандальные надписи на сиденьях.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется проведение МКР

Вандальные надписи на сиденьях.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется проведение МКР



Рижское направление

Номер подвижного состава ЭД4М-0454 Москва Рижская – Новоиерусалимская.
Дата проверки 20.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Номер подвижного состава ЭД4М-045402

Грязные стены в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 19.10.2016

Грязные автоматические двери .



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 19.10.2016



Рижское направление

Номер подвижного состава ЭР2Т-7215 Москва Рижская – Шаховская.
Дата проверки 20.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Номер подвижного состава ЭР2Т-721501

Не закреплен технологический люк в вагоне.




Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: данных нет

Вандальные надписи на стенах в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: не устранено требуется покраска МДМВ

Номер подвижного состава ЭР2Т-721505

Вандальные надписи на стенах в вагоне.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: не устранено требуется покраска МДМВ

Вандальные надписи на стенах в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: не устранено требуется покраска МДМВ



Рижское направление

Номер подвижного состава ЭР2Т-7215 Москва Рижская – Шаховская.

Дата проверки 20.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Номер подвижного состава ЭР2Т-721512

Вандальные надписи на стенах в вагоне.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется покраска/замена МДМВ

Вандальные надписи на стенах в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется покраска МДМВ

Номер подвижного состава ЭР2Т-721505

Вандальные надписи на стенах в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется покраска МДМВ

Вандальные надписи на стенах в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется покраска МДМВ



Рижское направление

Номер подвижного состава ЭР2Т-7215 Москва Рижская – Шаховская.
Дата проверки 20.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Номер подвижного состава ЭР2Т-721511

Вандальные надписи на стенах в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется покраска/замена МДМВ

Вандальные надписи на стенах в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется покраска/замена МДМВ

Номер подвижного состава ЭР2Т-721510

Вандальные надписи на стенах в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется покраска/замена МДМВ

Вандальные надписи на стенах в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется покраска/замена МДМВ



Рижское направление

Номер подвижного состава ЭР2Т-7215 Москва Рижская – Шаховская.
Дата проверки 20.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Номер подвижного состава ЭР2Т-721511

Испорчен информационный стикер.



Вандальные надписи на стенах в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется покраска/замена МДМВ

Зона ответственности: ООО «ПК Визуальные технологии»
Принятые меры: устранено при проверке
Результат: устранено 20.09.2016



Рижское направление

Номер подвижного состава ЭР2Т-7160 Москва Рижская – Нахабино.
Дата проверки 20.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Номер подвижного состава ЭР2Т-716009

Обнаружено лицо в сильном алкогольном опьянении.



Зона ответственности: МВД

Вандальные надписи на стенах в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется покраска/замена МДМВ

Номер подвижного состава ЭР2Т-716012

Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
результат: не устранено

Вандальные надписи на стенах в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется покраска/замена МДМВ



Рижское направление

Номер подвижного состава ЭР2Т-7160 Москва Рижская – Нахабино.

Дата проверки 20.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Номер подвижного состава ЭР2Т-716008

Вандальные надписи на стенах в вагоне.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется покраска/замена МДМВ

Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено



Номер подвижного состава ЭР2Т-716008

Грязные стены в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено

Грязная межвагонная дверь.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 19.10.2016



Рижское направление

Номер подвижного состава ЭР2Т-7160 Москва Рижская – Нахабино.

Дата проверки 20.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Номер подвижного состава ЭР2Т-716005

Грязные стены в тамбуре.



Грязные стены в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: устранено 19.10.2016

Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: не устранено требуется покраска/замена МДМВ



Савёловское направление

Номер подвижного состава ЭР2Т-7133 Москва (Савёловский вокзал) — Талдом.
Дата проверки 21.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Номер подвижного состава ЭР2Т-7133201

Грязные автоматические двери.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 19.10.2016


Грязные стены в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 19.10.2016

Номер подвижного состава ЭР2Т-7133203

Испорчен информационный стикер.



Зона ответственности: ООО «ПК Визуальные технологии»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено

Испорчен информационный стикер.



Зона ответственности: ООО «ПК Визуальные технологии»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено



Савёловское направление

Номер подвижного состава ЭР2Т-7133 Москва (Савёловский вокзал) — Талдом.
Дата проверки 21.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Номер подвижного состава ЭР2Т-7133204

Не закреплен технологический люк в вагоне.



Не исправны двери.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 20.10.2016


Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 15.10.2016

Номер подвижного состава ЭР2Т-7133205

Испорчен информационный стикер.



Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей



Зона ответственности: ООО «ПК Визуальные технологии»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено

Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 15.10.2016



Савёловское направление

Номер подвижного состава ЭД4М-0059 Москва (Савёловский вокзал) — Икша.
Дата проверки 21.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Номер подвижного состава ЭД4М-005902

Вандальные надписи на стеклах в вагоне.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 20.10.2016 силами депо Лобня

Грязные стены в тамбуре.



Зона ответственности: МДМВ
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: данных нет

Номер подвижного состава ЭД4М-005902

Вандальные надписи на стеклах в вагоне.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 20.10.2016 силами депо Лобня

Грязные стены в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 19.10.2016



Савёловское направление

Номер подвижного состава ЭР2Т-717709 Москва (Савёловский вокзал) —Дмитров..
Дата проверки 21.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Номер подвижного состава ЭР2Т-717701

Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 14.10.2016

Грязные стены в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется покраска/замена МДМВ

Номер подвижного состава ЭР2Т-717701

Ржавчина на автоматических дверях.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 19.10.2016

Грязные стены в туалете.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 19.10.2016



Савёловское направление

Номер подвижного состава ЭР2Т-717709 Москва (Савёловский вокзал) —Дмитров..
Дата проверки 21.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Номер подвижного состава ЭР2Т-717703

Вандальные надписи на стенах в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется покраска/замена МДМВ

Вандальные надписи на стенах в тамбуре



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется покраска/замена МДМВ

Номер подвижного состава ЭР2Т-717705

Испорчен информационный стикер.



Зона ответственности: ООО «ПК Визуальные технологии»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено

Ржавчина на автоматических дверях.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 19.10.2016



Савёловское направление

Номер подвижного состава ЭР2Т-717709 Москва (Савёловский вокзал) —Дмитров.
Дата проверки 21.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Номер подвижного состава ЭР2Т-717706

Грязные стены в вагоне.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 19.10.2016

Грязные стены в тамбуре



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется покраска/замена МДМВ

Номер подвижного состава ЭР2Т-717712

Ржавчина на автоматических дверях.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено



Грязные стекла в вагоне.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» МДМВ
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено

Савёловское направление

Номер подвижного состава ЭР2Т-7143 Икша — Москва (Савёловский вокзал).
Дата проверки 21.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Номер подвижного состава ЭР2Т-714301

Вандальные надписи на стенах в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено

Грязные стены в тамбуре



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется покраска/замена МДМВ

Номер подвижного состава ЭР2Т-714301

Грязные стены в вагоне.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется покраска/замена МДМВ

Грязные стекла в вагоне.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено



Савёловское направление

Номер подвижного состава ЭР2Т-7143 Икша — Москва (Савёловский вокзал)..

Дата проверки 21.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Номер подвижного состава ЭР2Т-714306

Грязные автоматические двери .



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: устранено 19.10.2016

Грязные автоматические двери.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: устранено 19.10.2016

Номер подвижного состава ЭР2Т-714301

Вандальные надписи на стеклах в вагоне.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: не устранено

Вандальные надписи на стеклах в вагоне.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: не устранено



Савёловское направление

Номер подвижного состава ЭР2Т-7143 Икша — Москва (Савёловский вокзал).
Дата проверки 21.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Номер подвижного состава ЭР2Т-714307

Вандальные надписи на стенах в вагоне.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется покраска/замена МДМВ

Номер подвижного состава ЭР2Т-714307

Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено

Вандальные надписи на стенах в вагоне.



Зона ответственности: МДМВ ЦППК
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: нет данных

Вандальные надписи на стенах в вагоне.



Зона ответственности: МДМВ ЦППК
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: нет данных



Курское направление

Номер подвижного состава ЭД2Т-001009 Новоиерусалимская — Подольск.
Дата проверки 21.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Номер подвижного состава ЭД2Т-004607

Грязные стены в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется покраска/замена МДМВ

Грязные стены в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется покраска/замена МДМВ

Грязные стены в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется покраска/замена МДМВ

Грязные стены в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется покраска/замена МДМВ




Курское направление

Номер подвижного состава ЭД2Т-0010 Новоиерусалимская — Подольск.
Дата проверки 21.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Номер подвижного состава ЭД2Т-001010

Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.

Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 17.10.2016

Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 17.10.2016

Номер подвижного состава ЭД2Т-001008

Грязные стены в тамбуре.

Грязные автоматические двери .



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 19.10.2016

Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 19.10.2016



Курское направление

Номер подвижного состава ЭД2Т-0010 Новоиерусалимская — Подольск.
Дата проверки 21.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Номер подвижного состава ЭД2Т-001006

Грязные стены в тамбуре.



Зона ответственности: МДМВ
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: данных нет

Грязные автоматические двери.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 19.10.2016

Номер подвижного состава ЭД2Т-001003

Грязные стены в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется покраска/замена МДМВ

Грязные стены в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется покраска/замена МДМВ



Курское направление

Номер подвижного состава ЭД4М-0472 Щербинка — Нахабино.
Дата проверки 21.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Номер подвижного состава ЭД4М-047209

Вандальные надписи на стенах в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 19.10.2016

Вандальные надписи на стенах в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется покраска/замена МДМВ


Номер подвижного состава ЭД4М-047210

Грязные стены в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется покраска/замена МДМВ

Вандальные надписи на стенах в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется покраска/замена МДМВ

Курское направление

Номер подвижного состава ЭД4М-0472 Щербинка — Нахабино.
Дата проверки 21.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Номер подвижного состава ЭД4М-047211

Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 12.10.2016

Номер подвижного состава ЭД4М-047210

Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.




Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 12.10.2016

Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 12.10.2016

Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 12.10.2016




Курское направление

Номер подвижного состава ЭД4М-0472 Щербинка — Нахабино.
Дата проверки 21.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»


Номер подвижного состава ЭД4М-047207

Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено

Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено



Курское направление

Номер подвижного состава ЭД4М-0043 Дедовск — Царицыно.
Дата проверки 21.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Номер подвижного состава ЭД4М-004303

Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 14.10.2016

Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 14.10.2016

Номер подвижного состава ЭД4М-004304

Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 15.10.2016

Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 15.10.2016



Курское направление

Номер подвижного состава ЭД4М-0043 Дедовск — Царицыно.
Дата проверки 21.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Номер подвижного состава ЭД4М-004305

Грязные стены в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется покраска/замена МДМВ

Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 17.10.2016

Номер подвижного состава ЭД4М-004306

Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 17.10.2016



Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 17.10.2016

Курское направление

Номер подвижного состава ЭД4М-0043 Дедовск — Царицыно.
Дата проверки 21.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Грязные стены в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется покраска/замена МДМВ

Номер подвижного состава ЭД4М-004307

Грязные стены в тамбуре.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис» ОАО «ЦППК»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено требуется покраска/замена МДМВ


Номер подвижного состава ЭД4М-004310

Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 17.10.2016

Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 17.10.2016

Курское направление

Номер подвижного состава ЭД4М-0034 Новоиерусалимская — Подольск.

Дата проверки 21.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Номер подвижного состава ЭД4М-003407

Грязные стены в вагоне.



Зона ответственности: МДМВ ОАО «ЦППК»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных

Грязные стены в вагоне.



Зона ответственности: МДМВ ОАО «ЦППК»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных

Номер подвижного состава ЭД4М-003408

Не закреплен технологический люк в тамбуре.



Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных

Не исправны автоматические двери.



Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных



Курское направление

Номер подвижного состава ЭД4М-0034 Новоиерусалимская — Подольск.

Дата проверки 21.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Номер подвижного состава ЭД4М-003406

Вандальные надписи на стеклах в вагоне.



Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: устранено 19.10.2016

Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: устранено 14.10.2016

Номер подвижного состава ЭД4М-003402

Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.



Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: устранено 16.10.2016



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: устранено 16.10.2016

Курское направление

Номер подвижного состава ЭД4М-0034 Новоиерусалимская — Подольск.
Дата проверки 21.09.2016 ГКУ «Организатор перевозок»

Номер подвижного состава ЭД4М-003401

Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.



Вандальные надписи на стеклах в вагоне.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 14.10.2016

Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 19.10.2016



Московский
Транспорт

Горьковское направление

Номер подвижного состава ЭД4М-0304

Дата проверки 21.09.2016 Представитель ЦППК Иванов А.С

Не исправна световая линия.




Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных

Трещины на стекле кабины машиниста.



Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных

Трещины на стекле кабины машиниста.



Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных

Вандальные надписи на стеклах в вагоне.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: устранено 22.10.2016



Горьковское направление

Номер подвижного состава ЭД4М-0304

Дата проверки 21.09.2016 Представитель ЦППК Иванов А.С

Вандальные надписи на стеклах в вагоне.



Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: устранено 22.10.2016

Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: устранено 22.10.2016

Не исправна световая линия.



Отсутствует пломба стоп-крана.



Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных

Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных



Горьковское направление

Номер подвижного состава ЭД4М-0304

Дата проверки 21.09.2016 Представитель ЦППК Иванов А.С

Не исправна световая линия.



Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных

Вандальные надписи на стеклах дверей.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: устранено 22.10.2016

Вандальные надписи на внешней стороне вагона.



Зона ответственности: МДМВ ЦППК

Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: нет данных

Не закреплена обшивка сидений в вагоне.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: устранено 23.10.2016



Московский транспорт

Горьковское направление

Номер подвижного состава ЭД4М-0237

Дата проверки 21.09.2016 Представитель ЦППК Иванов А.С

Повреждена обшивка сидений в вагоне.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: не устранено

Повреждена обшивка сидений в вагоне.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: не устранено

Испорчен информационный стикер.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: не устранено

Неисправна световая линия.



Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных




Горьковское направление

Номер подвижного состава ЭД4М-0237

Дата проверки 21.09.2016 Представитель ЦППК Иванов А.С

Неисправна световая линия.



Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных

Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.

Вандальные надписи на стеклах дверей.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: устранено 23.10.2016

Не исправна световая линия.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: устранено 23.10.2016



Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных



Горьковское направление

Номер подвижного состава ЭД4М-0237

Дата проверки 21.09.2016 Представитель ЦППК Иванов А.С
Коррозия в тамбуре.



Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных

Грязные междвагонные двери.



Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных

Отсутствует пломба стоп-крана.



Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных

Не закреплена обшивка сидений в вагоне.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: не устранено




Киевское направление

Номер подвижного состава ЭД4М-0345

Дата проверки 21.09.2016 Представитель ЦППК Иванов А.С.

Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: устранено 22.09.2016

Трещины на стекле кабины машиниста.



Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных



Трещины на стекле кабины машиниста.



Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных

Шелушение ЛКП.



Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных

Киевское направление


Номер подвижного состава ЭД4М-0345

Дата проверки 21.09.2016 Представитель ЦППК Иванов А.С.

Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.



Отсутствует пломба стоп-крана.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: устранено 22.09.2016

Испорчен информационный стикер.

Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных


Вандальные надписи на стеклах автоматических дверей.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: не устранено



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: устранено 22.09.2016



Киевское направление

Номер подвижного состава ЭД4М-0486

Дата проверки 21.09.2016 Представитель ЦППК Иванов А.С.

Отсутствует молоток для аварийного выхода из вагона.



Зона ответственности: ЦППК

Принятые меры: запрошены предложения поставщиков

Результат: нет данных



Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных

Грязные автоматические двери .



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: не устранено

Грязные автоматические двери .



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: не устранено



Казанское направление (в условиях депо Раменское)

Номер подвижного состава ЭД4М-0289

Дата проверки 22.09.2016 Главный специалист ЦППК Волов А.В.

Вандальные надписи на стеклах в вагоне.

Не закреплена обшивка сидений в вагоне.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис» МДМВ
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: не устранено

Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: устранено 17.10.2016

Шелушение ЛКП.



Не исправны автоматические двери.



Зона ответственности: МДМВ
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: нет данных

Зона ответственности: МДМВ
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: нет данных




Казанское направление (в условиях депо Раменское)

Номер подвижного состава ЭД4М-0289

Дата проверки 22.09.2016 Главный специалист ЦППК Волов А.В.

Испорчен информационный стикер.



Грязные автоматические двери.



Не исправны двери.



Шелушение ЛКП.



Казанское направление (в условиях депо Раменское)

Номер подвижного состава ЭД4М-0289

Дата проверки 22.09.2016 Главный специалист ЦППК Волон А.В.

Не закреплена обшивка сидений в вагоне.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: 18.10.2016

Шелушение ЛКП.



Зона ответственности: МДМВ
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: нет данных




Шелушение ЛКП.



Зона ответственности: МДМВ
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: нет данных

Не закреплён технологический люк в вагоне.



Зона ответственности: МДМВ
Принятые меры: направлено требование об устранении
Результат: нет данных

Казанское направление (в условиях депо Раменское)

Номер подвижного состава ЭД4М-0444

Дата проверки 22.09.2016 Главный специалист ЦППК Волов А.В.

Не закреплена обшивка сидений в вагоне.

Испорчен информационный стикер.



Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных

Испорчен санузел.

Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: не устранено

Шелушение ЛКП.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: не устранено

Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных



Белорусское направление

Номер подвижного состава ЭР2Т-7137

Дата проверки 27.09.2016 Представитель ЦППК Иванов А.С.

Отсутствует пломба стоп-крана.



Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных

Не исправна световая линия.



Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных

Грязные автоматические двери .



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: 28.09.2016

Грязные двери.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: 28.09.2016



Белорусское направление

Номер подвижного состава ЭД4М-0457

Дата проверки 27.09.2016 Представитель ЦППК Иванов А.С.

Испорчен информационный стикер.



Зона ответственности: ООО «ТОП-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: не устранено



Павелецкое направление

Номер подвижного состава ЭД4М-0433

Дата проверки 27.09.2016 Представитель ЦППК Иванов А.С.

Отсутствует желтый круг для слабовидящих.



Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных

Не закреплены провода под сиденьями в вагоне.



Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных



Павелецкое направление

Номер подвижного состава ЭД4М-0433

Дата проверки 27.09.2016 Представитель ЦППК Иванов А.С.



Отсутствует пломба стоп-крана.



Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных



Рижское направление (в условиях депо Нахабино)

Номер подвижного состава ЭД4М-0375

Дата проверки 28.09.2016 Главный специалист ЦППК Иванов А.С.

Не покрашен люк в вагоне.



Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных

Вандальные надписи на стеклах в вагоне.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: 14.10.2016

Трещины на стекле кабины машиниста.



Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных

Трещины на стекле кабины машиниста.



Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных



Рижское направление (в условиях депо Нахабино)

Номер подвижного состава ЭД4М-0375

Дата проверки 28.09.2016 Главный специалист ЦППК Иванов А.С.

Не исправна световая линия.



Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных

Вандальные надписи на стеклах в вагоне.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: 14.10.2016



Не исправна световая линия.



Зона ответственности: МДМВ

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: нет данных

Вандальные надписи на стеклах в вагоне.



Зона ответственности: ООО «МВПС-Сервис»

Принятые меры: направлено требование об устранении

Результат: 14.10.2016

