

Дата, время происшествия: 10.06.2021 г., 11 час. 47 мин.

Место происшествия: Пермский край, г. Пермь

Краткое описание обстоятельств происшествия:

Бригадой строительно-монтажного управления филиала ГРО в составе 5 человек (машинист экскаватора, электрогазосварщик, водитель автомобиля, монтажник наружных трубопроводов, начальник участка) (далее – бригада) на основании задания начальника участка проводились подготовительные работы по определению места положения газопровода для газификации жилого дома. Согласно предварительному опросу свидетелей, фотографиям, схеме с места происшествия водитель автомобиля и монтажник наружных трубопроводов без руководителя работ (начальника участка), произвели работы по очистке места раскопок, машинист экскаватора выполнил раскопку траншеи под строительство газопровода у жилого дома для цокольного ввода в соответствии с проектной документацией, а электрогазосварщиком произведены сварочные работы по подготовке газового ввода. Затем на место производства работ прибыл руководитель работ - начальник участка с нарядом – допуском на производство работ повышенной опасности, где члены бригады: водитель автомобиля и электрогазосварщик расписались.

После вскрытия машинистом экскаватора грунта на глубину 2,5 - 2,8 м, при глубине существующего газопровода по проектно-сметной и исполнительно-технической документации (исполнительной съемки), которая составляет 3 м, монтажник наружных трубопроводов спустился по приставной лестнице в котлован, без средств индивидуальной защиты (страховочная привязь, стропы). Котлован был выполнен без откосов и крепления стенок.



Руководитель работ - начальник участка находился возле места производства работ, увидев, как монтажник наружных трубопроводов спустился по приставной лестнице в котлован без страховочной привязи отдал устное распоряжение монтажнику наружных трубопроводов о том, чтобы немедленно покинуть котлован и надеть средства индивидуальной защиты от падения с высоты, и в этот момент руководитель работ - начальник участка отвлекся на входящий телефонный вызов.

В тот момент, когда руководитель работ – начальник участка отвлекся на входящий телефонный вызов произошло обрушение грунта и засыпало монтажника наружных трубопроводов.

На помощь монтажнику наружных трубопроводов (далее – пострадавший) прибыли электрогазосварщик и водитель автомобиля, которые начали откапывать пострадавшего, освободив от земли голову пострадавшего обнаружили, что пострадавший признаков жизни не подавал.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС извлекли из котлована монтажника наружных трубопроводов. Вызванная на место происшествия скорая помощь констатировала смерть работника.

Последствия: Несчастный случай со смертельным исходом.

Потенциальные наихудшие последствия: групповой несчастный случай со смертельным исходом.

Причины будут установлены в ходе расследования обстоятельств НС.

В настоящее время расследование НС не завершено.

