

- Тестирование компетенций слесарей по КИПиА 4-го разряда
- Участники
- Оценки
- Общее
- Тестирование профессиональных компетенций слесарей по КИПиА 4-го разряда
- Материалы для подготовки
- ПК 1.1 Работа с электрическими принципиальными**

Вопрос 1
Пока нет ответа
Балл: 1,00
Отметить вопрос

Укажите требования к позиционным обозначениям элементов на принципиальной схеме:

Выберите один или несколько ответов:

- 1. При нескольких однотипных элементах в одной схеме к буквенному обозначению добавляют цифру, соответствующую порядковому номеру данного прибора или аппарата.
- 2. Позиционные обозначения проставляют рядом с условными графическими обозначениями элементов с правой стороны или под ними.
- 3. При выполнении схемы на нескольких листах перечень элементов должен быть общим.
- 4. При выполнении схемы на нескольких листах, при присвоении элементам позиционных обозначений необходимо соблюдать сквозную нумерацию в пределах изделия.
- 5. Порядковые номера элементам следует присваивать, начиная с единицы, в пределах группы элементов, которым на схеме присвоено одинаковое буквенное позиционное обозначение, например, Q1, Q2, Q3, в соответствии с последовательностью их расположения на схеме сверху вниз и слева направо.

Навигация по тесту

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10						

Закончить попытку...

Оставшееся время **0:24:37**