



Гибка заготовок из металла и проволоки.

Чтобы согнуть заготовки из тонколистового металла и проволоки, прибегают к такой слесарной операции, как *гибка*.


Гибку в тисках выполняют, используя *оправки* - прямоугольные и круглые металлические бруски - и уголки.




Металлические элементы для гибки заготовок в тисках: 1 – оправки; 2 - уголок




Сгибание в тисках: а - в тисках; б — с помощью слесарного молотка и деревянного бруса



Гибка заготовки на оправке киянкой: 1 – тиски; 2 – заготовка; 3 – оправка; 4 – отгибаемый бортик; 5 - киянка




Гибка заготовки в тиках молотком: 1 — тиски; 2 — заготовка; 3 — отгибаемая задняя стенка; 4 — деревянный брусок; 5 - молоток



Гибка на оправке без закрепления заготовки: 1 – тиски; 2 – оправка; 3 – заготовка; 4 – киянка


Гибка на оправке без закрепления заготовки




Гибка заплечиков:

- 1 тиски; 2 оправка; 3 киянка;
- 4 заплечики; 5 бортик; 6 заготовка

Гибка на оправке без закрепления заготовки




Отгибание фиксирующего бортика: 1 — боковая стенка совка; 2 — заплечики; 3 — задняя стенка; 4 — бортик




Гибка криволинейной детали на цилиндрической оправке.



Гибка проволоки плоскогубцами и круглогубцами.




Приспособления для гибки




Гибка толстой проволоки в тисках: 1 – губки тисков; 2 –уголки; 3 – заготовка

Гибка проволочного кольца с помощью цилиндрической оправки




1 — тиски; 2 — цилиндрическая оправка; 3 — заготовка; 4 - уголки

Гибка проволочного кольца с помощью цилиндрической оправки




1 – тиски; 2 – цилиндрическая оправка; 3 – заготовка; 4 - уголки

Гибка проволочного кольца с помощью цилиндрической оправки




1 – тиски; 2 – цилиндрическая оправка; 3 – заготовка; 4 - уголки

Гибка заготовки в гибочном штампе




1 — матрица; 2 — пуансон; 3 — заготовка; 4 — готовая деталь

Гибка заготовки в гибочном штампе



1 – матрица; 2 – пуансон; 3 – заготовка

Гибка заготовки в гибочном штампе



4 – готовая деталь

Правила безопасности

- Перед гибкой заготовку следует правильно и надёжно закрепить в тисках.
- Работать киянкой и молотком только с прочно насаженными ручками.
- На руке, удерживающей заготовку, должна быть надета рукавица; не следует держать эту руку близко к месту сгиба.
- Нельзя стоять за спиной работающего.

Штамповщик — специалист, который на предприятии занимается изготовлением заготовок нужной формы из листового металла и сортового проката. Он работает на различных механических штамповочных молотах и прессах, а также на другом кузнечно-прессовом оборудовании. Хорошо разбирается в свойствах металлов и сплавов, знает, какие металлические заготовки можно обрабатывать в холодном состоянии, а какие в нагретом.