Практическая работа по дисциплине: «Компьютерные сети и телекоммуникации» на тему: «Монтаж кабельных сред технологии Ethernet »

Порядок выполнения работы:

- Ознакомление с теоретическим материалом;
- Выполнение практической части работы;
- Оформление отчета;
- Закрепление пройденного материала в виде тестового контроля;
- □ Рефлексия.

Способы монтажа кабельных сред технологии Ethernet

Сеть технологии Ethernet можно построить с использованием трех видов кабеля:

- Коаксиальный кабель;
- □ Оптоволоконный кабель;
- Кабель на основе витой пары.



Монтаж сети на основе коаксиального кабеля

сеть Ethernet


На тонком кабеле

Для объединения рабочих станций в локальную сеть


На толстом кабеле

Для объединения нескольких локальных сетей (магистральный кабель)

Для создания сети на **коаксиальном кабеле** кроме сетевой платы необходимы только пассивные элементы — кабель и разъемы.



Для монтажа разъема на кабель вам потребуется либо специальный инструмент для обжимки, либо паяльник и плоскогубцы.



Монтаж сети на основе оптоволокна

Технологии монтажа оптоволокна

Склейка

Механический монтаж

Сварка

Склейка оптоволокна

Hot Melt (размягчение при нагревании)

Разъемы предварительно заполняются специальным компаундом, при нагревании до 80°С компаунд размягчается, и в него можно ввести очищенное заранее волокно. После остывания оно прочно фиксируется в канале разъеме.

Cold Cure (холодная полимеризация)

Главное отличие - использование специальной эпоксидной смолы с холодной полимеризацией.

Способы механического монтажа

Fiber Grip (зажим волокна) Crimplock (фиксация обжимом)

Light Crimp (легкий обжим, AMP)

При монтаже разъемов не используется никаких клеящих или связывающих составов. Фиксация волокна в сердцевине разъема осуществляется при помощи специальных механических элементов.

Инструменты для механического монтажа



Пример обжима по технологии Light Crimp



Сварка оптоволокна

Производится с использованием специальных сварочных аппаратов, которые позволяют провести весь комплекс сварочных работ: от сплавления волокна до защиты соединения.



Прецизионный скалыватель (стоимость около \$1500)







Монтаж витой пары

Благодаря своей дешевизне и лёгкости в монтаже, витая пара является самым распространённым решением для построения локальных сетей.

Кабель подключается к сетевым устройствам при помощи соединителя **8P8C** (8 Position 8 Contact)






Для обжимки кабеля используется специальный обжимной инструмент - кримпер


Для проверки правильности обжатия кабеля, помимо визуального контроля, существуют специальные устройства — кабельные тестеры



Схемы обжимки

Существует 2 схемы обжимки кабеля: прямой кабель и перекрёстный (кросс-овер) кабель.





Прямая схема заделки

Схема заделки кросс-овер

Спасибо за внимание!