

# Итоги года: анализ ошибок и замечаний

Уваров Г.Г.  
Руководитель  
группы  
ОГИСиТМ



# Часто встречаемые ошибки

- ❑ Неправильная стадия в файлах, созданных по облаку точек и поднятых по чертежам (архивным или вновь проектируемым)



по облаку точек	
Стадии	
Стадия возведения	Существующие
Стадия сноса	Нет

по арх. чертежам	
Стадии	
Стадия возведения	Существующие
Стадия сноса	Нет



по нов. чертежам	
Стадии	
Стадия возведения	Новая конструкция
Стадия сноса	Нет

демонтаж	
Стадии	
Стадия возведения	Существующие
Стадия сноса	Новая конструкция

- ❑ Несброс библиотек у элементов КМ в ПО Leica Cyclone



- ❑ Работа со слоями в ПО Leica Cyclone: элементы в слое Default, объединены КМ и МЕР, неправильные имена



- ❑ Имена .sое файлов должны совпадать с именами слоев, которые в них выгружаются

# Редко встречаемые ошибки

- Создание файлов Revit самостоятельно без координации

Ссылка на видеоинструкцию: <\\lg-s-fs03\Отделы\ОТМ\Видео> «Самостоятельное создание файлов для работы ОТМ»

- Создание файлов Revit без шаблонов или на шаблонах, разработанных не в Н-И

Адрес расположения шаблонов в Vault:

\$/00\_ОБЩ/01\_ШАБ/01\_CAD/02\_Revit/2019


- Неправильные категории семейств некоторых объектов в Revit

Например, технологическое оборудование мы моделируем в категории семейств «Обобщенные модели»



- Неотключение облаков точек в файлах Revit, возвращение в Vault с включенными облаками точек

Имя ссылки	Статус	Сохраненный путь
KC1_GAZ_Est_03_03_20.rcs	Загружено	\\lg-s-fs02\share\JetStream\3D\01_НЛМК\004_КЦ-1
KC-1_YDM4_20201013.rcs	Загружено	\\lg-s-fs02\share\JetStream\3D\01_НЛМК\004_КЦ-1
KC1_D-E+F1-A3_Vodoprovodny'eTonneli_29.09.2020	Загружено	\\lg-s-fs02\share\JetStream\3D\01_НЛМК\004_КЦ-1
kc1_cvs_d0p911.rcs	Загружено	\\lg-s-fs02\share\JetStream\3D\01_НЛМК\004_КЦ-1
A1_F1_02_09.rcs	Не найдено	\\lg-s-fs02\share\JetStream\3D\01_НЛМК\004_КЦ-1
KC1_Vacuum_pomesheniya_2.rcs	Не найдено	\\lg-s-fs02\share\JetStream\3D\01_НЛМК\004_КЦ-1
KC-1_0.000 [oct2019].rcs	Загружено	\\lg-s-fs02\share\JetStream\3D\01_НЛМК\004_КЦ-1
KC1_tunel_voda_180820.rcp	Загружено	\\lg-s-fs02\share\JetStream\3D\01_НЛМК\004_КЦ-1



Имя ссылки	Статус	Сохраненный путь
KC1_GAZ_Est_03_03_20.rcs	Не загружено	\\lg-s-fs02\share\JetStream\3D\01_НЛМК\004_КЦ-1
KC-1_YDM4_20201013.rcs	Не загружено	\\lg-s-fs02\share\JetStream\3D\01_НЛМК\004_КЦ-1
KC1_D-E+F1-A3_Vodoprovodny'eTonneli_29.09.2020	Не загружено	\\lg-s-fs02\share\JetStream\3D\01_НЛМК\004_КЦ-1
kc1_cvs_d0p911.rcs	Не загружено	\\lg-s-fs02\share\JetStream\3D\01_НЛМК\004_КЦ-1
A1_F1_02_09.rcs	Не найдено	\\lg-s-fs02\share\JetStream\3D\01_НЛМК\004_КЦ-1
KC1_Vacuum_pomesheniya_2.rcs	Не найдено	\\lg-s-fs02\share\JetStream\3D\01_НЛМК\004_КЦ-1
KC-1_0.000 [oct2019].rcs	Не загружено	\\lg-s-fs02\share\JetStream\3D\01_НЛМК\004_КЦ-1
KC1_tunel_voda_180820.rcp	Не загружено	\\lg-s-fs02\share\JetStream\3D\01_НЛМК\004_КЦ-1

- Вставка связанных файлов в Revit с выбором неправильного размещения (Совмещение центров)