# Оценка уровня качества разнородной продукции

Лекция 8

### Деятельность предприятия оценивается

- по уровню качества выпускаемой им разнородной продукции;
- по комплексной оценке уровня качества совокупности различных видов продукции (разнородной продукции).

Оценка - индекс качества

#### Индекс качества продукции -

- комплексный показатель качества разнородной продукции, выпущенной за рассматриваемый интервал времени.
- Индекс качества равен среднему взвешенному относительных значений показателей качества каждого из видов разнородной продукции.

# Индексы качества продукции применяются при

- оценке уровня качества разнородной продукции, выпускаемой одним предприятием;
- оценке уровня качества продукции, выпускаемой несколькими предприятиями, объединениями и отраслями;
- оценке уровня качества продукции, выпускаемой в различных регионах, территориальных объединениях, странах;
- анализе динамики качества разнородной продукции за несколько лет;
- сравнении работы предприятий, объединений с учетом качества выпускаемой продукции;
- обработке информации о качестве продукции в автоматизированных системах управления.

## Правила оценки уровня качества разнородной продукции:

1. Уровень качестве разнородной продукции должен оцениваться с помощью средних взвешенных геометрических индексов качества, для расчета которых используются комплексные показатели качества продукции одного вида, а коэффициенты их весомости должны соответствовать удельным весам (доле) производства отдельных видов продукции в общем их объеме.

## Правила оценки уровня качества разнородной продукции:

2. Комплексный показатель (индекс) качества продукции для вышестоящего звена управления должен определяться на основе аналогичных комплексных показателей (индексов) качества продукции для звеньев управления, непосредственно подчиненных данному звену

# Правила оценки уровня качества разнородной продукции:

3. Коэффициенты весомости, соответствующие удельным весам производства отдельных видов продукции, должны характеризовать распределение общих затрат и быть оптимальными с точки зрения потребителей и оставаться стабильными в течение рассматриваемого промежутка времени

### Средний взвешенный геометрический индекс качества

$$V = \prod_{k=1}^{M} (q_k)_k^{\alpha}$$

где  $Q_k$  — относительный показатель качества k-го вида продукции:

$$q_k = \frac{P_k}{P_{k0}}, (k = 1, ..., M)$$

#### где:

- Pk единичный или комплексный показатель качества k-го вида продукции;
- *Ркб* базовый показатель качества *k*-го вида продукции;
- М число различных видов продукции;

α*k* - относительный объем производства *k* -го вида продукции (коэффициент весомости):

$$oldsymbol{lpha}_k = rac{C_k}{\sum\limits_{k=1}^{M} C_k}$$

$$\sum_{k=1}^{M} \alpha_k = 1; \alpha_k \ge 0;$$

#### где:

• *Ск* –объем выпуска изделий *k*-го типа в денежном выражении, рассчитываемое как:

$$C_k = \xi_k S_k; \sum_{k=1}^{M} C_k = \sum_{k=1}^{M} \xi_k S_k;$$

- $\xi k$  количество изделий k-го типа;
- Sk отпускная цена k-го типа изделий.

### Средний взвешенный арифметический индекс качества

применяют для упрощения, когда усредняемые исходные относительные показатели, незначительно отличаются друг от друга:

$$U = \sum_{k=1}^{M} \alpha_k q_k$$

### Замена возможна при

• С учетом величины относительной погрешности *єтах* замены, определяемой по формуле:

$$\varepsilon_{\text{max}} = \frac{\Delta_{\text{max}}^2}{2};$$

$$\Delta_{\max}^2 = \max |\Delta_1 \Delta_2|;$$

$$\Delta_1 = \frac{q_{k \max}}{U} - 1;$$

$$\Delta_2 = 1 - \frac{q_{k \min}}{U}$$

# Оценка конкурентоспособности продукции

- Конкурентоспособность продукции способность отвечать требованиям рынка.
- Конкурентоспособность определяется совокупностью свойств показателей конкурентоспособности.

# Основные показатели конкурентоспособности (1)

- технический уровень изделия и уровень качества его изготовления;
- степень использования последних мировых научнотехнических достижений в конструкции и технологии изготовления;
- соответствие требованиям потребителей, стандартам качества России, Международным стандартам и стандартам стран-импортеров, рекомендациям МЭК;
- соответствие специфичности рынка;
- соответствие климатическим условиям применения,
- соответствие особым требования, например, действующей в стране системе мер (метрическая или дюймовая);

# Основные показатели конкурентоспособности (2)

- соответствие установленным нормам техники безопасности и защиты окружающей среды;
- организация технического обслуживания, гарантирующая бесперебойную работу изделий;
- обеспечение запасными частями и необходимой технической документацией;
- информационная поддержка эксплуатации изделий;
- обучение персонала потребителя правилам эксплуатации;
- патентная чистота и патентная защита товара, наличие зарегистрированного товарного знака;
- сроки поставок и сроки гарантий;
- цена и условия платежа.

### Оценка проводится по

- единичным показателям конкурентоспособности;
- комплексным (интегральным) показателям конкурентоспособности

#### методами:

- инструментальными (объективными) методами;
- экспертным (менее объективным) методом.

### Результат оценки конкурентоспособности:

- изделие обладает высокой конкурентоспособностью;
- изделие обладает недостаточной конкурентоспособностью, продукция неконкурентоспособна.

#### с уточнениями типа:

- изделие обладает достаточно высокой конкурентоспособностью и может эффективно экспортироваться в развитых странах;
- изделие не обладает достаточной конкурентоспособностью и не может поставляться в развитые страны;
- товар не обладает необходимой конкурентоспособностью и не может поставляться с достаточной эффективностью.