


Сопряжения.


- Сопряжение – плавный переход одной линии в другую.

Сопряжения


Непосредственное



Промежуточными дугами




Основные элементы сопряжения.




Непосредственные сопряжения.

- **Непосредственные сопряжения** – это сопряжения. В которых одна линия плавно переходит в другую без промежуточных линий.



в)

Сопряжение прямой и дуги.



Сопряжение двух дуг.

**Сопряжения
промежуточными
дугами.**

Сопряжения двух
сторон
прямого, острого
и тупого углов.


Внешние

Сопряжения дуги
окружности с
прямой,
дугой.

Внутренние

Смешанные

Сопряжения двух сторон прямого, острого и тупого углов с дугой.




- Прямой угол


- Острый угол

- Тупой угол

Сопряжения дуги окружности с прямой линией.



Внешнее и внутреннее сопряжения.



Внешнее

Внутреннее

Смешанное сопряжение.

