



Диаграммы состояния с ПФ

Диаграммы состояния с конгруэнтно плавящимися ПФ



Диаграммы состояния с ПФ

Диаграммы состояния с инконгруэнтно плавящимися ПФ







Диаграмма состояния с ПФ, образующейся в твердом состоянии



Диаграммы состояния систем с упорядоченными ПФ



Диаграммы состояния системы с компонентами, кристаллизующимися из собственных расплавов





Диаграмма состояния с монотектическим превращением








Диаграмма состояния с синтектическим превращением



Методы построения диаграмм состояния



Связь между свойствами сплавов и типом диаграммы состояния

