

Суть і способи процесів різання





Термічним різанням називають процес відділення частин металу від сортового або листового завдяки його окислюванню або плавленню, або того та іншого водночас.



Різання


Різання окисненням

Різання плавленням



Різання плавленням

ПЛАЗМОВО-
ДУГОВЕ



газолазерне



газодуговое



Різання окисненням

КИСНЕВЕ



КИСНЕВО -
ДУГОВЕ



КИСНЕВО-
ФЛЮСОВЕ

