

# ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК 16К20



## **КЛАСИФИКАЦИЯ СТАНКОВ ТОКАРНОЙ ГРУППЫ**

- 1 — одношпиндельные автоматы и полуавтоматы;**
- 2 — многошпиндельные автоматы и полуавтоматы;**
- 3 — револьверные станки;**
- 4 — сверлильно-отрезные;**
- 5 — карусельные;**
- 6 — токарно-винторезные и лобовые;**
- 7 — многорезцовые;**
- 8 — специализированные для фасонных изделий;**
- 9 — разные токарные**



**2**

# *ОБОЗНАЧЕНИЕ СТАНКА*

# *16К20*

**1- станок токарной группы**

**6- подгруппа станка, токарно –винторезный**


**К- модернизация базовой модели**

**20- наибольший диаметр заготовки- 200 мм**




**3**

# ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ТОКАРНОГО СТАНКА





# НАЗНАЧЕНИЕ СТАНКА




5

# КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА 16К20





# ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКА 16К20



# ДВИЖЕНИЕ В СТАНКЕ

ГЛАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

- вращение шпинделья

ДВИЖЕНИЕ  
ПОДАЧИ

-поступательное  
перемещение резца

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ  
ДВИЖЕНИЕ

-подача СОЖ  
-холостые ходы

# 10

# ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНКА 16К20

Наибольший диаметр обрабатываемой детали, устанавливаемой над станиной, в мм .....	200
Наибольший диаметр точения над поперечным суппортом в мм .....	220
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка в мм .....	50
Расстояние между центрами в мм.....	710, 1000, 1400, 2000
Наибольшая длина обтачивания в мм.....	640, 930, 1330, 1930
Частота вращения шпинделя в об/мин.....	12,5—1600
Пределы продольных подач в мм/об.....	0,05—2,80
Пределы поперечных подач в мм/об.....	0,025—1,40
Нарезаемые резьбы:	
метрическая, шаг в мм.....	0,5—112
дюймовая, число витков на 1*.....	56—0,25
модульная, шаг в модулях .....	0,5—112
питчевая, шаг в питчах.....	56—0,25
Мощность главного электродвигателя в кВт .....	10