







Токарный станок по дереву СТД-120 М




Ручная обработка

Изготовление вручную цилиндрической детали хорошего качества является сложной задачей. Гораздо быстрее и точнее можно сделать такую деталь на токарном станке. Токарные станки предназначены для изготовления (точения) деревянных изделий, имеющих в поперечном сечении форму круга






Назначение токарного станка Токарный станок СТД 120 служит для обработки заготовок из древесины и придания им формы тел вращения (цилиндр, конус, шар, тор и т.д.)



- Цилиндр
- о Конус
- о Шар
- Top




Тела вращения



И многое, многое другое....



Устройство токарного станка ТДС-120 M



Основные части токарного станка

Основными частями являются станина, передняя и задняя бабки, подручник с кареткой, электродвигатель, блок управления.


 Блок управления служит для включения и выключения электродвигателя

Станина основа станка, на которой крепятся все его части



УЗЛЫ ТОКАРНОГО СТАНКА

Передняя бабка



- 1. Корпус
- 2. Шкиф
- 3. Подшипник
- 4. Вал
- 5. Резьба

В передней бабке установлен шпиндель – вал, получающий вращение от электродвигателя с помощью ременной передачи. Правый конец шпинделя имеет резьбу, на неё навинчиваются специальные приспособления для крепления левого конца заготовки: трезубец, планшайба, патрон

Насадки для крепления заготовок








план-шайба



трезубец

Задняя бабка



Задняя бабка служит опорой правого конца длинных заготовок. Она может перемещаться вдоль направляющих станины и закрепляется неподвижно болтом и гайкой. Окончательно конец заготовки поджимают центром. Его перемещают вращением маховика и закрепляют зажимом.


Крепление заготовки в насадках



в патроне винтом



трезубцем с поджатием




на планшайбе




- 1. Подручник
- 2. Шток
- 3. Каретка
- 4. Зажим

Подручник служит опорой для режущего инструмента. Он установлен в каретке и может перемещаться с ней как вдоль, так и поперёк станины, закрепляется стопором поворотом рукоятки.



Подручник выставляется по высоте на уровне оси заготовки и на расстоянии 2-3 мм от неё


Крепление заготовки в насадках



в патроне винтом



трезубцем с поджатием центром пиноли задней бабки



на планшайбе

Приёмы точения




продольное точение

поперечное точение (торцовое, лобовое)





Кинематическая схема станка



Инструменты для работы на токарном станке



Полукруглая стамеска Косая стамеска (косяк) Отрезной резец Напильники

Фигурные резцы Штангенциркуль Наждачная бумага

Современные токарные станки




Станки с ЧПУ




есть и такие!








История развития токарных станков



Обработка обтачиванием с древних времен применялась для украшения и создания декоративной мебели.


Мастера придумывали станки для облегчения труда при работе

Ножной токарный станок






Токарный станок 1797 года По мере развития промышленности усовершенствовались и деревообрабатывающие станки. Основные части стали делать из металла, менялся и привод станков



Современный токарный станок


Современные станки стали многофункциональными. Они выполняют большое количество разнообразных операций по обработки древесины точением



Вопросы для повторения


- Для чего служит станина в токарном станке?
- Для чего применяется задняя бабка станка?
- Какое назначение имеет передняя бабка станка?
- Для чего нужен подручник у токарного станка?
- К каким машинам относится токарный станок и почему?
- Какой передаточный механизм использован в токарном станке?

Как называется этот узел станка?




- Что показано под цифрой 1
- Что показано под цифрой 2
- Что показано под цифрой 3
- Что показано под цифрой 4

Как называется этот узел станка?



- Что показано под цифрой 1
- Что показано под цифрой 2
- Что показано под цифрой 3
- Что показано под цифрой 4

Назовите части станка



Правила безопасности.

- 1. Не включать станок без разрешения учителя.
- 2. Не включать станок без огражденной ременной передачи.
- 3. Не опираться на части токарного станка.
- 4. Не класть инструменты и другие предметы на станок.
- 5. Обо всех неисправностях немедленно сообщать учителю.
- 6. Запрещается одновременно работать на станке вдвоём.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!