


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ШКАФА (ОДИНАРНЫЙ)

Схема раскроя фанеры 1525*1525



На один шкаф нужно комплектующих:

- 5 Листов фанеры (1525*1525*9).
- 126 уголков (оптимальный вариант 25*25*25*1,5. Не меньше) для крепления полок и средней перегородки к стенкам.
- 4 уголка (40*40*40*1,5) для крепления собранного шкафа к паллету.
- 504 самореза (не больше 12 мм) для крепления полок и средней перегородки к стенкам.
- 16 саморезов (4,2*1,6 с прессшайбой) для крепления уголков(40*40) к низу шкафа.
- 16 саморезов (4,2*6 с прессшайбой) для крепления собранного шкафа к паллету.

ПЛАН СБОРКИ:



SHOT ON MI 9T PRO
AI TRIPLE CAMERA

УГОЛ 30 ГРАДУСОВ

5.

1,13 M

1,2 M



SHOT ON MI 9T PRO
AI TRIPLE CAMERA




SHOT ON MI 9T PRO
AI TRIPLE CAMERA



SHOT ON MI 9T PRO
AI TRIPLE CAMERA



SHOT ON MI 9T PRO
48MP TRIPLE CAMERA



SHOT ON MI 9T PRO
48MP TRIPLE CAMERA






SHOT ON MI 9T PRO
48MP TRIPLE CAMERA




SHOT ON MI 9T PRO
48MP TRIPLE CAMERA





SHOT ON MI 9T PRO
48MP TRIPLE CAMERA



SHOT ON MI 9T PRO
48MP TRIPLE CAMERA



SHOT ON MI 9T PRO
48MP TRIPLE CAMERA



SHOT ON MI 9T PRO
48MP TRIPLE CAMERA



SHOT ON MI 9T PRO
48MP TRIPLE CAMERA



SHOT ON MI 9T PRO
48MP TRIPLE CAMERA

Используемые инструменты:

- Маркер;
- Линейка;
- Рулетка;
- Циркулярная пила;
- Шуруповёрт;
- Биты PH2 и PH1