



Машинные швы

6 класс


Классификация машинных швов



Запошивочный шов




Ширина шва – 7мм




Последовательность обработки

1




Стачать. Ширина шва – 7мм

2





Заутюжить.

3




Настроить Ширина шва – 1 мм

Двойной шов




Ширина шва – 7 мм


Последовательность обработки



Стачать. Ширина шва – 5мм




Вывернуть.




Стачать. Ширина шва – 7мм

Обтачные швы




Обтачной шов в раскол




Обтачной шов в кант

Ширина канта – 1мм


Последовательность обработки



Обтачать. Ширина шва – 7мм



Вывернуть.



Выметать.

4 Приутюжить. Удалить наметку.