


Построение геометрических примитивов. Привязки




Часть 1

Геометрические примитивы

К геометрическим примитивам относятся: точка, прямая, отрезок и геометрические фигуры, которые вам известны из математики.

Панель свойств


Панель свойств служит для ввода параметров и задания свойств объектов при их создании и редактировании.



Построение отрезков



Отрезки по направлению могут быть горизонтальными, вертикальными, наклонными.

Построение отрезка рассмотрено в §2.



Построение фигур

Построение прямоугольника и окружности рассмотрено в §2.



Управление отображением документа в окне

Размер проектируемой детали может отличаться от размера экрана монитора в большую или меньшую сторону. На разных этапах работы над документом требуется видеть различные его участки в различных масштабах.

Масштаб – это отношение линейных размеров изображения предмета на чертеже к его действительным размерам.

Сдвиг и изменение масштаба

Команды сдвига изображения и изменения масштаба сгруппированы на инструментальной панели **Вид**



Привязка

При компьютерном черчении построения **не следует** выполнять на «глаз». Это считается грубой ошибкой.

Машинная графика предполагает абсолютно точное взаимное положение геометрических объектов на чертеже. Тем более что графическая система обладает полным объемом функций, обеспечивающих такую точность.

В процессе работы над чертежом при необходимости точного установления курсора в различные точки элемента уже существующего на чертеже, выполняют **привязку** к точкам или объектам.

Если при черчении вы не используете привязки, значит, вы чертите неверно.


Виды привязок

Предусмотрены две разновидности привязки

- **глобальная** (действует по умолчанию)
- **локальная** (однократная).

Выбор глобальных привязок

Чтобы включить глобальные привязки в текущем окне, нажмите кнопку **Установка глобальных привязок** на панели инструментов **Текущее состояние**. На экране появится диалог установки глобальных привязок.



Или выбрать необходимую привязку на панели **Глобальные привязки**



Запрет глобальных привязок

Чтобы запретить или разрешить выбранные глобальные привязки нужно включить или выключить кнопку **Запретить привязки** на панели инструментов **Текущее состояние**.




Локальные привязки

Локальную привязку требуется каждый раз вызывать заново, но она является более приоритетной, чем глобальная. При вызове какой-либо команды локальной привязки она подавляет установленные глобальные привязки на время своего действия (до ввода точки или отказа от ввода). После ввода текущей точки локальная привязка отключается, и система возвращается к выполнению глобальных привязок.


Выбор локальной привязки

Все локальные привязки собраны в контекстном **меню локальных привязок**. Вызов меню на экран во время выполнения команды осуществляется щелчком правой клавиши мыши в любой точке чертежа.

Локальную привязку требуется каждый раз вызывать заново.




Практическое задание




1. В личной папке (папка **Фамилия** на рабочем столе) создать документ типа **Фрагмент** с именем **Пластина**.
2. Построить чертёж пластины по указанным размерам.

Процесс выполнения задания описан в учебнике (с.37).

Результат выполнения задания



Панель расширенных команд. Геометрические построения. Заливка и штриховка




Часть 2

Панель расширенных команд

Большинство команд на панели Геометрия допускают **несколько вариантов** выполнения.

Для того чтобы получить доступ к другим вариантам выполнения, необходимо вызвать **панель расширенных команд**.

Панель расширенных команд имеют кнопки, помеченные **черным треугольником** в правом нижнем углу.



Щелкните ЛКМ по такой кнопке и не отпускайте кнопку мыши. Через короткий промежуток времени раскроется соответствующая **панель расширенных команд**.

Деление отрезка на равные части

Щелкните ЛКМ по кнопке Ввод точки и не отпускайте кнопку мыши. Через короткий промежуток времени раскроется соответствующая панель расширенных команд.

Не отпуская кнопку мыши, переместите курсор на кнопку Точки по кривой. Отпустите кнопку мыши.

В поле Количество участков кривой панели свойств выберите значение (например 8).

Укажите отрезок, который нужно разделить (щелкнуть ЛКМ). Обратите внимание, подводя курсор мыши к отрезку, он изменяет цвет. Система равномерно расставит точки, разделив отрезок на заданное количество равных участков.




Деление сторон прямоугольника на равные части

Аналогично, только нужно указать положение первой точки на прямоугольнике, который нужно разделить (щелкнуть ЛКМ). Система равномерно расставит точки, разделив прямоугольник на заданное количество равных участков.



Деление окружности на равные части

Аналогично, только нужно указать положение первой точки на окружности, которую нужно разделить (щелкнуть ЛКМ). Система равномерно расставит точки, разделив окружность на заданное количество равных участков.



Редактирование объектов

Программа КОМПАС предоставляет пользователю разнообразные возможности редактирования объектов.



Наиболее простые и часто используемые приемы редактирования выполняются **с помощью мыши** (например, перемещение объекта).

Для реализации **специальных возможностей редактирования** требуется вызов соответствующих команд.

Редактирование объектов


Команды редактирования геометрических объектов сгруппированы в меню **Редактор**,

а кнопки для вызова команд – на панели **Редактирование**




Заливка и штриховка



Необходимая составляющая чертежей – **штриховка**.






Для увеличения наглядности чертежей **иногда** применяют **заливку** цветом отдельных его областей.





Команды **Штриховка** и **Заливка** находятся в меню **Инструменты**, а также на панели **Геометрия**.



Стили штриховки



Типы заливки





Практическое задание

Создайте **на рабочем столе** личную папку (имя папки **Фамилия**).

Работу сохранить в личной папке в файле с именем **Орнамент**.

Постройте орнамент по инструкции (§5, стр. 51).

Выполните заливку построенного орнамента двумя цветами (цвета выбрать по своему вкусу) по инструкции.



Сопряжения и симметрия




Часть 3

Сопряжение

Сопряжение – плавный переход от одной линии к другой.

Сопряжение состоит из следующих элементов: **радиус сопряжения**, **центр дуги сопряжения** и **точки сопряжения**.

Сопряжение двух пересекающихся прямых дугой заданного радиуса



На панели **Геометрия** щёлкните кнопку **Скругление**  .

Введите **радиус скругления** в соответствующее поле

на **панели свойств**.


По умолчанию на панели свойств в группах **Элемент1** и

Элемент2 активен переключатель **Усекать элемент**, т.е.

оставшиеся части объектов после создания скругления удаляются автоматически.


Укажите **два объекта**, между которыми нужно построить скругление. Система автоматически выполнит плавный переход между пересекающимися прямыми или отрезками.

Сопряжение окружности и прямой




Действия те же, что и при сопряжении двух прямых.

Укажите **отрезок** (или **прямую**) и **часть окружности** с соответствующей стороны, где необходимо построить скругление.





или




Сопряжение двух окружностей

Сопряжение двух окружностей бывает **внешним** и **внутренним**. При **внешнем соприжении** центры этих окружностей находятся вне сопригающей дуги. При **внутреннем** – внутри сопригающей дуги.

Действия те же, что и при соприжении двух прямых. Тот или иной вид получится при соответствующем указании сторон окружностей и правильном выборе радиуса соприжения.



Внешнее
соприжение



Внутреннее
соприжение


Симметрия

В черчении довольно часто деталь имеет симметричные участки относительно вертикальной, горизонтальной или наклонной оси симметрии. В подобных случаях необходимо тщательно начертить один элемент, а симметричные участки строятся с помощью команды **Симметрия**.

Построение чертежа плоской детали по половине изображения

Размеры элементов детали, вычерченные только до оси симметрии, ограничены стрелкой с одной стороны, но размер указан полный (вся длина детали 80 мм, между центрами отверстий 40 мм и т.д.).

Начинать построение чертежа симметричной детали следует с оси симметрии!



Построение чертежа плоской детали по половине изображения

Выделите область чертежа, которую надо отразить.

Нажмите кнопку **Симметрия** на панели **Редактирование**. Укажите **две точки** прямой, относительно которой нужно получить симметричное изображение (прямая отрисовывается пунктиром). После этого выделенная область симметрично отобразится относительно прямой.

Работаем за компьютером



Практическая работа №1

Создайте **на рабочем столе** личную папку (имя папки **Фамилия**).


В результате выполнения работы **2 файла** типа **Фрагмент**:

Задание 1. Имя файла **Ключ**


Задание 2. Имя файла **Деталь**

Задание 1


Построить чертеж плоской детали с элементами сопряжения по инструкции – (§6, стр. 63–65).




Этапы выполнения задания




а




б




в




г



д





е




ж

Задание 2


Построить чертеж плоской детали по половине изображения по инструкции – (стр. 67–69).




Построение имеющейся половинки изображения




Построение второй половины детали



а



б



в

Работаем за компьютером

