

Дефекты ткани

ТКАЦКИЕ ДЕФЕКТЫ


*появляются при обрыве нитей
и разладке механизмов
ткацкого станка.*

ДЕФЕКТЫ ПЕЧАТИ

- **МЕСТНЫЕ**
- **РАСПРОСТРАНЕННЫЕ**


*появляются при повреждении
печатного вала машины,
загрязненности красителя,
плохой подготовки ткани к
печати*

Ткацкие дефекты



Утолщение нити -
нити основы или
утка более плотные,
чем остальные нити
ткани.

Ткацкие дефекты



**Нарушение целостности
ткани - нити основы
или утка разрушены.**

Дефекты печати




**Не пропечатанные
места -**
участки с отсутствием
или нечетким
изображением рисунка.

Дефекты печати



Засечка - полоса
ткани без рисунка.

Дефекты печати



Перекос рисунка -
дефект в виде
перекоса нитей утка
по отношению к
кромке,
возникающий при
неравномерном
натяжении ткани во
время печатания.