# Оформление сборочного чертежа

Данные на сборочном чертеже Спецификация Классификация соединений Графическая работа Номера позиций Для умников и умниц Содержание

#### Данные на сборочном чертёже

Изображения сборочной единицы (необходимые виды, разрез и сечения); размеры

Указания о характере сопряжения и способе соединения неразъёмных соединений (сварных, паяных и др.)


Номера позиций составных частей изделия

Основные характеристики изделия


Габаритные размеры изделия


Установочные и присоединительные размеры, а также необходимые справочные размеры


#### Классификация типовых сборочных соединений




## Порядковые номера, которые присваиваются изображениям деталей на сборочном чертеже.







### Сколько деталей на сборочном чертеже?




#### Проверь себя

- 1. Вал
- 2. Шестерня
- 3. Штифт




#### Спецификация

Это текстовый документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекта или комплекса



Пример




Спецификация в общем случае состоит из разделов: документация, комплексы, сборочные единицы, детали, стандартные изделия, прочие изделия, материалы, комплекты.

Назад

#### Графическая работа


- Начертите болтовое соединение
- Определите количество деталей
- Установите номера позиций
- Заполните спецификацию


Болтовое соединение



#### Номера позиций


Порядковые номера, которые присваиваются изображениям деталей на сборочном чертеже.






#### Спецификация

Это текстовый документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекта или комплекса



### Для умников и умниц



Прочитать сборочный чертеж крана высокого давления, состоящего из деталей:

```
корпус ()
стержень ()
крышка ()
уплотнение сальниковое ()
втулка ()
рукоятка ()
гайка ()
гайка накидная ()
гайка накидная ()
золотник ()
```

### Спасибо за внимание!