

# СУШКА ДРЕВЕСИНЬ



В зависимости от степени влажности древесина делится на следующие типы:

### ***Мокрая древесина***

- длительное время находившаяся в воде: ее влажность выше 100%;

### ***Свежесрубленная древесина***

- влажность 50-100%;

### ***Воздушно-сухая древесина***

- долгое время хранившаяся на воздухе: ее влажность 15-20%;

### ***Комнатно-сухая древесина***

- влажность 8-12%;

### ***Абсолютно-сухая древесина***


- влажность 0%.

Влажная древесина труднее поддается отделке, но лучше гнется.

**Сушка** называется процесс удаления влаги из древесины. В процессе сушки может происходить уменьшение линейных размеров и объема древесины (усушка). Чтобы после сушки пиломатериалы имели заданные размеры, для них установлены припуски на усушку. (Припуски на усушку даются только по толщине и ширине материалов, так как припуск по длине незначителен и им пренебрегают).

Сушка древесины позволяет предохранить древесину от грибных поражений, химических окрасок, биологических повреждений и покоробленности, продлевает срок службы изделий.

**Эксплуатационная влажность** деталей мебели допускается в пределах 8-10%, а для столярно-строительных деталей — 10-18%. В условиях деревообрабатывающего производства влажность древесины (**производственная влажность**) должна быть равной эксплуатационной или несколько ниже (на 1,25-3,5%) ее во избежание усушки изделий после ее изготовления.



# АТМОСФЕРНАЯ (ЕСТЕСТВЕННАЯ) СУШКА



Это самый древний и самый простой способ сушки древесины. Она производится на **открытом воздухе под навесом**. Пиломатериалы укладываются на фундаменты с зазорами (шпациями) и закрывают крышей от попадания осадков и солнечных лучей. Атмосферная сушка позволяет снизить влажность древесины до 18-22%. Продолжительность сушки зависит от температуры и влажности воздуха, времени года, породы и сечения материала, начальной и конечной его влажности, способа укладки.


Преимущества атмосферной сушки заключаются в экономии затрат на **подогрев воздуха и материала** и в **простоте ее проведения**. Недостатки следующие: **невозможность высушить материал ниже влажности 18-22%**; **большая длительность процесса** (8-70 суток); **отсутствие возможности регулирования процесса сушки** (температура, влажность).



# КАМЕРНАЯ (АСКУССТВЕННАЯ) СУШКА

Газопаровая сушка, проводимая в специальных помещениях — сушильных камерах, называется также камерной. Древесина штабелируется в теплоизолированных камерах. Камеры имеют оборудование, с помощью которого влажность, температура и поток воздуха могут быть установлены или отрегулированы таким образом, что для сушки древесины будет создан оптимальный климат. Источником теплоты для сушки может быть пар, поступающий из парового котла, или топочные газы, получаемые от сжигания топлива в специальных топках.


Для подачи тепла непосредственно к высушиваемому материалу используется естественное или принудительное движение пара (газа), называемое циркуляцией. По способу циркуляции различают камеры с естественной циркуляцией, где движение пара через штабель происходит за счет разных удельных весов более и менее нагретых частиц воздуха, и камеры с принудительной циркуляцией, где движение пара происходит с помощью вентиляторов.



По типу среды, высушивающей материал, сушильные камеры делят на **паровоздушные** и **газовые**.

С помощью нагревательного прибора повышается температура воздуха в камере. Нагретый воздух, подгоняемый вентилятором, отдает тепло влажной древесине и одновременно забирает из высушиваемого сортиимента исходящую в виде пара влагу.

В зависимости от режима работы различают сушильные камеры **периодического** и **непрерывного** действия.



В камерах **периодического** действия загрузка сырого и выгрузка сухого материала происходят с одного конца камеры.

В камерах **непрерывного** действия сырой материал загружается на **одном** конце камеры (сыром), а выгружается на другом (сухом).

Температура и влажность сушильного агента в камере изменяются от сырого конца к сухому: температура **повышается**, а относительная влажность **уменьшается**.

Камерная сушка состоит из следующих основных этапов:

подготовки сушильной камеры;

подготовки материала;

сушки материала;

выгрузки и выдержки в остывочном помещении;

контроля влажности материала.



Преимуществами камерной сушки являются возможность высушивания материала до необходимой влажности (ниже 18-20%), осуществление постоянного контроля и возможность регулирования процесса сушки, экономия времени для подготовки древесины к обработке и сокращение производственных площадей.


Основной недостаток камерной сушки заключается в необходимости сооружения стационарных помещений.

# ВАКУУМНАЯ СУШКА ДРЕВЕСИНЫ



Сухие верхние клетки древесины впитывают влагу от влажных, расположенных в сердцевине доски. Вакуумный метод обеспечивает равномерную сушку, в процессе которой устраняются внутренние напряжения, а значит, значительно снижается вероятность коробления или возникновения трещин.

При вакуумной сушке высушиваемая древесина находится в имеющем форму трубы металлическом цилиндре. Снижение давления в цилиндре приводит к тому, что испарение влаги из древесины начинает происходить очень быстро. В процессе сушки происходит равномерное движение свободной и связанной влаги от центра древесины к поверхности.




В установках с нагревательными плитами между отдельными слоями прокладываются плиты, которые через систему шлангов соединены с системой нагрева.

После установки высушиваемого сортимента в сушильную камеру происходит нагрев воздуха, и давление воздуха снижается. Приток тепла происходит постоянно.

Испаряющаяся из древесины влага охлаждается на встроенных поверхностях охлаждения, конденсируется и отводится. Незадолго до достижения желаемой конечной влажности нагрев выключают.

Затем камера проветривается и открывается.



Мягкие температурные режимы ( $45^{\circ}\text{C}$  -  $62^{\circ}\text{C}$ ) и разрежение воздуха способствуют равномерному изменению тепло-влажностных характеристик древесины.


Вакуумная сушка, как правило, применяется тогда, когда требуется быстро и бережно высушить небольшой объем древесины.

# ЖИДКОСТЬ



Петролатумный способ — это способ сушки в жидкости. Петролатум состоит из очищенного высоковязкого масла и отходов от химической переработки нефти. Сырая древесина помещается в ванну с петролатумом, после этого его нагревают до температуры 100°-130°С. При такой температуре влага древесины образует пар, который выходит наружу. Процесс занимает в 5-7 раз меньше времени, чем в сушильных камерах. Однако он имеет существенный недостаток — проникновение петролатума в древесину, после чего древесина плохо поддается обработке (механической), склеиванию и обработке лаком. В некоторых областях применения древесины, таких как изготовление инженерных конструкций, приобретенное свойство оказывает полезное защитное воздействие — препятствует проникновению влаги, а также предохраняет поверхность древесины от вреда насекомых.

# КОНТАКТНАЯ СУШКА ДРЕВЕСИНЫ




Контактной сушке подвергаются плоские материалы в форме листов, которые зажимаются между двумя нагретыми до температуры 150°С металлическими плитами. Преимущество этого способа состоит в том, что сушка протекает в течение нескольких минут. Недостатком является относительное потемнение древесины снаружи при чрезмерной выдержке.

## СПОСОБ ВЫПАРИВАНИЯ

Способ выпаривания или запаривания использовали на Руси еще с давних времен. Заготовки распиливают на части с учетом размера будущего изделия, закладывают в обычновенный чугун, подсыпают опилки из такой же заготовки, заливают водой и ставят на несколько часов в протопленную и оставляющую русскую печь "томиться" при  $t=60-70^{\circ}\text{C}$ . При этом происходит "выщелачивание" — выпаривание древесины; из заготовки выходят естественные соки, дерево окрашивается, приобретая теплый густо-шоколадный цвет, с ярко выраженным природным рисунком текстуры. Такая заготовка легче обрабатывается, а после окончания сушки меньше растрескивается и коробится.

# СУШКА В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ ТОКОВ ВЫСОКОСТНОЙ ЧАСТОТЫ (ТВЧ)

При высокочастотной сушке древесина подается на конвейере в область действия высокочастотного переменного электрического поля, мощность которого можно менять для достижения различных степеней высыпивания древесины (рисунок 6). Достоинство такой сушки заключается в том, что древесина достаточно быстро нагревается изнутри. Это способствует высыпиванию, таким образом, требуется значительно более короткое время, чем при других методах сушки, даже для большого поперечного сечения. Время сушки лежит в пределах нескольких минут. Древесина типа дуба и букса при высокочастотной сушке имеет тенденцию к изменению окраски.



1. Доступ приточного воздуха
2. Выход влажного воздуха
3. Регулируемые по высоте верхние электроды
4. Конвейерная лента, одновременно нижний электрод.
5. Электрическое переменное поле

При сушке древесины различными способами в ней могут возникнуть различные дефекты. Основной причиной их возникновения является то, что древесина сохнет в направлении от периферии к центру. Происходит снижение качества пиломатериала. Виды дефектов:

#### **Изменение формы**

- практически неизбежно, но можно ограничить с помощью осторожной сушки

#### **Изменение окраски**

- высокая температура сушки (в основном для лиственных пород дерева)

#### **Образование трещин**

- возникают при быстрой сушке или если древесина в сушильной камере нагревается слишком быстро во время прогрева

#### **Смолотече**

- встречается у засмоленной древесины, когда ее сушка производится при температуре выше 60°C. Не снижает технических свойств древесины

#### **Усушка клеток**

- возникает, когда сушка древесины лиственных пород производится при температуре выше 60°C

#### **Растрескивание**

- возникает при быстрой сушке древесины. Особенно легко растрескивается влажная древесина

Сушка улучшает физико-механические свойства древесины, обеспечивает устойчивость формы и размеров древесных сортиментов, повышает стойкость против гниения и уменьшает массу древесины.



В процессе сушки имеется перепад влажности по сечению древесины. В связи с этим связанная с влажностью усушка не одинакова. Последнее обстоятельство приводит к образованию внутренних напряжений. Избежать внутренних напряжений при сушке невозможно. Однако при **правильном режиме** их значения могут оставаться меньше предела прочности.

**Соединение  
деталей из  
празднества**




# Виды соединений пресины




- Соединение в торец
- Соединение в наклад
- Соединение в полдерева
- Соединение в шпунт
- Соединение «гнездо - шип»
- Сращивание по длине

# Виды соединения




Угловое соединение  
вполдерева

Сквозное Т-образное  
соединение вполдерева



Крестообразное соединение  
вполдерева



Глухое Т-образное соединение  
вполдерева: с внешней стороны  
незаметно

## **Соединение «гнездо - шип»**

Шиповое соединение состоит из паза, выдолбленного или высверленного в одной из деревянных деталей, а также шипа, выполненного на конце другого, прикрепляемого элемента.

Детали должны иметь одинаковую толщину, но если толщина разная, то гнездо изготавливается в той части, которая более толще, а шип изготавливается во второй, более тонкой части.


**Шипом** называют выступ на торце деревянной детали.

**Гнездом** называют отверстие в другой детали, которое соединяется с шипом.

**Проушина** называют паз на торце детали, соединяемый с шипом.


Профили и размеры шипа и проушины должны совпадать. Длина шипа должна равняться ширине присоединяемого бруска.

### Шиповое угловое соединение деталей




- а) – одинарным шипом;
- б) – двойным шипом;
- в) – серединное соединение

1 – шип; 2 – проушина; 3 - гнездо




388




**Соединение выполняют на клею с дополнительным скреплением гвоздями, шурупами.**

# Виды соединений древесины




В зависимости от расположения деталей в изделиях различают концевые (рис. а) и серединные (рис. б) соединения.

Они могут быть выполнены с помощью гвоздей, шурупов или клея.



## **Соединение в торец ( сплачивание)**




### **Спlicing**

- 1 - на шпунт и гребень
- 2 - в фальц
- 3 - на шкантах
- 4 - на вставную рейку

**При этом способе поверхности двух соединяемых деталей плотно подгоняются друг к другу при помощи гвоздей или шурупов.**

# Соединение в наклад




а, в - эпандерса; б, г - косым прирубом 1 - пагель; 2 - гнездо


**Две детали накладываются одна на другую и соединяются при помощи гвоздей, шурупов или болтов.**

# Сращивание по длине

Составные стропила из досок  
с вкладышами



# Соединение в шпунт



Соединение в шпунт применяют при настилке пола или досок обшивки. При таком соединении исключены щели между досками.

1. Какие существуют виды соединений?
2. Какие соединения называют шиповыми?
3. Где их применяют?
4. Чем они отличаются?
5. Назовите виды шиповых соединений.