



Начальник Демской дистанции пути Филиппов Владислав Алексеевич




Характеристика Демской дистанции пути (узловая дистанция пути)



Двухсторонняя сортировочная внеклассная станция Дема с комбинированным расположением парков и главных путей



Единый технологический процесс работы железнодорожной станции Дёма



Обслуживание станции Дёма производится 2-м эксплуатационным участком ПЧ-16, в зону которого входят: направление Чишмы-Уфа с 1 пикета 1604 км по 10 пикет 1615 км 1, 2 главных путей, с 1 пикета 1604 км по 5 пикет 1611 км 3 главного пути, с 6 пикета 1608 км по 6 пикет 1613 км главного пути 3H, с 1 пикета 1604 км по 5 пикет 1609 км 4 главного пути, направление Дема-Карламан с 2 пикета 3 км по 10 пикет 4 км нечетного (6), четного (5) главных путей, пост 1606 км, станция Дема.


Основные направления, принципы планирования и выполнения ремонтно-путевых рабо Для достижения вышеперечисленных Совокупные цели при организации целей выполняются следующие работы функции ABID ABID **EKNITURO** g#@b ПХФЮ RIMH RDHH NTV⊓ BMOBHAN 多位的 3KQL **X**€€¢X CEHH ЭИ ədə нәж СНИ 900k O:Luh JAMP414 **UDUILECT**


5 | ПЧ-16 Филиппов В.А. | 05.03.2019г. | Эж

• BHG

ЭФД⊓•

Количество выявленных замечаний, в том числе с запретными мерами при КМО на станции Дёма 2017/2018 г.







Статистика входящих замечаний машинистов по станции Дёма за 2017/2018 г.

Тип замечания	выявлено в 2017г	выявлено в 2018г	отношение к прошлому году
Отсутствие сигнальных знаков	36	38	+2
Плохое состояние сигнальных знаков	28	34	+6
Неубранные материалы верхнего строения пути	32	25	-7
Неисправности пути (излом рельса, разрыв стыка, просадка, незакрепленный рельс)	31	17	-4
Снег выше головки рельса	80	16	-64
Пал травы	8	14	+6
Посторонние предметы на балластной призме(мусор, растительность)	15	12	-3
Несоблюдение габарита (ВСП)	3	7	+4
Просроченный инвентарь		6	+6
Выявление неисправностей стрелочных переводов, при которых не допускается их эксплуатация	8	5	-3
Несоблюдение габарита (С, Сп)	11	4	-7
Отсутствие пикетных и километровых указателей		4	+4
Шпалы в колее (на обочине)	10	3	-7
Выход воды на путь (вода на уровне низа балластной призмы и выше)	1	2	+1
Нарушения режима труда и отдыха локомотивных бригад		2	+2
Наложение посторонних предметов на путь		2	+2
Нарушение порядка выдачи предупреждения	1	1	0
Экстренное торможение по причинам нарушений ПТБ	1	1	0
Плохое состояние светофора (неудовлетворительная видимость показаний светофора, неочищен, частично поломан)	1	1	0
Работа с нарушением ПТБ		1	+1
Автомобиль на технологической дороге или обочине		1	+1
Задержка поезда у входного сигнала		1	+1
Неудовлетворительное содержание маршрута служебного прохода		1	+1
Посторонние предметы на устройстве контроля схода подвижного состава (УКСПС)		1	+1
Неисправность сигналов ограждения	3		-3
Всего	271	203	-68

Выполнение балловой оценки по результатам вагонапутеизмерителя линейными участками обслуживаемые станцию Дёма 2017/2018 года




Выполнение балловой оценки по результатам проверки ПТ-7МК на линейных участках станции Дёма 2017/2018 года






ст.Дема 14 путь 4 парк

Отказы в работе технических средств по второму эксплуатационному участку станции Дёма за 12 месяцев 2017/2018г





Виды отказов	Кол-во отказов 2017/2018	Сопутствующие причины
По содержанию рельсовой колеи	73/56	Балласт в целом, геометрические параметры рельсовой колеи, нормы содержания стрелочных переводов, скрепления в целом, стыкование рельсов и шпалы
ОДР и ДР	48/20	Крестовины, остряки, рельсы
Разрыв и растянутые зазоры	4/3	Превышение конструктивной величины стыкового зазора
Отказ в работе рельсовых цепей	2/1	Неисправность боковой изоляции, стружка, закорачивание металлическим предметом, потеря шунтовой чувствительности из-за заснеживания рельсов
Отказы из за снега и льда	1/0	Напрессовка снега на головке рельса
Прочие	0/6	Земляное полотно и др

Планирование работы по станции Дема

Заявка на предоставление 'окон' за сутки по Куйбышевской дороге на 22.11.2018

22.11.2018


Отобраны заявки, для которых: признак 'С окном' не учитывается, признак 'Закрытие перегона' не учитывается, признак 'Снятие

Все заявки независимо от статуса планирования, утверждения или согласования

Заявки предприятий: ПЧ-16

Сортировка по диспетчерским участкам, дате

Согла- сование	Согла- Пред- ование приятие		Место работ	Время план факт	Продолж.	Виды работ объем работ план	Техника, участвующая в работах	Ответственные за выполнение работ	Локомотивы
согл. ДО	ПЧ-16	Регион-	ДЕМА Парк С4-сорт, п.15 1611пк5	14:00 15:00 14:00 15:00	План: 01:00 Факт: 01:00	Текущее содержание пути: Перешивка пути (40Концы шп. / 40Концы шп.)		ПЧ-16 ПДБ АБДРАФИКОВ	
согл. ДО	ПЧ-16	р _{егион-}	ДЕМА Парк ЛД, п.12 1612пк2 СТР стр. 552	14:00 15:00 14:00 14:00	План: 01:00 Факт: 01:00	Текущее содержание стрелочного перевода: Перешивка стр. перев. по ордин (1шт / 1шт)		ПЧ-16 ПДБ Низамутдинов	
согл. ДО	ПЧ-16	Регион- 4	ДЕМА Парк С4-сорт, п.16 1611пк5	15:00 16:00 15:00 16:00	План: 01:00 Факт: 01:00	Текущее содержание пути: Перешивка пути (40Концы шп. / 40Концы шп.)		ПЧ-16 ПДБ АБДРАФИКОВ	
согл. ДО	ПЧ-16	Регион- 4	ДЕМА Парк ЛД, п.16 1612пк5 СТР 521	15:00 16:00 15:00 16:00	План: 01:00 Факт: 01:00	Текущее содержание стрелочного перевода: Перешивка стр. перев. по ордин (1шт / 1шт)		ПЧ-16 ПДБ Низамутдинов	
согл. ДО	ПЧ-16	Регион- 4	ДЕМА Парк ЛД, п.11 1612пк2 СТР 550	16:00 17:00 16:00 16:25	План: 01:00 Факт: 00:25	Текущее содержание стрепочного перевода: Перешивка стр. перев. по ордин (1шт / 1шт)		ПЧ-16 ПДБ Низамутдинов	




Планирование работ по текущему содержанию верхнего строения пути по Демской дистанции пути за 2017 год

	Явочная	Фонд	Заплани-	Процент внесения	38	% чел час планированн	ых	Распр	Всего		
пд	числен-	времени,	ровано					по	типам р	абот	
	ность	челч	в РЗ, челч	данных (4/3)	До даты РЗ	В день выполнения РЗ	После даты выполнения РЗ	Значим ые	Прочие	Остальны е	Р3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПЧУ-01 ПД-01	<u>9</u>	20 928,00	16 663,54	79,62%	53,33%	24,46%	2,58%	34,70%	32,45%	13,21%	1 497
ПЧУ-01 ПД-02	<u>17</u>	34 788,00	36 486,76	104,88%	71,56%	29,79%	3,54%	63,59%	29,00%	12,30%	3 297
ПЧУ-01 ПД-03	<u>19</u>	38 423,00	32 522,18	84,64%	60,88%	24,01%	0,84%	27,67%	48,61%	9,46%	3 123
ПЧУ-01 ПД-04	<u>12</u>	33 042,00	30 827,10	93,30%	57,78%	34,23%	2,85%	50,87%	35,46%	8,53%	2 926
ПЧУ-01 ПД-05	<u>9</u>	26 484,00	18 678,65	70,53%	48,00%	21,63%	1,84%	38,28%	24,07%	9,12%	1 852
ПЧУ-01 ПДУ-01	<u>12</u>	28 608,00	20 479,33	71,59%	67,42%	2,42%	1,74%	15,32%	23,60%	32,67%	1 268
ПЧУ-02 ПД-06	<u>23</u>	52 425,00	49 446,87	94,32%	71,67%	20,47%	3,03%	56,06%	24,56%	14,54%	5 144
ПЧУ-02 ПД-07	<u>25</u>	52 260,00	42 889,15	82,07%	75,17%	5,55%	1,36%	48,28%	20,88%	12,91%	3 290
ПЧУ-02 ПД-08	<u>23</u>	60 708,00	41 359,50	68,13%	62,57%	5,39%	0,16%	47,89%	15,69%	4,56%	2 557
ПЧУ-02 ПД-09	<u>25</u>	48 276,00	36 658,87	75,94%	68,19%	6,00%	1,74%	50,22%	16,21%	9,51%	2 768
ПЧУ-03 ПД-10	<u>23</u>	46 656,00	40 533,95	86,88%	58,18%	26,95%	1,75%	47,36%	28,52%	11,00%	3 015
ПЧУ-03 ПД-11	<u>9</u>	23 328,00	21 033,42	90,16%	73,62%	13,75%	2,80%	44,06%	30,09%	16,01%	1 667
ПЧУ-03 ПД-12	<u>8</u>	30 612,00	29 949,71	97,84%	84,59%	46,95%	3,51%	44,99%	83,48%	6,59%	3 129
ПЧУ-03 ПД-13	<u>8</u>	11 016,00	7 753,86	70,39%	28,64%	5,32%	1,23%	17,75%	10,34%	7,10%	696
ПЧУ-03 ПДУ-02	<u>10</u>	24 612,00	20 167,52	81,94%	69,17%	11,44%	1,34%	17,70%	45,21%	19,03%	1 572
Итого	232	586 776,00	448 350,91	76,41%	58,97%	15,72%	1,72%	39,11%	26,37%	10,93%	37 801

Планирование работ по текущему содержанию верхнего строения пути по Демской дистанции пути за 2018 год

	Явочная Фонд		Заплани-	Процент		% чел. – ча планирован		Распредел	Всего		
пд	числен-	времени,	ровано	внесения				П	о типам раб	бот	
	ность	челч	в РЗ, челч	данных (4/3)	До даты РЗ	выполнени	После даты выполнени я РЗ	Значимые	Прочие	Остальные	P3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ПЧУ-01 ПД-01	<u>9</u>	17 045,00	15 930,38	93,46%	81,06%	10,14%	2,26%	48,45%	37,70%	7,32%	1 688
ПЧУ-01 ПД-02	<u>18</u>	36 151,00	33 882,41	93,72%	62,92%	30,41%	0,39%	58,88%	21,16%	13,68%	1 893
ПЧУ-01 ПД-03	<u>18</u>	34 769,00	33 481,75	96,30%	70,66%	25,51%	0,17%	51,48%	38,26%	6,60%	1 900
ПЧУ-01 ПД-04	<u>13</u>	26 546,00	26 465,27	99,70%	91,43%	5,64%	2,62%	65,07%	24,93%	9,70%	2 062
ПЧУ-01 ПД-05	<u>11</u>	22 174,00	20 889,31	94,21%	81,68%	7,50%	5,03%	64,71%	21,71%	7,79%	1 825
ПЧУ-01 ПДУ-01	<u>11</u>	22 298,00	22 757,14	102,06%	96,60%	3,59%	1,86%	51,43%	26,53%	24,10%	1 335
ПЧУ-02 ПД-06	<u>23</u>	46 235,00	45 889,01	99,25%	96,37%	2,53%	0,91%	66,80%	24,23%	8,79%	2 423
ПЧУ-02 ПД-07	<u>24</u>	46 537,00	41 501,94	89,18%	88,36%	0,79%	0,04%	63,73%	19,61%	5,84%	2 197
ПЧУ-02 ПД-08	<u>24</u>	47 477,00	41 651,41	87,73%	86,43%	1,21%	0,10%	58,21%	14,10%	15,41%	2 181
ПЧУ-02 ПД-09	<u>24</u>	47 996,00	46 659,98	97,22%	91,30%	2,48%	3,43%	64,58%	24,73%	7,91%	2 219
ПЧУ-03 ПД-10	<u>23</u>	44 379,00	46 086,19	103,85%	72,46%	29,40%	1,99%	56,44%	39,85%	7,56%	2 651
ПЧУ-03 ПД-11	<u>9</u>	18 561,00	19 253,53	103,73%	87,99%	14,32%	1,42%	59,89%	30,22%	13,62%	1 597
ПЧУ-03 ПД-12	<u>8</u>	16 567,00	17 311,87	104,50%	97,23%	6,71%	0,56%	71,98%	29,24%	3,27%	1 926
ПЧУ-03 ПД-13	<u>8</u>	16 710,00	16 184,20	96,85%	73,46%	22,77%	0,62%	62,91%	24,92%	9,02%	1 729
ПЧУ-03 ПДУ-02	<u>10</u>	19 275,00	19 149,00	99,35%	89,42%	9,93%	0,00%	28,90%	45,89%	24,55%	1 501
Итого	235	462 720,00	447 093,39	96,62%	84,15%	11,10%	1,36%	59,14%	26,94%	10,52%	29 127


Анализ по планированию чел. - час. и распределения фонда времени 2017 – 2018 г. по станции Дема




Процессно-сервисная модель содержания стрелочных переводов по станции Дема

№ п/п	Наименование производимых работ	№№ стр.пер	Из них стрелочн	ые переводы н	аходятся на:		Кол-во обслужива емых стр. переводов					
			Главный ход груз-ть 61,3 млн.	п/о пути гуз-ть 24,5 млн.	Прочие пути груз-ть 6,1 млн.	0-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	2019 г
	Смазка скреплений (клеммно- закладные, стыковые болты)	1, 262, 264, 270, 278, 420, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 622, 628, 642, 652, 658, 664, 668,/252, 260, 266, 268, 274, 276, 280, 650, 670, 684, 686, 690, 692, 694, 698, 700	1, 262, 264, 270, 278, 420, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 622, 628, 642, 652, 658, 664, 668,	252, 260, 266, 268, 274, 276, 280, 650, 670, 684, 686, 690, 692, 694, 698, 700	254, 272, 302, 424, 440, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 526, 528, 530, 532,, 534, 536, 540, 594, 596, 723, 727, 729, 750, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770	1 раз в 2 года	1 раз в год				2 раза в год	37
2	Шлифовка остряка	1, 262, 264, 270, 278, 420, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 622, 628, 642, 652, 658, 664, 668,/252, 260, 266, 268, 274, 276, 280, 650, 670, 684, 686, 690, 692, 694, 698, 700	1, 262, 264, 270, 278, 420, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 622, 628, 642, 652, 658, 664, 668,	252, 260, 266, 268, 274, 276, 280, 650, 670, 684, 686, 690, 692, 694, 698, 700	254, 272, 302, 424, 440, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 526, 528, 530, 532,, 534, 536, 540, 594, 596, 723, 727, 729, 750, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770	1 раз в 2 года	1 раз в год				2 раза в год	78
3	Шлифовка крестовины	1, 262, 264, 270, 278, 420, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 622, 628, 642, 652, 658, 664, 668,/252, 260, 266, 268, 274, 276, 280, 650, 670, 684, 686, 690, 692, 694, 698, 700	1, 262, 264, 270, 278, 420, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 622, 628, 642, 652, 658, 664, 668,	252, 260, 266, 268, 274, 276, 280, 650, 670, 684, 686, 690, 692, 694, 698, 700	254, 272, 302, 424, 440, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 526, 528, 530, 532,, 534, 536, 540, 594, 596, 723, 727, 729, 750, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770	1 раз в 2 года	1 раз в год				2 раза в год	78
	Сплошное закрепление горизонтальных, вертикальных и стыковых болтов	1, 262, 264, 270, 278, 420, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 622, 628, 642, 652, 658, 664, 668,/252, 260, 266, 268, 274, 276, 280, 650, 670, 684, 686, 690, 692, 694, 698, 700	1, 262, 264, 270, 278, 420, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 622, 628, 642, 652, 658, 664, 668,	252, 260, 266, 268, 274, 276, 280, 650, 670, 684, 686, 690, 692, 694, 698, 700	254, 272, 302, 424, 440, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 540, 594, 596, 723, 727, 729, 750, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770	1 раза в год				1 раз в год		78
5	Выправка стрелочного перевода машиной "Унимат"	1, 29, 37, 51, 108, 126, 144,154, 180, 182, 97, 192, 196, 198, 145, 149, 216,153, 303, 334	1, 29, 37, 51, 108, 126, 144,154, 180, 182, 97, 192, 196, 198	145, 149, 216,153, 303, 334	нет						1 раз в год	20

Повышение ресурса стрелочных переводов



Мероприятия проводимые для продления срока эксплуатации металлических частей стрелочного перевода





52 факт 2017 факт 2018 потребность 2019

Работа по наплавке крестовин




крестовины

Анализ и контроль за состоянием металлических частей стрелочных переводов

Экран промера износа крестовин стрелочных переводов

Станция	№ стр. перевод	Назначение пути по ТРА	№ пути	Класс/ rpynna/ категорга	Грузонапр млн.т.км.бр		N2 Uboek±2	Стронность стрелочног о перев	Материал переводных брустье стр.перев	The second second	теристика	Установленная скорость движения поездов п	Дата укладки крестовины	Дата последней шлифовки крестовины	Примечание
Дёма	37	I главный	I	2Б3	50,044	20	2768	прав	бет.	0	0	70/70	05.06.2017	14.01.2019	
Дёма	43	III главный	III	2B3	44,514	17,8	2769	прав	бет.	0	1	70/70	11.07.2012	02.08.2018	
Дёма	51-45	I главный	I	2Б3	50,044	20	2843	перекр	бет.	2	0	40/40	12.11.2008	22.11.2018	
Дёма	55	III главный	III	2B3	44,514	17,8	2768	лев	бет.	5	2	70/70	08.05.2016	06.08.2018	переукладка
Дёма	95	3Н главный	3H	2Г5	24,643	9,857	2766	лев	бет.	2	3	60/60	08.09.2017	02.08.2018	
Дёма	97	3Н главный	3H	2Г5	24,643	9,857	2768	лев	бет.	1	4	60/60	07.02.2011	28.09.2018	
Дёма	148	III главный	III	2B3	44,514	17,8	2768	прав	бет.	0	0	70/70	10.05.2001	09.08.2018	110
Дёма	196	3Н главный	3H	2Г5	24,643	9,857	1740	прав	бет.	5	2	60/60	24.11.2016	15.06.2018	переукладка
Дёма	198	3Н главный	3H	2Г5	24,643	9,857	2768	прав	бет.	0	0	60/60	24.06.2014	15.06.2018	111
Дёма	262	II главный	II	1 Б 3	54,254	21,7	2769	прав	бет.	1	0	40/40	21.03.2017	15.06.2018	
Дёма	350	I главный	I	2Б3	50,044	20	2768	лев	бет.	1	0	40/40	08.06.2016	09.09.2018	
Дёма	352	III главный	III	2B3	44,514	17,8	2768	лев	бет.	5	1	70/70	10.10.1998	09.09.2018	переукладка
Дёма	354	I главный	I	2Б3	50,044	20	2768	лев	бет.	1	1	70/70	08.12.2015	09.09.2018	
Дёма	356	III главный	III	2B3	44,514	17,8	2768	лев	бет.	3	0	70/70	25.11.2016	05.08.2018	
Дёма	420	IV главный	IV	2Д3	9,003	3,6	2768	прав	бет.	4	1	25/25	05.06.2014	26.09.2018	
Дёма	422	III главный	III	2B3	44,514	17,8	2750	лев	бет.	0	0	70/70	06.03.2015	23.09.2018	
Дёма	444	III главный	III	2B3	44,514	17,8	2901	лев	бет.	5	2	40/40	24.06.2015	09.08.2018	переукладка
Дёма	446	I главный	I	2Б3	50,044	20	2901	лев	бет.	5	3	40/40	02.09.2014	05.08.2018	переукладка
Дёма	602	II главный	II	1Б3	54,254	21,7	2768	лев	бет.	2	1	60/60	08.07.2016	05.08.2018	
Дёма	604	IV главный	IV	2Д3	9,003	3,6	2768	лев	бет.	0	0	25/25	20.03.2018	22.09.2018	
Дёма	17	приемо-отп	26	5Γ5	11	4,4	2768	лев	бет.	5	3	25/25	18.11.2015	22.09.2018	наплавка
Дёма	27	приемо-отп	27	5Γ3	16	6,4	2766	прав	дер.	3	4	25/25	29.09.2014	22.09.2018	

Приведения объектов инфраструктуры к требованиям ПТЭ по станции Дема




Мероприятия по приведению объектов инфраструктуры к требованиям ПТЭ на 2019 г.

- 1. Восстановление закрытых стрелочных переводов № 336,504 станции Дема .
 - 2. Восстановление закрытого съезда № 336-504 станции Дема.
 - 3. Выправка продольного профиля парк № 4 пути 5,7,8,13 станции Дема -для предотвращения самопроизвольного ухода вагонов или сооставов (без локомотива) за пределы полезной длины путей на железнодорожных станциях, разъездах и обгонных пунктах продольный профиль вновь построенных и реконструированных приемо-отправочных железнодорожных путей, на которых предусматривается отцепка локомотивов от вагонов и производство маневровых операций, проектируется вогнутого (очертания с одинаковыми отметками высот по концам полезной длины путей.

Приведение к эстетическому состоянию и фирменному стилю ОАО «РЖД» инфраструктуры железнодорожных станций

Всего по станции Дема 37 тупиковых упора


В 2017- 2018 г. по станции Дема приведены к требованиям ПТЭ 9 тупиковых упора






Общая потребность в восстановление тупиковых упоров

28 тупиковых упора по станции Дема











Выполнение капитального ремонта пути и стрелочных переводов нечетной горки станции Дема в 2018 г.



Планируемые работы капитального характера по станции Дема на 2019 г.



Модернизация верхнего строения пути: Зглавный путь 1608пк9-1613пк4 протяженность 4,48 км

Капитальный ремонт на старогодных рельсах: парк № 4 путь 5,7,8,13 протяженность 3,7 км

Смена стрелочных переводов при модернизации: № 352, 354, 356, 360, 410, 422, 442, 446, 444, 106, 128, 148, 156, 178, 55, 43, 31, 15, 11, 9.

Смена стрелочных переводов при капитальном ремонте на старогодных рельсах на стрелочных переводах №310,312,314,324,320,330

Смена стрелочных переводов с/г (кап.рем):№ 307,309,311,313,315,59,534


Условия труда работников по станции Дема












Проблемные моменты





Спасибо за внимание!

ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

КУЙБЫШЕВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ДЕМСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

-