

ПРОИСШЕСТВИЕ № 011-12.12.2018-ЗП-ДНП

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

12.12.2019 в 13:16 оператор товарный при пешем передвижении по территории установки оступился в результате чего работник получил: закрытый перелом внутренней лодыжки малоберцовой кости в верхней трети, перелом заднего края большеберцовой кости справа, подвывих левой ступни кнаружи.

МЕСТО ДЛЯ ФОТОГРАФИЙ



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОИСШЕСТВИЯ

- При передвижении пострадавшим не предприняты меры предосторожности;
- Неосторожные действия пострадавшего при передвижении по территории, выразившиеся в спешке при выполнении должностных обязанностей;

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ НАРУШЕНЫ



Определите опасности, оцените риски и возможные последствия



Принимайте максимальные меры предосторожности при передвижении по территории предприятия

ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АНАЛОГИЧНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

- Провести Стоп-часы со всеми работниками ДО и подрядных организаций с акцентом на соблюдение мер безопасности при передвижении по территории пешком.
- Провести проверку мест передвижения персонала на предмет своевременного очищения от снега и льда и обработку реагентами, песком.
- Использовать специальную зимнюю обувь.
- Обращать внимание на состояние тротуаров и пешеходных дорожек по маршруту движения.
- Передвигаться по специально отведённым и обозначенным местам

Контактное лицо: (Для получения более подробной информации, пожалуйста, связывайтесь с)

ФИО:	Погребняк К.Ю.	Тел:	(055) 3665	Email:	Pogrebnyak.KYu@omsk.gazprom-neft.ru
------	----------------	------	------------	--------	-------------------------------------