

ПЕРЕПОДГОТОВКА СОТЭСН 2017

НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ KOLEOS II

СОДЕРЖАНИЕ

01

АРХИТЕКТУРА ПРОВОДКИ

02

СИСТЕМА ДОСТУПА

03

ДОСТУП В БАГАЖНИК

04




СИСТЕМА ЗАПУСКА

0

1

АРХИТЕКТУРА ПРОВОДКИ

ЧТО ТАКОЕ МУЛЬТИПЛЕКС



LAGUNA II




СХЕМА G3




СХЕМА Т4




СХЕМА КАРТУР





СХЕМА C1R




KOLEOS II

ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Атмосферная подсветка
1751, 1752, 2421, 2422

Атмосферная подсветка
2513, 2514

Атмосферная подсветка
1387



ЭБУ: -

Внимание, обнаруженные в ходе теста мультитплексной сети аномалии не были устранены, результаты диагностики могут быть не...


2037	ПЕР.ДАТЧ.ОБНАРУЖ.ПРЕП.	Не обнаружен	<input type="checkbox"/>
2236	ПЕРЕДНЯЯ КАМЕРА	Не обнаружен	<input type="checkbox"/>
120	СИСТЕМА ВПРЫСКА	Присутствующие неисправности	●
645	ЦЭЖБС	Присутствующие неисправности	●
119	АКП	Записанные в памяти неисправности	●
1217	СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ	Записанные в памяти неисправности	●
2152	БЛОК УПР. ТЕЛ. СИС.	Записанные в памяти неисправности	●
2402	ИНТЕРФЕЙС МУЛЬТ СИС	Записанные в памяти неисправности	●
247	ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (ППАН)	Без неисправностей	●
261	РАДИО	Без неисправностей	●
419	КОНДИЦИОНЕР	Без неисправностей	●
476	ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4 x 4	Без неисправностей	●

0


2

СИСТЕМА ДОСТУПА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ




АНТЕННЫ ДОСТУПА





COMPOSITION

POIGNÉES DE PORTES



02 СИСТЕМА ДОСТУПА РАБОТА СИСТЕМЫ




0


3
Доступ в багажник

03 ДОСТУП В БАГАЖНИК

СОСТАВ СИСТЕМЫ




СОСТАВ СИСТЕМЫ



03 ДОСТУП В БАГАЖНИК

СОСТАВ СИСТЕМЫ






0

4 СИСТЕМА ЗАПУСКА

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ




Bague transpondeur





КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

SYNOPTIQUE ANTIDÉMARRAGE



04 СИСТЕМА ЗАПУСКА

РАБОТА СИСТЕМЫ



СПАСИБО