

Не информирование о происшествии

ДАТА ПРОИСШЕСТВИЯ	19.06.2022 г. в 16:05
ПРЕДПРИЯТИЕ	АО «НИПИГАЗ»
МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ	АГПЗ, Подпроект Р1, 2-50 SR7002 отм., +6,000м

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Монтажник технологических трубопроводов ООО «Велестрой-СМУ» (с/о CGGC) при выполнении работ по протяжке болтовых соединений фланцевого соединения, с применением электрического гайковерта получил скальпированную рану 3 пальца левой кисти.

Информация об обращении в медицинский пункт зафиксирована в журнале обращений работников от 19.06.2022 г. На телефон ЕДДС Генерального подрядчика сообщение не поступало.

РЕАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Скальпированная рана 3 пальца левой кисти.

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИЗОШЛО?

1. Личная неосторожность и невнимательность работника при работе с электроинструментом.
2. Неправильная эксплуатация электрооборудования, инструмента.
3. Отсутствие должного контроля со стороны ответственных лиц.
4. Недостаточное проведение оценки рисков до начала работ.

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ?

1. Ознакомить сотрудников предприятия, подрядных/субподрядных организаций с обстоятельствами, причинами данного происшествия с проведением стоп-часов;
2. Повторно ознакомить сотрудников предприятия, подрядных/субподрядных организаций со схемой информирования о происшествии любыми доступными средствами связи.
3. Провести внеплановый инструктаж работникам подрядных/субподрядных организаций с инструкцией по охране труда по безопасному выполнению работ с применением электрооборудований и инструментов.



ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ!

БЕЗОПАСНОСТЬ – НАША КЛЮЧЕВАЯ ЦЕННОСТЬ!