

РЕСТАВРАЦИЯ РАМЫ ДЛЯ ЗЕРКАЛА С ОСНОВАНИЕМ

Подготовил:

студент группы 19.26

Магнитский Лев

Преподаватель:

Грабарь Галина Геннадиевна

План

- ▶ Введение
- ▶ Состояние до реставрации
- ▶ Процесс реставрации
- ▶ Итоги реставрации
- ▶ Информационные источники

Введение

- ▶ Изготовление - Россия, начало XX В.
- ▶ Год реставрации - 2017-2018
- ▶ Размеры рамы зеркала: Высота - 2500 мм
 Ширина - 750 мм
 Глубина - 420 мм.
- ▶ Материалы: корпус изготовлен из массива дуба.
Покрытие - масло, воск.

Состояние до реставрации

- ▶ на раме имелись многочисленные сколы, вмятины;
- ▶ небольшие утраты резьбы у навершия;
- ▶ корпус основания сильно расшатан;



- ▶ столешница в основании сильно поцарапана, старое покрытие практически полностью стерто;



- ▶ покрытие местами полностью стерто, местами покрыто краской.







ПРОЦЕСС РЕСТАВРАЦИИ

- ▶ корпус отмыт от загрязнений.
- ▶ удалено старое покрытие



- ▶ устранены все повреждения (сколы, царапины, вмятины, повреждения шпона, утраты декора)
- ▶ произведена замена шпона на столешнице
- ▶ произведена проклейка расшатавшихся элементов корпуса







- ▶ выполнена подготовка к покраске (полировка)
- ▶ выполнена колеровка морилкой
- ▶ нанесено масло с воском
- ▶ сборка











WWW.BESTVM.RU










Итоги реставрации









Информационные источники

- ▶ <https://rest-vm.ru/nashi-raboty/restavracziya-zerkala-rossiya-nac-halo-xx-v.-do-i-posle.html>
- ▶ Матвеева Т.А. «Мозаика и резьба по дереву», 4-е издание